

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）
182	高森	交通	高森1号線・5号線交差点	高森4丁目集会所、高森自然公園角交差点	地域住民の使用、通勤時間帯の抜け道等により、特に朝の車両の交通量が非常に多い。低学年児童は、大人の誘導がないと、怖くて渡れない時もある。東西南北どの方向からも車両が絶え間なく来る状態である。高森5号線の道幅が広く、小学生が渡りきるのに時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・学校ボランティア防犯巡視員による見守り(学) ・外側線、「止まれ」文字、減速ドットラインの補修(道) ・南側車道に減速ドットラインの新設(道) 	○	○					○	○				○	信号機設置指針に合致していないため、信号機設置は不可。
183	高森	交通	高森1号線	高森4丁目住宅地から学校東門に向かう横断歩道	バス通りになっており、交通量が比較的多い。横断歩道が坂の途中にあり、右方向、左方向共にカーブして見通しが悪い状態。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・学校ボランティア防犯巡視員による見守り(学) ・東向き車線の見通し確保のため、街路樹を1本伐採(道) ・「止まれ」文字の補修(道) ・住居標示柱の移設((株)泉パークタウンサービス) 	○	○					○	未			未	<ul style="list-style-type: none"> ・R5年度中に伐採する方向で検討中(道) ・住居標示柱の移設は依頼済(道) ・住居標示柱の移設は(株)泉パークタウンサービスが実施 	
184	高森	交通	泉2009(高森幹線2号線) 泉2011(高森幹線4号線)	高森中学校西北角	地域住民の使用、通勤時間帯の抜け道等により、特に朝の車両の交通量が非常に多く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) 	○						○					○	区画線の補修・街路樹及び低木の伐採・減速ドットラインの新設・防護柵の設置について対策済(道)
185	高森	交通	泉2008(高森幹線1号線) 泉2011(高森幹線4号線)	高森中学校西南角	地域住民の使用、通勤時間帯の抜け道等により、特に朝の車両の交通量が非常に多く、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) 	○						○					○	区画線の補修済(道)
186	松森	交通	市道泉6023天神沢台谷地線と市道泉6799鹿島14号線の交差点	市道泉6023天神沢台谷地線を渡るための清水寺前の横断歩道	車の通りが多いのに信号がない。特に登校時の交通量が多く、横断歩道で児童が待っていても止まらない車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) 	○						○					○	信号機設置基準に合致していないため、信号機設置は不可(警・交)
187	松森	防犯	市道6113岡本前本町線から市道泉6111鹿島4号線につながる熊野神社参道	熊野神社参道	人通りが少ない上、草木が生い茂っているが、この道を通らないと、交通量の多い道をかなり遠回りすることになる。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への帰宅時間遵守の呼びかけ(学) ・防犯ボランティアによる青パト巡視の継続(区民) ・パトロールの強化(警・生) 	○			○	○		○			○	○	○	
188	鶴が丘	交通	鶴が丘5号線 鶴が丘13号線 交差点	鶴が丘1丁目50番交差点	一時停止の交差点を一時停止をしない車両が多く見られ、一時停止の路上マーキングが消えかかっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・「止まれ」文字の補修(道) ・一時停止未整備箇所の新設(警・交) 	○	○	○				○	○	○			○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）
189	鶴が丘	交通	鶴が丘2号線 鶴が丘13号線 交差点	鶴が丘1丁目16-1付近	一時停止の交差点を一時停止をしない車両が多く見られ、一時停止の路上マーキングが消えかかっている。交差点を一時停止をしない車両が多く見られ、横断歩道を増やすか信号を設置してもらいたい。	・児童への交通安全指導(学) ・「止まれ」文字の補修(道)	○	○					○	○				○	横断歩道(信号機)の設置場所がカーブ途中で危険なため不可(警・交)
190	鶴が丘	交通	鶴が丘2号線 鶴が丘8号線 交差点	鶴が丘1丁目8-2付近	一時停止の交差点を一時停止をしない車両が多く見られ、一時停止の路上マーキングが消えかかっている。交差点を一時停止をしない車両が多く見られ、横断歩道を増やすか信号を設置してもらいたい。	・児童への交通安全指導(学) ・「止まれ」の強調標示の補修(道)	○	○					○	○				○	・信号機設置要望場所の約90m先に別の信号機があるなど、設置基準に合致していないため不可(警・交) ・横断歩道は車庫の出入口のため不可(警・交)
191	鶴が丘	防犯	鶴が丘20号線	県民の森入口 洞ヶ沢付近	草陰に連れ込まれる恐れがある。	・緑地の定期的な草刈り実施について県に依頼(学) ・防犯ボランティアによる青パト巡視の継続(区民) ・パトロールの強化(警・生)	○						○			○		○	
192	鶴が丘	交通	台2号	台89-9付近	通学路に面して設置しているコンテナが倒れてくる危険性がある。	・児童への交通安全指導(学)	○						○					○	
193	住吉台	交通	住吉台西四丁目 集会所付近	交差点	朝の通勤・通学時間帯に、西三丁目方面から東に向けて、スピードを上げて通行する車が見られ、団地内でも危険箇所となっている	・横断歩道設置に向け、待機スペースの確保について町内会に提案(学) ・カーブミラーの角度確認(道) ・歩行者滞留場所設置のためL型側溝の切下げ・舗装の新設(道) ・横断歩道の新設(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
194	住吉台	交通	住吉台西四丁目 中学校南西角～ 住吉台西四丁目 公園までの道路	交差点及び路上	西二丁目の民家から当道路を横切って歩道に上がり、登下校する児童は多い。そのため、ドライバーへの注意喚起が必要である。	・児童への交通安全指導(学) ・防犯ボランティアによる見守り(学) ・「止まれ」文字の補修(道) ・中学校側交差点部のL型側溝の切下げ(道) ・歩道縁石の除草(道) ・横断歩道の新設(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考			
							学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)	その他	
195	住吉台	交通	住吉台西四丁目小学校南門付近	歩行者専用道路との交差点	学校南側(西一丁目方面)から歩行者専用道路を通過して登校する児童が道路を横断する横断歩道であるが、スピードを上げて通行する車が見られ、ドライバーへの注意喚起が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 防犯ボランティアによる見守り(学) 通学路標識の移設(道) 横断歩道予告標示の引き直し(警・交) 	○	○	○					○	○	○			○		
196	住吉台	交通	泉1423・1007		バスなどの大型車両が通行する	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 防犯ボランティアによる見守り(学) 「止まれ」文字の補修(道) 減速ドットラインの新設(道) 街路樹の剪定(公園課) 	○	○				○	○					○	○		
197	住吉台	交通	泉1423・1007		登坂の頂点付近で見通しの悪い直線	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 信号機の歩車分離化の実施(警・交) 	○		○				○		○				○		
198	北中山	交通	泉4487・泉7交差点	北中山1丁目交差点	住宅裏山の土砂が柔らかくなっており土砂崩れが起きやすい。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 	○						○						○		
199	北中山	交通	泉4015・泉8交差点	北中山2丁目交差点	信号機の赤と青の切替が早いので、歩行者用信号が青になっても、交差点に進入している右折車が横断歩道に進入して来るため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 信号機の秒数調整の実施(警・交) 	○		○				○		○				○		
200	桂	交通	泉5 荒巻大和線 泉2611 桂53号線	桂小学校北側T字路	通勤時間帯の抜け道。信号機のない住宅地の道路であるが、出入りする車の交通量が多い。令和3年1月18日、桂3丁目町内会による交通量調べでは、7:30~8:30で60人の児童の登校の中、70台の車が荒巻大和線より進入。保護者による登校指導では、スピードが出た状態での進入が危険との指摘がある。荒巻大和線への出口側の「停止線」「止まれ」の道路の標示が消えてしまっている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) PTA保護者・防犯ボランティアによる見守り(学) 「止まれ」文字の補修(道) 住居表示看板の所有者の移設((株)泉パークタウンサービス) 停止線の復旧(警・交) 	○	○	○				○	○	○				未	<ul style="list-style-type: none"> 住居標示柱の移設は依頼済(道) 住居標示柱の移設は(株)泉パークタウンサービスが実施(道) 	
201	桂	交通	泉2031	西側歩道	停止線が消えている。「止まれ」の表示が消えている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) PTA保護者・防犯ボランティアによる見守り(学) 児童送迎のための駐車位置を横断歩道を越したところにするよう呼びかけ(学) 外側線の補修(道) 速度標識の更新(警・交) 	○	○	○				○	○	○				○		

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
208	将監西小	交通	泉3331(将監119号線)	セブンイレブン仙台将監9丁目西側道路	路側帯の白線が広い範囲で見えない。	・該当箇所を通らないよう指導(学) ・中央線・外側線の補修(道)	○	○					○	○					○	
209	将監西小	交通	泉3016(将監幹線11号線) 泉3339(将監127号線)	将監中学校西側T字路	児童が飛び出してくる可能性がある箇所 で危険。	・歩道に「止まれ」を意味する文字や絵の表示(学) ・「止まれ」文字の補修(道)	○	○							未	○				・学校単独での実施困難(学) ・保護者への周知や、見守り活動等にて次善の対策を実施予定(学)
210	将監西小	交通	泉3006(将監幹線1号線)	将監10丁目8付近	標識の高さが子どもの背の高さと同じくらいで見通しが悪い。	・線型誘導標(カーブ)の撤去(道)		○						○					○	
211	泉ヶ丘	交通	泉2003(泉ヶ丘幹線2号線)	泉ヶ丘5丁目から泉ヶ丘小学校正門に向かう道路	7:30~8:30は車両通行止めだが、下校時は交通量が多い。歩道がなく、北側にグリーンカラーの舗装があるが、南側には舗装がなく、南側から北側への横断歩道もない。	・児童への交通安全指導(学)	○							○					○	
212	泉ヶ丘	交通	泉2149(泉ヶ丘49号線) 泉2151(泉ヶ丘51号線)	泉ヶ丘5丁目4付近	崖があり、ガードレールの長さが十分ではない。	・児童への交通安全指導(学)	○							○					○	・ガードレール未設置箇所について、民地であったため、対応不可(道)
213	泉ヶ丘	交通	泉2038(大沢明通線)	グループホームはごうの杜から八坂神社前周辺の道路	二車線。交通量が多く、片側歩道があるが、自動車との接触のおそれあり。	・児童への交通安全指導(学) ・外側線の補修(道) ・減速ドットラインの新設(道)	○	○						○	○				○	
214	将監中央	交通	泉3568(将監殿五丁目1号線) 泉3549(将監殿四丁目1号線) 泉3020(将監殿幹線1号線)	ヨークベニマル泉将監店南側交差点	歩行者用信号の(北⇄南)の青信号の時間が非常に短く、かけこんでくる児童がいて危険。青信号の時間延長を希望。	・歩行者信号秒数の見直し(警・交)									○				○	
215	将監中央	交通	泉3329(将監117号線) 泉3327(将監115号線)	将監児童館に横断する交差点	見通しが悪く、横断歩道やカーブミラーもなく危険。メイン以外の通りにも街灯設置希望。	・「止まれ」文字の補修(道) ・街路灯設置の検討(道)		○							未					街路灯の設置について引き続き検討中(道)

R3泉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
216	長命ヶ丘	交通	泉4331(長命ヶ丘45号線)	長命ヶ丘五丁目公園北側道路	路側帯の白線が消えている。	・町内会に確認のうえ、路側帯の幅員を増やした形で外側線を補修(道) ・路側帯のカラー化(道)		○						○						
217	八乙女	交通	泉5018(浦田川原幹線) 泉5583(八乙女2号線)	マツモトキヨシ前の横断歩道	信号機のない横断歩道。1日を通して交通量が多い。歩道はあるが、街路樹に遮られ、信号待ちをしている児童が見えにくい。市道を通行する車が一時停止をしない場合が多く見られ、危険である。	・児童への交通安全指導・注意喚起(学) ・低木剪定・歩道の除草(道路課) ・交通指導取締り(警・交) ・低木の剪定強化(公園課)	○	○	○				○	○	○				○	
218	八乙女	交通	主要地方道37(仙台北環状線) 泉5002(南光台幹線2号線)	仙台市医師会看護学校・焼肉きんぐ前のT字路(時差式信号機)	信号機のあるT字路交差点。県道は、1日を通して大きさを問わず大小さまざまな車の交通量が多く、中には速い速度で走行する車も見られる。さらに信号が変わる際にも減速せずに通過する車も見られ、はねられる交通事故も発生している。毎朝地域ボランティアが立ち、交通誘導をしている。	・児童への交通安全指・注意喚起(学) ・交差点内の高木の伐採(道) ・信号秒数調整(警・交)	○	○	○				○	未	○				R5年度中に伐採する方向で検討中(道)	
219	八乙女	交通	泉5002(南光台幹線2号線) 泉5556(南光台八乙女1号線)	八乙女小学校前・泉海洋センター前の横交差点	朝夕の交通量が多い。変則的な十字路のうえ、北進する車線は交差点直前までカーブのため見通しが悪い。通行する車も速度が出ている場合が多く、危険である。	・児童への交通安全指導・注意喚起(学) ・下り車線に減速ドットラインの新設(道)	○	○					○	○					○	
220	八乙女	交通	泉15(鶴谷中山(その1)号線) 泉5002(南光台幹線2号線)	南光台5丁目・4丁目大通り交差点	北根3丁目交差点と南光台小学校入口とを結ぶ市道の十字路交差点。近年南光台トンネルの開通等により、交通量が増加している。道幅が広いため、速度を出して通る車が多い。見通しは良いが、黄色信号でも通過しようとする車が多く、児童が横断する際は危険である。	・児童への交通安全指導・注意喚起(学)	○						○						○	
221	館小	交通	泉1127(館27号線) 泉114(館42号線) 泉1023(館幹線4号線)	館二丁目交差点	信号のない交差点であるが、R3.3.23に児童が登校中に左折するトラックに巻き込まれる事故が発生した。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	・区画線の補修、街路樹の伐採について対策済。

R3泉区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考			
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他	
222	市名坂	交通	泉3124(町石止線)	市名坂小学校西側道路	歩道が狭く、時には車が歩道の方にはみ出して走行する。また、幹線道路の抜け道にもなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童・保護者への交通指導・注意喚起(学) ・定期的に保護者や教職員、ボランティアによる交通指導の実施(学) ・警戒標識(通学路)の新設(道) ・「止まれ」文字の補修(道) ・ゾーン30新規整備(警・交) 	○	○	○				○	未	○						R5年度施工予定(道)
223	市名坂	交通	泉3018(七北田幹線1号線)主要地方道35(泉塩釜線)	市名坂交差点	泉ヶ岳通りから七十七銀行側に曲がってくる車と横断歩道を渡る児童とが接触する可能性がある。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・定期的に保護者や教職員、ボランティアによる交通指導の実施(学) ・車両防護柵の新設(道) 	○	○					○	○						○	
224	市名坂	交通	国道4号主要地方道35(泉塩釜線)	国道4号・仙台泉線の交差点	4号線バイパスは交通量が多い。大型車もスピードを出して運転している。朝は自転車も多く走行している。児童が横断中にもかかわらず、左折してくる車もある。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への交通安全指導(学) ・定期的に保護者や教職員、ボランティアによる交通指導の実施(学) 	○						○							○	
225	泉松陵小	交通	泉6008(松陵幹線2号線)泉2(宮沢根白石線)	松陵3丁目3-3東側交差点	交通量が増えている。大きい交差点だが、信号がない。	<ul style="list-style-type: none"> ・横断旗を持って横断歩道を渡るよう指導(学) ・外側線の補修(道) ・一時停止標識の大型化(警・交) 	○	○	○				○	○	○					○	