

H27 上野山小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

93

- ・車の通行量が多く、横断する児童も多い。
- ＜対策メニュー＞
- ・学校での安全指導を継続(学)

95

- ・電柱と信号の間が狭くなっており危険である。
- ＜対策メニュー＞
- ・NTT柱の移設後、L型側溝の再整備及び外側線の設置を行い、路側帯の歩行者スペースを確保(道)

91

- ・駐車場に入るため歩道を車が横断する。
- ＜対策メニュー＞
- ・途切れている歩道を整備し、歩行者の通行スペースを確保(道)

94

- ・道路脇の舗装が壊れかけてきている。排水路に蓋がなく、冬期は雪でわかりにくい。交通規制が守られていない。

＜対策メニュー＞

- ・午後の交通規制の要望(学)
- ・舗装破損箇所の部分補修(道)
- ・歩行スペースを明確にするため、外側線と路側帯のカラー舗装を整備(道)
- ・交番による警戒を引き続き実施(警)

92

- ・横断歩道なし。
- ＜対策メニュー＞
- ・横断歩道の設置に伴う歩車道境界ブロックの切下げ工事。(道)
 - ・横断歩道意思決定の上申(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

