

H27泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 完 了 又 は	備 考
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		
106	根白石小学校	国道457号線	根白石字判在家西付近	カーブがあり、見通しが悪く、近くに横断歩道や通学路標識などが無い。児童が車両の通行状況を判断し、横断している。	・カーブ手前の直線部分に横断歩道の設置を検討(警)				○						○		
107	根白石小学校	国道457号線	根白石字町西上	道幅が狭く、通行する車両は交互に停止しながら進行している状況で、大型の車両が通行する際に特に危険なので、指定通学路にはなっているが、保護者の要望もあり、近くの児童館や寺の参道を通らせている。	・交通安全指導を継続(学)	○					○				○		
108	根白石小学校	国道457号線	根白石上字町頭 馬橋付近	道幅が狭く、車両は交互に通行している。橋の片側にだけ歩道が設置されているが見通しが悪く、児童はもう片方の路肩を通行している。	・交通安全指導を継続(学)	○					○				○		
109	実沢小学校	県道泉塩釜線	泉区実沢字八沢橋本(梅津商店付近)～実沢交差点	車の交通量が非常に多いにも関わらず歩道がない。 ※危険なので使用していない。 使用する児童の地域は指定学校変更許可区域となり、他校に通学している。	・保護者や学区民と連携し、今後も点検。歩行等に支障をきたす雑草、樹木の徒長、路面に穴等を発見した場合は道路管理者に報告(学)	○					○				○		
110	南光台東小学校	市道南光台東26号線、27号線	泉区南光台東2丁目10付近角周辺の道路	角で見通しが悪い。 歩行部分が狭い。	・交通安全指導(学) ・路側のカラー化(道) ・路側のカラー化にあたり、車乗入れ板の設置している所有者へ支障があることを伝えて協力依頼(道)	○	○				○	○			○		
111	南光台東小学校	市道南光台幹線4号線、南光台東27号線	泉区南光台東2丁目17と10の間の道路	見通しが悪い。 横断歩道表示がない。	・交通安全指導(学)	○					○				○		
112	南光台東小学校	市道南光台東1号線、25号線	泉区南光台東2丁目21-1南光台東小学校北東角道路	見通しが悪い。 横断歩道表示がない。 歩行部分が狭い。	・交通安全指導(学) ・公園から道路にはみだしている枝剪定を依頼(道) ・路側のカラー化要望(道) ・横断歩道及び一時停止標識の設置を検討(警)	○	○		○		○	○		○	○		

H27泉区

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 完 了 又 は	備 考	
						学校	道路(市)	道路(区)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(区)	警察	その他			
113	寺岡小学校	県道263号線	泉区寺岡5丁目8-1 寺岡クリニック前横断歩道	車の交通量が多く、登下校する児童も大変多いので、青信号のうちに並んでいる児童が渡りきれない。道路を高速で通過する車への巻き込まれ事故も心配される。	・車両用防護柵の設置3箇所(南西側を除く)(道) ・横断歩道の拡幅及び信号サイクルの変更について検討(警)		○						○					
114	寺岡小学校	市道寺岡幹線1号線	泉区寺岡5丁目12-14 マツモトキヨシ前横断歩道	車の交通量が多く、登下校する児童も大変多いので、青信号のうちに並んでいる児童が渡りきれない。	・車両用防護柵の設置1箇所(北東側)(道) ・横断歩道の拡幅及び大型車による巻き込み事故防止のため停止線の後退について検討(警)		○						○					
115	寺岡小学校	市道寺岡幹線1号線	泉区寺岡6丁目15-26ゆりのき調剤薬局前	中学校校門前で中学生の横断も多い。どちら側から来ても坂の頂上にあたり夕暮れ時は児童に気付きにくく危険。	・街路樹により横断歩道待ちしている人が確認できないようなので、横断歩道東側西行き車線の南側歩道の街路樹の伐採、または、照明灯の設置を検討(道)		○						○					
116	館小学校	市道9 新屋敷八乙女線	館小学校前交差点	信号がない直進道路で車のスピードが速い。	・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道) ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)		○						○					
117	館小学校	市道9 新屋敷八乙女線	児童センター前	信号がない直進道路で車のスピードが速い。	・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道) ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)		○						○					
118	館小学校	市道9 新屋敷八乙女線	館中学校前	カーブで見通しが悪く、信号もなくスピードを出して運転している車が多い。	・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道) ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)		○						○					
119	館小学校	市道9 新屋敷八乙女線	4丁目交差点	(学校よりみて)下り坂で車のスピードが速い。	・老朽化したスクールゾーン標識を新しいものへ取り換える等して対応する。(道) ・標識が街路樹の枝により認識しづらいことから、標識の手前数本の剪定(道)		○						○					
120	泉松陵小学校	市道2宮沢根白石線と6008松陵幹線2号線の交差点	泉区松陵三丁目54番地と松陵四丁目51番地の交差点	交通量が多いが交差点に信号がなく、松陵四丁目方面から通学する児童が横断する際に危険。	・交通指導ボランティアによる登校指導の協力を引き続き依頼(学) ・信号機の設置を引き続き要望する(警)		○						○					
121	泉松陵小学校	市道6007松陵幹線1号線と6009松陵幹線3号線の丁字路	泉区歩坂町から松陵2丁目30番地に下る坂から横断歩道まで	日当たりが悪く、冬季は凍結するため、坂を下った際に一時停止で止まらずに横断歩道まで滑ってくる車があり危険。	・交通指導ボランティアによる登校指導の協力を引き続き依頼(学) ・歩坂町から下る坂については凍結防止剤散布区間となっているため、当該横断歩道付近までの散布区間延長の要望を検討(道)		○	○					○	○				