

H29宮城総合支所

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					実 全 施 て 完 了 又 は	備考	
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他			
17	上愛子小学校	国道48号線	倉内バス停留所	横断歩道はあるが交通量が多く、横断が非常に困難	・児童への交通安全指導(学) ・横断歩道・停止線・菱形マークの引き直し(警)	○					○						○	交通量調査等の検討(警)
18	上愛子小学校	国道48号線	熊ヶ根駅前	駅、中学校、コンビニなど多方向に車両が進入する。速度超過車両が多い	・児童への交通安全指導(学)	○					○						○	
19	作並小学校 →令和2年度より上愛子小学校	県道133線	県道133線と国道48号線の交差点	横断歩道が薄くなっている	・横断歩道の引き直し(警)					○							○	
20	作並小学校 →令和2年度より上愛子小学校	県道133線	県道133線と国道48号線の交差点	横断歩道手前の「止まれ」の表示が見えなくなっている	・停止線の引き直し(警)					○							○	
21	作並小学校 →令和2年度より上愛子小学校	青葉5439	戸崎付近	車道外側線が薄く、路側帯が明確でない	・外側線の引き直し(道)		○					○					○	
22	大沢小学校	国道457	セブンイレブン芋沢店～向田の道路	道路沿いの草が長く伸びると、歩道を歩く児童が見えにくくなる	・児童への交通安全指導(学) ・除草(公園課)	○					○						○	
23	大沢小学校	明神板橋線	大沢小学校前の坂道	冬季、坂が凍結し危険	・児童への交通安全指導(学) ・地域・保護者に対し、融雪剤散布の協力依頼(学) ・融雪剤箱の設置検討(道)	○	○				○	○					○	
24	吉成小学校	仙台北環状線	吉成1丁目北バス停留所付近	交通量が多く、下り坂のため速度超過車両が多い	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域の見守りへの声掛け(学)	○					○						○	
25	吉成小学校	仙台北環状線	国見ヶ丘1丁目交差点	交通量が多く、下り坂のため速度超過車両が多い	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域の見守りへの声掛け(学)	○					○						○	
26	吉成小学校	青葉5111 国見ヶ丘線	国見ヶ丘2丁目交差点	朝の通学時間帯の交通量が多い	・児童への交通安全指導(学) ・交通指導隊・地域の見守りへの声掛け(学)	○					○						○	
27	南吉成小学校	青葉5166	市道5166線の路側帯	道路標示、路側帯の白線が消えかかっており、児童が車道にはみ出しやすい状況となっている	・児童への交通安全指導(学) ・外側線・交差点マークの引き直し(道) ・停止線の引き直し(警)	○	○				○	○					○	