


# R2年度 人来田小学校 通学路対策箇所図



**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校(学)  
 ・道路管理者(道)  
 ・警察署交通課(警・交)



72(人来田小3)  
 ・坂道で交通量が多い。カーブが連続し、見通しが悪い。スピードを出す車両が多い。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・ポストコーンの修繕(道)  
 ・損耗した路面標示の補修(警・交)

73(人来田小4)  
 ・交通量が多く、なかなか横断できない。スピードを出す車両が多い。朝、中学校側からの車両は直射を受け、前方が見えにくく危険である。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)

71(人来田小2)  
 ・道幅はあるが、見通しが悪い。坂道である。人来田から下っていくと手前にバス停がある。停車しているバスを追い越す車が多く、横断中の児童に気付くのが遅くなる。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・路側帯のカラー化の検討(道)  
 ・損耗した路面標示の補修(警・交)

74(人来田小5)  
 ・カーブで見通しが悪い。スピードを出す車両が多い。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・ドット線の修復(道)

70(人来田小1)  
 ・人来田1, 2, 3丁目児童全て(220名)が横断する。坂の途中に有り、三叉路で一時停止する自動車が横断歩道上まで並ぶ事がある。運転手側から街路樹の陰にいる児童が見えにくい。  
**<対策内容>**  
 ・児童への安全指導(学)  
 ・横断歩道手前の木の伐採(公園課)

— : 通学路  
 ● : 交通対策箇所