

R3年度 上愛子小学校 通学路対策箇所図①

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校(学)
・道路管理者(道)
・警察署交通課(警・交)



(上愛子小1)
森の駅直近の交差点。交通量、事故が多く、危険。
<対策内容>
・児童への交通安全指導(学)
・交差点改良工事実施予定(国道)

— : 通学路
● : 交通対策箇所

R3年度 上愛子小学校 通学路対策箇所図②

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)




R3年度 上愛子小学校 通学路対策箇所図③



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(国)
 - ・警察署交通課(警・交)

(上愛子小3)
 歩道が整備されていない。スクールバス
 停留所あり。
 <対策内容>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・歩道整備工事実施予定(国道)



- : 通学路
- : 交通対策箇所