


## R3年度 高砂小学校 通学路対策箇所図

### 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・防犯担当部署(区民)
- ・警察署交通課(警・交)
- ・警察署生活安全課(警・生)



(高砂小2)

交差点へ登る歩道の脇が工事中で、穴が開いたようになっている。穴の高さは約3mほどで、歩道側にはガードレールが設置されているが、反対側には設置されていない。また、道路の塗装が剥がれている部分や道路の段差も多い。子供たちが歩く際に躓いたりなど、危険である。

<対策内容>

- ・所有者への対策依頼について検討(学)

(高砂小1)

横断歩道の設置位置が視界を妨げる場所になっている。

<対策内容>

- ・十字マークの引き直し(道)

— : 通学路

● : 交通対策箇所