



R3年度 八木山小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)



(八木山小1)
 坂の下まで行くと広い歩道があるが、坂の途中の箇所は歩道が狭くなっており、縁石やガードレールも設置されていない。一時停止もないため、坂を下りてくる自動車がスピードを上げて通る箇所。
 <対策内容>
 ・停止線の修繕(警・交)

(八木山小2)
 八木山小学校から東へ青山地区から登下校する児童が通る。歩道は狭く、縁石がある箇所もあるが、ほぼ何もない箇所の方が多い。バス通りにもなっており、交通量も多い。信号も少ないため、自動車がスピードを出して走っている。
 <対策内容>
 ・「速度注意」の路面標示の検討(道)
 ・速度・駐車禁止標識の更新(警・交)

(八木山小3)
 八木山東地区の方へ歩いていくと縁石もガードレールもない狭い歩道となっている。三神峯、西多賀方面へ抜ける道となっており、交通量も多い。
 <対策内容>
 ・路面標示の引き直しの検討(道)
 ・停止線・予告マークの修繕(警・交)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所