

R5年度 向陽台小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
 - ・道路管理者(道)
 - ・警察署交通課(警・交)
 - ・児童館(児)



(向陽台小2)
青信号でも車両の有無を確認して通行しなければ危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・通学路の再検討(学)

(向陽台小4)
交差点北西側の塀が高く、左折車両から死角。

<対策内容>

- ・ポストコーンの新設(道)

(向陽台小7)
路側帯の白線が消えかかっている。児童がはみ出しやすく、自動車との接触が危惧される。

<対策内容>

- ・外側線の引き直し(道)

(向陽台小3)
公園から道路へでる階段からそのまま横断する児童が多い。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)
- ・公園管理者(富谷市)へ、歩行者の視認の妨げになっている公園の低木の剪定依頼(道)

(向陽台小1)
自動車と自転車の事故の可能性あり。

<対策内容>

- ・横断歩道の新設及び路肩の安全対策の検討(道)(警・交)

(向陽台小5)
カーブがきつく、見通し悪い。道路横断の児童が確認しにくい。

<対策内容>

- ・歩行者の視認の妨げになっている街路樹(3本)の伐採(道)
- ・横断歩道の注意喚起看板の設置(道)
- ・横断歩道標識の更新(警・交)

(向陽台小6)
店に出入りする車の一時不停止が危険。

<対策内容>

- ・児童への安全指導(学)

— : 通学路

● : 交通対策箇所