


R2年度 根白石小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校(学)
 ・道路管理者(道)
 ・警察署交通課(警・交)

93(根白石小3)
 ・泉1008大満寺町頭幹線を南から歩いてくる児童が、交差点の交通量が多いため、なかなか渡れなく危険である。
 <対策内容>
 ・横断歩道の設置(警・交)
 ・(横断歩道を設置する場合)交差点部の街路樹を伐採する(道)

91(根白石小1)
 ・道路の両側の路側帯を示す白線が消えかかっており、歩いている児童が車道にはみ出し危険である。
 ・見通しが悪い場所もあり、また、スピードを出してくる車も多いので、危険である。
 <対策内容>
 ・指定通学路の新規追加を検討(学)
 ・外側線の再塗装(道)
 ・住吉台団地入口の北側カーブ部分にカーブミラーの設置(道)

92(根白石小2)
 ・朝は特に交通量が多く、路側帯が狭いため、児童が田んぼの中を歩いてくる。
 <対策内容>
 ・児童への安全指導(学)

— : 通学路
 ● : 交通対策箇所

