

位置図・整備概要

- ・青葉山公園整備事業の一環として、老朽化した施設や園路等を改築しさらなる魅力向上とともに利用環境の改善を図る。
- ・崩壊や沈下している石積護岸及び園路、転落防止柵の整備を行う。また、サイン・ベンチ・照明灯等を整備し機能向上を図る。
- ・堆積土砂の浚渫を行い水質改善を図る。
- ・破損している樋門(水門)を改修し機能回復・水質改善を図る。






図1

二の丸跡広場工区

園路・広場整備工	舗装園路整備	570㎡
	砂利敷園路	119㎡
	平板舗装	91㎡
施設整備工	パーゴラ改修	1基(既存ベンチ, 縁台の改修を含む)
	転落防止柵	50m
	ベンチ設置	6基
	照明灯改修	8基(塗装塗替え), 1基(新規設置)
	サイン設置	2基



五色沼・長沼工区	五色沼工区	五色沼上流部	長沼工区
護岸改修、転落防止柵延長	170m	103m(横断防止柵)	306m
園路舗装面積	431㎡	150㎡(砂利敷)	550㎡
堆積土砂浚渫土量	2,250m ³		4,300m ³
樋門改修	1基		
サイン・ベンチ・照明灯	1式		1式
人道橋		2基	

図2

二の丸跡広場平面図(完了状況)



公園案内版



藤棚(パーゴラ)



平板舗装



広場入口段差解消



街灯改修



ベンチ・砂利敷園路



既設階段手摺

二の丸跡広場(施工状況)

張芝



園路



砂利敷園路



平板舗装



五色沼平面図(完了状況)



中間部



市道側より



水門部



上流側より


砂利敷園路



人道橋



浚渫




石積(新設割石)



石積(既存石再利用)



石積・カゴ枠



砂利敷園路断面

石積断面


長沼平面図(完了状況)



ベンチ+デッキ



既設階段手摺



南側より



北側より



転落防止柵



傾斜路

長沼(施工状況)



園路



石積



デッキ



カゴ枠



浚渫



浚渫

