

R3宮城野区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)		
53	原町	防犯	原町坂下線	原町本通りの原町3丁目交差点から坂下交差点までの区間	連れ込まれやすい場所が数か所あり、実際に児童が声を掛けられ、連れ込まれたことがある。	・児童への安全指導(学) ・商業施設等に「かけこみ110番の店」の協力依頼(学) ・パトカーによるパトロール(警・生)	○						○					○	
54	原町	交通・防犯	原町本通線	原町本通りの原町3丁目交差点から北上した梅田川に架かる橋のため	北東の位置の橋のため、ガードレールや柵が途切れ、川原に降りていくことができる状態にある。危険の注意喚起をする立て札等もなく、児童が興味本位で降りていってしまう可能性がある。	・児童への交通安全指導(学) ・ガードレール設置について検討(道) ・パトカーによるパトロール(警・生)	○	○					○					○	
55	原町	交通	宮城野2417	国道45号沿い横断歩道	原町児童館本館を利用する児童の下校時の通学路。横断歩道の距離が長く、五輪方面から来る車両からは見通しが悪い部分がある。信号待ちを嫌い、十分に減速せずに通過する車両が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・注意喚起看板の設置を検討(国道)	○	○					○	○				○	
56	岩切	交通	主要地方道8	岩切大橋	歩道が狭く、自転車と歩行者が多く、登下校時に接触等の危険性が高い。	・児童への交通安全指導(学)	○						○					○	
57	岩切	交通	宮城野523 宮城野524	入山地区	利府・富谷方面からの自動車が多く、渋滞が起きている。歩道がないため、歩きにくい。	・町内会に相談し、交通規制要望の提出について検討(学) ・道路と水路に段差があるため、柵の設置を検討(道) ・交通規制の実施(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	柵を設置するスペースがなかったため、水路と道路の間にポストコーンを設置した(道)
58	岩切	交通	宮城野466	畑中南地区岩切病院付近の鍵型道路	横断歩道がないため、道路を横断するしかない。交通量が多く、見通しも悪いため危険である。	・100m東側の横断歩道を利用するよう指導(学) ・路肩のカラー化について検討(道)	○	○					○	○				○	カーブ路への横断歩道設置は、見通し等を考慮し困難(警・交)
59	岩切	防犯	宮城野570	東北本線陸橋	陸橋の囲いが高く、見通しが悪い。不審な人物がいてもわかりにくい状況である。	・学校ボランティア防犯巡視員による見回りの継続(学) ・パトカーによるパトロールの強化(警・生)	○						○					○	
60	岩切	交通	宮城野1901	ファミリーマート仙台岩切店西側	交通量が多く、道路を渡ることが難しい。	・学校ボランティア防犯巡視員に交通指導強化を依頼(学)	○						○					○	直近に横断歩道が設置されているため、不要と判断(警・交)
61	岩切	交通	宮城野500	あやこ歯科前	7:30~8:30までスクールゾーンとなっているが、侵入し走行する自動車あり。	・保護者にスクールゾーンであることを啓発(学) ・取締係・管轄駐在所に取締りを依頼(警・交)	○		○				○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
							学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署	警察署 (生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署 (交通課)	区防犯担当部署			警察署 (生活安全課)
78	幸町	交通	東仙台幸町線	二の森1-34付近	登校時間帯通行禁止だが、通行車両が多く道幅が狭い。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会・学校ボランティア防犯巡視員等の見守り位置の工夫(学)	○						○					○	
79	幸町	交通	宮城野18(幸町二丁目6号線)	幸町中学校から幸町小学校前を通り、東仙台幸町線までの区間	登校時間帯通行禁止だが、通行車両が多いため、歩行者に危険が伴う。	・児童への交通安全指導(学) ・父母教師会、学校ボランティア防犯巡視員、民生委員児童委員等への呼び掛け(学) ・交通指導・取締りの強化(警・交)	○		○				○		○			○	
80	西山	交通	宮城野135(西風線)	宮城野135の東仙台1丁目21・23番地付近	道幅が狭い上に交通量が多いため、路側帯の上を車両が通行している。児童と車両が非常に接近している。	・該当道路を通らず、指定通学路を迂回するよう教職員・児童・保護者に通知(学)	○						○					○	
81	西山	交通	宮城野141(東仙台燕沢線)	ヘアサロンはうす駐車場前T字路	朝の通勤時間帯に鶴ヶ谷方面から利府街道に向けて渋滞する。車がつながるなか、T字路の横断歩道を東から西へ渡る児童がいる。南から北へ向かう車は児童が突然現れるため、危険。毎朝学校ボランティアが立ち、車を止めて児童を横断させている。ミラーは設置されているが、危険な状態は続いている。	・児童への交通安全指導(学) ・減速しない車両について、タクシー協会へ連絡(学) ・文字の引き直しの検討(道) ・横断歩道・法定外表示の工事申請を実施(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
82	高砂	交通	宮城野723(高砂田子1号線)	高砂拳友会空手道場北側交差点	横断歩道の終わりが高い塀がある部分となっており、車からは塀から出てくる子供たちが見えず危険である。地域の方からは、横断歩道の位置を西側に移動した方が良いのではないかと意見がある。	・十字マークの引き直し(道)		○											R5年度完了予定(道)
83	高砂	交通	一般県道141	福田町交差点から北へ向かう道路	交差点へ登る歩道の脇が工事中で、穴が開いたようになっている。穴の深さは約3mほどで、歩道側にはガードレールが設置されているが、反対側には設置されていない。また、道路の塗装が剥がれている部分や道路の段差も多い。子供たちが歩く際に躓いたりなど、危険である。	・所有者への対策依頼について検討(学)	○						○					○	

R3宮城野区

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考				
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他		
84	福室	交通	宮城野738(新田線)	福室児童館前	児童館前がカーブになっており見通しが悪い。道幅も狭く、交通量も多い。スピードを出して通行する車が多い。常に児童と車両が近く接触の危険もある。下館指導と共に職員が下館時危険箇所を児童が通り過ぎるまで見守っているが、地域の方からも不安の声があがっている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 区画線(外側線)の引き直し(道) 「歩行者注意」の設置(道) NTTに対し電柱に車への注意喚起表示の設置を申請(児童館) 	○	○					○	○					○			
85	福室	交通	宮城野740(高砂住宅幹線2号線)	福室希望園前	交通量が多く、歩行者の横断も多い。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 登下校時には信号のある横断歩道を利用するよう指導(学) 	○						○							○		
86	福室	交通	宮城野730 宮城野730・735 交差点	福室5丁目と4丁目間のT字路	細い路地で見通しが悪いうえ、県道今市福田線から中野栄方面へ抜ける道で交通量が多い。カーブミラーが設置されているものの、深山神社方面から進入した車からは福室小学校側から南下する児童を発見しにくい。福室小学校から南下すると塀に囲まれており見通しが悪い。また、一時停止やカーブミラーの確認をせずに児童が出てしまうことがある。R3.6福室小学校側から南下した児童の飛び出しによる乗用車との接触事故あり。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 	○						○							○	看板設置・法定外表示の設置・カーブミラーの更新等の対策は実施済(道)	
87	鶴谷東	交通	宮城野251(鶴ヶ谷16号線) 宮城野237(鶴ヶ谷3号線)	鶴ヶ谷中央公園東側交差点	横断歩道はあるが、信号機がない。朝の通勤時間帯は自動車の往来が激しい。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学) 信号機ヒアリングに登載し、信号機設置の検討(警・交) 	○		○					○		○				○		
88	鶴谷東	交通	宮城野234(鶴ヶ谷中央線) 宮城野250(鶴ヶ谷15号線)	鶴谷東小学校南東角の交差点	信号機のない交差点。通勤車両の往来が激しい。さらに坂の途中にあるため、見通しが悪い。直線の坂道のため、自動車の速度は出ている。	<ul style="list-style-type: none"> 児童への交通安全指導(学) 職員・PTA・ボランティアによる巡回指導(学) 街路樹の撤去について検討(道) 交通指導取締りを検討(警・交) 	○	○	○					○	○	○				○		
89	柊江	交通	宮城野192(第三高等学校前線)	柊江小学校西側道路	車道と歩道の上にガードレールがない。	<ul style="list-style-type: none"> ガードレール設置の検討(道) 		○							○						○	