

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
114	生出	交通	太白1842 鹿野人來田線	宮城交通バス 人來田発電所前	車両の通行が多く、速度も出している道路を、通学のために1年生が横断しなければならない。信号機も、横断歩道もなく、車両通行の合間をぬって横断する必要がある。	・児童への安全指導と保護者への啓発（学） ・横断歩道の設置（警・交）	○		○				○		○				○	
115	生出	交通	主要地方道31 仙台村田線	茂庭字田尻1 ミニストップ前から生出橋まで	通学路として指定されているが、片側1車線の道路で歩道が狭い。雨の日に傘をさして、大型車が横を通過すると傘と車両が接触しそうになり、危険である。	・速度・駐車禁止の標識の増設（警・交）			○						○				○	坪沼地区の産廃処理場に向かう車両が多いため、午後の通行規制は困難（警・交）
116	生出	交通	仙台村田線	茂庭字大沢地内 ENEOS茂庭SS付近	路線北側には防護柵があるが、ENEOSより南側はないため、危険である。外側線が消えており、歩行者が歩く範囲がわかりづらいため危険である。	・防護柵の設置を可能な範囲で検討（道） ・外側線の引き直しを検討（道）		○						○					○	
117	鹿野	交通	太白322・太白436の交差点	T字路と横断歩道の関係	押しボタン信号との関係で、どちらからも無理に右折しようとする車両がある。	・児童への交通安全指導（学） ・パトロールの強化（警・交）	○		○				○		○				○	
118	鹿野	交通	太白322	車道と歩道の境界	途中から歩道がなくなっている。冬は雪が固められ、転ぶ歩行者が続出する。	・児童への交通安全指導（学）	○						○						○	
119	鹿野	交通	太白1842・太白436	交差点	自転車が赤信号でも止まらずに走行している。	・児童への交通安全指導（学） ・交通規制をかける（警・交）	○		○				○		○				○	道路改良工事後に対策について再検討（警・交）
120	鹿野	交通	国286・太白2310交差点	交差点	歩道橋工事のため、児童が利用しているが、左折車が一時停止ではないので止まらない。	・児童への交通安全指導（学） ・工事終了後、規制の設置（警・交）	○		○				○		○				○	
121	鹿野	防犯	太白388	鹿野1丁目1番地 鹿野公園付近	公園の木や空き地などにより、人目につきにくい。	・児童への安全指導（学） ・公園課への樹木伐採依頼（学） ・パトカーによるパトロールの強化（警・生）	○				○		○				○		○	
122	八本松	交通	市道2410	郡山3丁目付近の郡山堀	通学路に沿って流れる郡山堀が一部暗渠化されたが、まだ開渠となっており、流水量が多い時期などは、児童が流される心配があり危険。	・児童への交通安全指導（学） ・水路管理者と協議し、ガードレール改修を検討（道） ・一時停止標識の移設（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	
123	八本松	交通	市道2410が市道2382に接する付近	郡山3丁目×木公園前横断歩道	多くの児童が使用する横断歩道に設置されている「通学路」の表示が消えており、通行する車両から見えにくく危険。	・児童への交通安全指導（学） ・通学路標識の設置（道）	○	○					○	○					○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
124	八本松	交通	長町八木山(その8)線	ファミリーマートあすと長町店駐車場	ファミリーマートへの車の出入りが多い。駐車場が広く、大型トラックの出入りも多い。大型トラックが歩道側に駐車していると、他の車の出入りの際、子供たちと運転者双方から見えにくい状況となるため、非常に危険。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
125	八本松	交通	元寺小路郡山線	八本松市民センター付近歩道	仙台中心部から国道4号鹿又交差点に向かって南下する車がスピードを出して通るため、日常的に危険。特に八本松市民センターの前の信号は横断歩道を八本松児童館を利用する児童が渡るため、運転者が減速を意識できるような標識等がないことが課題。	・児童への交通安全指導(学) ・通学路標識の設置(道)	○	○					○	○					○	
126	八本松	交通	八本松小学校東脇線	校庭南の通学路にあるブロック塀と木製電柱	通学路となっている校庭南側の細道は自家用車がすれ違うことができない位の幅であるにもかかわらず、ブロック塀や木製電柱があり、大変危険。	・木製電柱の撤去を東北電力に依頼(学) ・木製柱の街路灯は、木製柱を撤去し、移設(道)	○	○					○	○					○	
127	大野田	交通	大野田五丁目2号線	大野田小学校東側横断歩道太白区大野田5丁目11－5あたり	学校側には歩道があるが、反対側には歩道がない。横断歩道があるが、そこを渡らない歩行者もいる。	・警戒標識(通学路)の設置(道) ・停止線等の引き直し(警・交)		○	○					○	○				○	
128	大野田	交通	大野田五丁目歩行者専用道路2号線	太白区長町南3丁目39－14近く	橋が近くにあるため、横断歩道がないにも関わらず渡ろうとする歩行者が多い。カーブになっているため、車の見通しも悪い。	・児童への交通安全指導の徹底(学) ・他の道路を使用し、当該道路を使用しないよう指導(学)	○						○						○	
129	大野田	交通	大野田(その2)線	太白区大野田5丁目29－12近く横断歩道	児童が多く使用するが、信号機がない。時間によっては車が途切れないときもある。	・児童への交通安全指導(学) ・学校・地域による見守り(学)	○						○						○	
130	大野田	交通	仙台館腰線大野田一丁目1号線	旬菜食健ひな野長町店(太白区大野田1丁目4)前交差点	時間にもよるが、自転車の通行量が多い。また、短い横断歩道のため、信号を無視して渡る自転車も多く見られる。	・登校時の見守り(学) ・「通学路」の看板を新しいものに変更(学)	○						○						○	
131	大野田	交通	仙台館腰線	セブンイレブン仙台富沢駅東店(太白区大野田5丁目20－1)前交差点	道路からセブンイレブンに入ろうとする車が多い。お店の駐車場に入る入り口も広く、また複数あるため、多くの車が歩道を横切ることになる。	・学校・地域による見守り(学)	○						○						○	
132	大野田	交通	郡山折立(その5)線	ナイスグランソレイユ長町南(太白区太子堂4－1)前横断歩道	信号機がない横断歩道であるが、車の通行量が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・学校・地域による見守り(学) ・横断旗の数を増やす(学)	○						○						○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
133	大野田	交通	郡山折立(その5)線	大野田1丁目2号線筑川付近	道が狭い。車の通行量が多い(両面通行)。歩行する際は1列になって気を付けて歩くしかないが、それでも車とぎりぎり接触しない程度である。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
134	大野田	交通	大野田一丁目1号線	路線全体	通学児童が多く利用する路線であるが、車道と歩行スペースの分離がなされていない状況である。また、狭小幅員箇所があり、児童が歩行する際は1列になって歩いているが、車両との距離が近く、危険な状況である。	・警戒標識(通学路)の設置(道) ・歩道整備(道) ・路側帯カラー化(道) ・人道橋設置(道)		○						未						・警戒標識は完了(道) ・歩道整備、路側帯カラー化は完了(南道路)
135	八木山南	交通	太白1222	校門をまっすぐ進んだ、グリーンベルトの横断歩道	・信号機なし(通学路で横断許可の横断歩道) ・一時停止無視の車両が有り ・街路樹で一時停止標識が見えにくい ・一時停止線が見えにくい	・児童への交通安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学) ・「止まれ」文字の引き直し(道) ・街路樹の枝払い(公園課)	○	○				○	○	○				○	○	
136	八木山南	交通	太白3と太白1222の交差点	仙台市太白区八木山南3丁目	信号機あり(通学路で横断許可の横断歩道)	・児童への交通安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学) ・交差点内の導流線等の路面標示の見直し(道)	○	○					○	○					○	
137	八木山南	交通	太白1224と太白1223の交差点	仙台市太白区八木山南2丁目	・事故が多い。 ・坂道から直進する車両は見通しが悪い。 ・歩車分離の交差点ではあるが、勘違いした車両が飛び出してくる可能性がある。	・児童への交通安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学) ・横断歩道の修繕(警・交) ・歩車分離式の標板の増設(警・交)	○		○				○		○				○	
138	八木山南	交通	太白1223と1216の交差点	仙台市太白区金剛沢3丁目	・坂道から直進する車両は見通しが悪い。 ・信号機なし	・児童への交通安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視員や子供会健全育成の見守りの強化(学) ・「止まれ」文字、センターライン等の引き直し(道) ・老朽化した標識の交換(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
139	富沢	交通	太白2201と1730の交差点	フォーラム三番館から水道局に渡る横断歩道及び水道局ATM前	カーブになっており、見通しが悪く、朝はスピードを出してくる車が多い。	・児童への交通安全指導(学) ・樹木の伐採(公園課)	○					○	○					○	○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
140	富沢	交通	太白2201と1706の交差点	セザールから南大野田デイサービスへの横断歩道	過去に車同士の事故が何度かあった危険な場所。	・防犯ボランティア、保護者による見守りの強化（学） ・規制標識（速度・駐車禁止）の交換（警・交）	○		○				○		○				○	
141	富沢	交通	太白2201と1715の交差点	オリコ者宅前の横断歩道	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・「止まれ」文字・交差点マークの書き直し（道）		○						○					○	
142	富沢	交通	太白2140と2139の交差点	サウスウインド前の交差点	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・「止まれ」の書き直し（道） ・横断歩道・停止線・ダイヤモンドの直し（警・交） ・樹木の枝払い（公園課）		○	○			○		○	○			○	○	
143	富沢	交通	太白2140と2682の交差点	ナイスアーバン前の交差点	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。	・「止まれ」文字・センターライン書き直し（道） ・横断歩道・停止線の直し（警・交）		○	○					○	○				○	
144	富沢	交通	太白2185と2628の交差点	車両基地と富沢病院近くの交差点	横断歩道がない。	・児童への交通安全指導（学） ・横断歩道は設置（警・交）	○		○				○		○				○	
145	富沢	交通	太白2709と2692の交差点	TSUTAYAから南へ向かう道路と富沢病院北側を西方向へ向かう道路の交差点	車両側に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・交差点マーク（路面標示）の新設（道） ・停止線・ダイヤモンドの直し（警・交）		○	○					○	○				○	
146	富沢	交通	太白2141と2628の交差点	富沢病院北西の交差点	車両側に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・交差点マーク（路面標示）の新設（道） ・ダイヤモンドの直し（警・交）		○	○					○	○				○	
147	富沢	交通	太白2141と2682の交差点	すぎのこ保育園付近の交差点	東西道路に一時停止がなく、危険。横断歩道もカーブの先にあるため見通しが悪い。	・横断歩道手前に「歩行者注意」の路面標示もしくは警戒標識（交差点）の設置（道）		○						○					○	
148	富沢	交通	太白2136と2113の交差点	セブンイレブン前の交差点	車の出入りが多く危険。	・防犯ボランティアによる見守りの強化（学） ・「止まれ」文字の書き直し（道） ・通学路標識の設置（道）	○	○					○	○					○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
149	富沢	交通	太白2117（富沢南一丁目1号線）	杉の下橋	交通量が多いが、道幅が狭い	・歩道橋の整備（道） ・横断歩道を南側に移設することを検討（警・交）		○	○					○	○				○	
150	向山	交通	太白260（向山3丁目4号線） 太白257（向山3丁目1号線）	イトマンスイミングスクール向山校西側道路	車がようやくすれ違いができるほどの細い道だが、信号がなく、バス通りが渋滞するので近道によく利用されている。坂道で見通しも悪く、車や自転車の往来が激しく、危険との指摘あり。特にスイミングスクールイトマン裏の道は送迎バスも往来しているので危険。児童が登校途中に途中にスピードを出した自転車と接触する事故があった。	・学校・交通指導隊による見守り（学） ・「止まれ」文字の引き直し（道） ・停止線の修繕（警・交）（済） ・一時停止の移設（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	・停止線の修繕は工事施工待ち（警） ・一時停止の移設については、地権者の合意が得られず移設不可（警・交）
151	向山	交通	太白227（八木山長嶺線）	八木山長嶺線全体	八木山から仙台駅方面に向かうバス道路が混むため、信号がない当該道路が通り道になっている。車がやっと対向できるくらいの狭い道路で、路側帯等の表示はない。特に朝はスピードを出している車が多く、危険。以前は速度制限の標識があったが撤去されている。	・時速30km規制の検討（警・交）			○						○				○	
152	西多賀	交通	太白1107（富田線）		児童は左側通号で登校している。後ろからくる自動車が坂道で加速し、急カーブを曲がるため、タイヤに巻き込まれる危険がある。	・通学路の変更について検討（学）	○						○						○	
153	四郎丸	交通	太白883（四郎丸小学校前線） 太白937（渡道境線） 太白924（袋原平淵線）	ローソン仙台四郎丸渡道店前交差点	横断歩道が設置されておらず、通学路になっていない。現在通学路としている東側道路は見通しが悪く、道幅が狭いため、横断歩道設置が叶えば、当該道路を通学路として使用可能になる。	・児童への交通安全指導（学） ・保護者ボランティア等による注意喚起（学）	○						○						○	歩行者の導線が確保できれば、横断歩道設置について検討可能。
154	四郎丸	交通	太白934（四郎丸小学校南線） 太白926（四郎丸神明1号線） 太白938（中田北釜街道線）	まんまる薬局前交差点から西に向かう道路	ボタン式信号要望済。冬期は路面が凍結し、危険。	・児童への交通安全指導（学） ・ガードレールの撤去（道） ・カーブミラー・電柱の移設（道） ・横断歩道標識の移設（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	
155	四郎丸	交通	太白938（中田北釜街道線）	四郎丸神明3号公園北側道路	加速している車両が多く、危険。	・児童への交通安全指導（学） ・区画線の引き直し（道）	○	○					○	○					○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
156	四郎丸	交通	太白2037(中田落合街道2号線)		歩道がないために児童の安全が確保できない状況である。町内会等より早急に用水路の暗渠化による歩道の整備を要望されている。	・児童への交通安全指導(学) ・既設用水路の上にコンクリート板を設置し、その上を歩道として活用(道)	○	○					○	未						
157	四郎丸	交通	太白864(袋原落合線)		歩道が設置されているものの、歩道幅員1m程度と狭いため、歩行者の通行に支障をきたしたおり、地元より歩道拡幅の要望を受けている。	・児童への交通安全指導(学) ・隣接する水路に蓋をかけ、歩道を拡張(道)	○	○					○	未						
158	上野山	交通	太白1398(山田住宅幹線) 太白1842(鹿野人來田線)	セブンイレブン仙台山田店前横断歩道及び敷地内駐車場	児童の登下校時に車両の交通量が多い。またセブンイレブン敷地内にある駐車場に入るまで縁石がないため、車両が車道のどこから進入してくるかが児童にとって予測しづらい。	・店舗に縁石設置について交渉する(学) ・店舗の承諾を得た場合、縁石の設置(道) ・横断歩道の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
159	上野山	交通	太白1395(山田旗立線) 太白1842(鹿野人來田線)	シナネン石油(株)セルヴス鈎取向かえにある交差点	太白団地方面へ右折しようとする車両から横断歩道を歩いている児童が見えづらい。	・交差点付近の植木柵を撤去し、ガードレールを設置(道)		○						○					○	
160	八木山	交通	太白48(八木山本町二丁目16号線) 太白51(八木山本町二丁目19号線)	八木山小学校から歩道橋を渡って本町2丁目への坂道	本町2丁目から登下校する児童が通る。坂の下まで行くと広い歩道があるが、坂の途中の箇所は歩道が狭くなっており、縁石やガードレールも設置されていない。一時停止もないため、坂を下りてくる自動車がスピードを上げて通る箇所。	・停止線の修繕(警・交)			○						○				○	
161	八木山	交通	太白110(長町恵通1号線)	柴崎齒科北側道路	八木山小学校から東へ青山地区から登下校する児童が通る。歩道は狭く、縁石がある箇所もあるが、ほぼ何もない箇所の方が多い。バス通りにもなっており、交通量も多い。信号も少ないため、自動車がスピードを出して走っている。	・「速度注意」の路面標示の検討(道) ・速度・駐車禁止標識の更新(警・交)		○	○					○	○				○	
162	八木山	交通	太白56(八木山本町二丁目24号線)	芦の口緑地西側交差点から南西に進む道路	八木山小学校から南へ、みやぎ生協八木山店前の交差点を使用する八木山東地区から登下校する児童が通る。交差点付近の歩道は広く、ガードレールもあるが、八木山東地区の方へ歩いていくと縁石もガードレールもない狭い歩道となっている。三神峯、西多賀方面へ抜ける道となっており、交通量も多い。	・路面標示の引き直しの検討(道) ・停止線・予告マークの修繕(警・交)		○	○					○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
163	金剛沢	交通	太白1149(金剛沢前1号線)	金剛沢小学校西側道路	北側から南側にかけて緩やかな下り坂になっている。道幅が狭くなったり広くなったり変則的な道幅になっている。	・児童への交通安全指導(学) ・取締り・警らの強化(警・交)	○		○				○		○				○	
164	金剛沢	交通	太白1124(西の平住宅線) 太白1184(金剛沢線)	金剛沢小学校北側から西の平一丁目4号公園に向かう道路	小学校北側にある道路は、東側に向けて見通しが良い。片側に路側帯はあるが、ガードレールなどはない。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
165	金剛沢	交通	太白1146(西多賀八木山本町線)	金剛沢小学校東側道路	小学校東側の道路はバス路線になっている。大型車も通るが、歩道等もなく危険である。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
166	太白	交通	太白1255(上の山線)	佐保山地区	道幅が狭く、歩道がないため危険。	・児童への交通安全指導(学) ・交差点に「クロスマーク」の設置(道)	○	○					○	○					○	
167	芦口	交通	太白132(大峙町3号線)	橋本農園東側道路	道幅が狭く、急な坂。	・沿道の除草の依頼(学) ・防犯ボランティア巡視員の巡視(学)	○						○						○	百年の杜推進課で除草実施予定
168	芦口	交通	太白344(長町芦の口線)	橋本農園南側道路	道幅が狭く、見通しが悪い。	・通学路の見直しを検討(学)	○						○						○	南側は私有地であり、道路の拡充は困難
169	芦口	交通	太白2502(西の平二丁目11号線) 太白1131(西の平住宅北線)	西の平3丁目交差点	道幅が急に狭くなっている。	・町内会・住民と押しボタン式信号の撤去・一時停止設置について検討(学)	○						○						○	
170	芦口	交通	太白1131(西の平住宅北線)	西の平3丁目交差点から西へ向かう道路	道幅が非常に狭い。車とのすれ違いに注意が必要。	・児童への交通安全指導(学)	○						○						○	
171	芦口	交通	太白72(八木山東一丁目1号線)	西の平二丁目3号公園西側五差路	五差路。スピードを出す車が多い。	・通学路標識の設置箇所の調整(道)		○						○					○	
172	東四郎丸	交通	太白917(前街道線) 太白938(中田北釜街道線)	バス停の浜堀付近の信号機のない横断歩道	閑上方面への抜け道となっており、朝夕方は特に交通量が多い。また、工事関係の車両(ダンプカー等)が多く通る。先日も登校途中の児童が車と接触しそうなヒヤリハット事例が発生しており、対策が急がれる。	・学校ボランティア・PTAによる見守り(学) ・ドットラインの設置(道) ・速度標識の補充(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
173	人来田	交通	太白1461（日本平18号線）	日本平通学路（ロータリーより1本東側の南北道路）	朝、通勤車両が多い。歩道もなく、注意が必要である。	・児童への交通安全指導（学） ・外側線の引き直し（道） ・一時停止標識の更新（警・交） ・横断歩道標識の設置と更新（警・交） ・「止まれ」文字の標示（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	
174	西中田	交通	主要地方道39（仙台岩沼線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。	・児童への交通安全指導（学） ・保護者や地域ボランティアの協力（学）	○						○						○	
175	西中田	交通	太白972（西中田幹線2号線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。	・「止まれ」文字の引き直し（道） ・横断歩道設置の検討（警・交）		○	○					○	○				○	
176	西中田	交通	太白971（西中田幹線1号線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。	・児童への交通安全指導（学） ・保護者や地域ボランティアの協力（学） ・横断歩道の設置（警・交）	○		○				○		○				○	