

H26宮城野区

一覧 番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 実 施 完 了 又 は	備考
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他		
31	榴岡小学校	鉄砲町榴岡線	仙台市宮城野区榴岡3丁目11-5付近	横断歩道の白線、自動車の停止線が消えている。	・横断歩道補修(警)				○							○	
32	榴岡小学校	小田原大行院丁1号線	仙台市宮城野区小田原1丁目8-1付近	車や自転車など交通量が非常に多いが、歩道が狭い。	・学校による交通指導(学) ・路側帯のカラー化(道) ・横断歩道、停止線の補修(警)	○	○		○			○	○			○	
33	榴岡小学校	鉄砲町榴岡線	東横イン北側道路	電柱が歩道を狭めている。	・電線共同溝事業を進める(道)		○						○			○	
34	岡田小学校	鍋沼線 市営バス加茂皇 神社前から上屋 倉前まで	岡田字袋浦岡田郵便局付近	雨天時に広く水たまりができ、歩行が困難になる。	・砂利道には碎石を補充し、舗装部はア スファルトで補修(道)		○						○			○	
35	岡田小学校	鍋沼線 市営バス加茂皇 神社前から上屋 倉前まで	蒲生字雑子袋岡田コミュニ ティーセンター付近	歩道が狭く、危険である。	・カーブの前後に減速マーク、通学路注意 の路面標示(道)		○						○			○	
36	岡田小学校	鍋沼線外1線	蒲生字雑子袋岡田コミュニ ティーセンター付近	見通しの悪いカーブで、歩道もなく、通行上危険である。	車道2車線と両側への歩道設置計画(鍋 沼線外1線道路改良事業)がある(道)		○						○			○	
37	宮城野小学校	銀杏町2号線	銀杏町11番地(ふじい接骨 院)付近交差点	車や自転車など交通量が非常に多い交差点だが、横断歩道がないので大変危険である。	・交差点カラー化(道) ・通学路歩行者注意の路面標示を行う (道)		○						○			○	
38	宮城野小学校	宮城野街路24 号線	宮千代1丁目36番地(南宮 城野公園)付近交差点	変則の十字路交差点で、一度に3 方向から車が来ることがあり、大変 危険である	・学校による交通指導(学) ・事故防止のための十字マーク、外側線 を設置(道) ・一時停止規制標識の設置及び停止線の 施行(警)	○	○		○			○	○			○	
39	鶴ヶ谷東小学校	鶴ヶ谷122号線	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁 目東部西友前歩道	大型商業施設が左手にある緩やか なカーブ。速度超過車があり危険。	・学校による交通指導(学)	○							○			○	

H26宮城野区

一 覧 番 号	学 校 名	路 線 名	通 学 路 の 危 険 ・ 要 注 意 個 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 個 所 の 内 容	対 策 内 容	対 策 箇 所 数					対 策 完 了 又 は 継 続 実 施					実 全 施 て 完 了 又 は	備 考
						学 校	道 路 ( 市 )	道 路 ( 国 )	警 察	そ の 他	学 校	道 路 ( 市 )	道 路 ( 国 )	警 察	そ の 他		
40	鶴谷東小学校	鶴ヶ谷123号線 鶴ヶ谷京原山沢	仙台市宮城野区鶴ヶ谷六丁目北部の丁字路	多くの車が4号線への抜け道として通る交通量の多い坂の頂点の丁字路。横断歩道はあるが、一時停止後の右左折や直進車に注意を要する。	・学校による交通指導(学) ・路面標示・標識の補修(警)	○					○					○	信号機設置困難のため、標識及び路面標示の補修で対応(警)。
41	燕沢小学校	岩切鶴ヶ谷南2号線 岩切鶴ヶ谷南5号線	鶴ヶ谷東2丁目の交差点	通勤の抜け道で通学時間帯の交通量が多い。交差点の一方だけが一旦停止となっており、車輛事故の発生も危惧される。	・カーブミラーの角度調整(道) ・交差点カラー化(道) ・通学路注意の路面標示設置(道)		○					○				○	
42	燕沢小学校	東菖蒲沢幹線外3線	鶴ヶ谷菖蒲沢公園南側	公園に隣接する市道は鉄塔等に囲まれ見通しが悪く死角となり、通行上や防犯上危険なうえ、ごみの不法投棄や冬期間のスリップ事故が多発している。	・東菖蒲沢幹線の車道2車線と北側への片歩道の設置計画がある(道)		○					○				○	
43	中野栄小学校	西谷地線	宮城野区中野字大貝沼 JR仙石線出花踏切南側	車の通行量が多いにもかかわらず、横断歩道がなく、大きく迂回しなければならない。	・登下校時の危険箇所横断の防止策の検討(学) ・通学経路を検討(学)	○						○				○	
44	中野栄小学校	中野二丁目3号線	宮城野区中野字葦畔181付近	大きくカーブする三叉路で、横断歩道がなく、走行車両から児童の姿が見つけにくい。	・横断歩道設置に向けた、当該道路の通学路指定の要望 ・横断歩道設置後の歩行指導の徹底(学) ・減速マークの設置(道) ・出花一丁目5号線への外側線の設置(道)	○	○					○	○			○	
45	鶴巻小学校	福田町中央幹線	福田町2丁目 砂押地区入口付近	見通しが悪く道幅が狭い。	・学校による交通指導(学) ・交通指導取締強化(警) ・交差点カラー化、通学路注意の路面標示(道)	○	○				○		○			○	
46	鶴巻小学校	(主)仙台塩釜線	高砂2丁目高砂大橋付近	左折車が非常に多く、しかも自転車の歩道通行もある。	・学校による交通指導(学) ・左折歩行者注意の路面標示、ゼブラ帯の設置(道) ・横断歩道標識の設置(警)	○	○				○		○			○	
47	鶴巻小学校	福田町中央幹線	福田町4丁目と3丁目の境目	道路が狭いうえ交通量が多く、時々大型トラックも入ってくる。	・交差点カラー化(道)		○					○				○	

H26宮城野区

一覧番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					備考		
						学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他		実施完了又は	
48	鶴巻小学校	(主)仙台塩釜線	鶴巻1丁目高砂大橋付近	歩道に陥没あり。	・法面整形、路肩補修(道)		○					○						
49	鶴巻小学校	中野向田3号線	白鳥1丁目内の道路	道幅が狭いうえ歩行者、車の交通量が多く、接触事故もある。	・学校による交通指導(学) ・交差点カラー化、通学路注意の路面標示(道) ・一時停止線の補修(警)	○	○				○	○						○
50	東宮城野小学校	志波北街路5号線	宮千代3丁目7番地、8番地の間の交差点	道幅の割に交通量が多い。横断歩道があるが、スピードを出して通過する車が多い。	・学校による交通指導(学) ・一方通行路線の一時停止規制の検討。押しボタン信号機は検討箇所として本部報告(警)	○					○							○
51	東宮城野小学校	志波北街路5号線	萩野町3丁目の押しボタン式の信号機のある交差点	交通量が多いところで、押しボタンの電柱が路側帯内にあるため、ボタンを押すのに車道に出なければならない。雪が降ると路側帯に堆雪されるため、より車道に出る必要がある。	・学校による交通指導(学) ・交差点カラー化、車止め設置(道) ・横断歩道・停止線の補修(警)	○	○				○	○						○
52	西山小学校	小田原燕沢線	西山小前歩道橋	電線が近い。	・架線の占有者である企業に移設協議(道)		○					○						○
53	西山小学校	東仙台燕沢線	西山小から県営住宅に抜けるまでの住宅地	歩道と車道の区分がされていない。	・当該路線の両側に、再度、外側線を設置(道)		○					○						○
54	西山小学校	西風線	利府街道東仙台1丁目 鈴木燃料店前(熊谷内科小児科)から新田地区へぬける道路	7時半から8時半まで進入禁止だが、かなりの車が進入。事故が多い。	・学校による交通指導(学) ・標識の増設、交通指導警戒の強化(警)	○					○							○