

H28 西中田小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)



77

・見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードを出しぎみとなる車も多い実態である。

＜対策メニュー＞

- ・交差点東側への横断歩道設置を検討(警)

78

・見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードを出しぎみとなる車も多い実態である。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道又は自転車横断帯あり標示の引き直し(警)

79

・見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードを出しぎみとなる車も多い実態である。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道停止線の引き直し(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所