

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
						学校	道路（市）	道路（国）	警察	その他	学校	道路（市）	道路（国）	警察	その他		
61	中田小学校	太白810	セブンイレブン中田町店前交差点から、JR南仙台駅まで	・歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走したりする自転車が目立つ。 ・児童が自転車と接触することも十分に予想される。 ・バイパスを横断の際は、右折車に十分注意しなければならない。	・児童への交通安全指導(学) ・保護者の協力による交通指導の継続(学) ・自転車専用通行帯の整備の検討(道)	○	○				○	○				○	自転車専用通行帯の整備が可能となれば、関連規制の実施を行う(警・交) R3矢羽根路面標示施工完了(道)。
62	中田小学校	県道273	学区内の国道4号線	・歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走したりする自転車が目立つ。 ・児童が自転車と接触することも十分に予想される。 ・中田7丁目交差点付近は、信号が見えにくいので、注意して歩行するようにしなければならない。	・児童への交通安全指導(学) ・見守りの継続(学) ・交差点改良(信号機の視認性向上を含む)を計画。(道)	○	○				○	○				○	・指摘事項と対策内容が一致しないため、R6に対策内容の見直しを実施(道)
63	中田小学校	太白802 太白812	中田市民センター南西側交差点	南北に走る道路について通学時間帯は、指定車・許可車を除き、通行不可である。また、南仙台駅に向かう自転車は一時停止しせず走り抜ける場合が多い。	・路側帯のカラー化(道) ・「スクールゾーン」路面標示の設置(道)		○					○				○	
64	中田小学校	太白802 太白803	中田小学校北西側交差点	通学時間帯は、指定車・許可車を除き、通行不可の表示のある交差点である。しかし、混雑する周辺道路を避け、進入してくる自動車がある。	・「スクールゾーン」路面標示の設置(道)		○					○				○	
65	中田小学校	太白1805 太白2361～2363	仙台市太白区中田2－2－21付近	都市計画道路の開通に伴い、車の流れが変わってきている。交通量が増えたことへの対応が今後必要である。	・児童への交通安全指導(学)	○					○					○	
66	中田小学校	太白1795 太白2004 太白2036	東中田2丁目7番付近	住民の要望により、押しボタン信号を設置してもらったが、袋原方面からスピードを出して来る車が多いので、なお注意が必要である	・児童への交通安全指導(学)	○					○					○	押しボタン信号を設置済(警)
67	中田小学校	太白2036 仙台バイパス交差点	国道4号線仙台バイパスダイハツ自動車前交差点	バイパスを横断するため、登校時には右折車に十分気を付けなければならない。	・児童への交通安全指導(学)	○					○					○	
68	中田小学校	太白293 太白938 太白1704	仙台市太白区中田町字杉ノ下11－2付近	歩行スペースが狭いため、車道側にはみ出して歩くことになる。朝はバイパスに出る抜け道として使う車が多い。	・路側帯にドットライン(破線外側線)の設置(道)		○					○				○	

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 て 完 了 又 は 実 施	備考
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他		
69	中田小学校	太白938 太白1704	仙台市太白区中田町字杉ノ下1ー22付近	センターラインが無く、歩道も狭い。T字路付近は大型車の通行も多く、十分注意して歩行しなければならない。	・路側帯にドットライン(破線外側線)の設置(道) ・「歩行者注意」等の路面標示の設置(道)		○					○				○	
70	四郎丸小学校	太白934	四郎丸小学校正門側T字路	路側帯が非常に狭く、通学時に車両も多く通行しており、大変危険。また、歩道に凹凸が多数あり。	・児童への交通安全指導(学) ・東側外側線を西側に移動し、路側帯のカラー化(道)	○	○				○	○				○	
71	四郎丸小学校	太白924、938交 差点	四郎丸字渡道33 菅井商店前交差点	交差点東側の横断歩道がない。	・児童への通学指導の徹底(学) ・防犯ボランティアの配置の継続(学)	○					○					○	
72	袋原小学校	太白955・938T字 路	中田町字前沖北35-2セブンイレブン付近T字路	車や自動車など交通量が非常に多いが、カーブで見えにくい。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)	○					○					○	
73	袋原小学校	太白841中田西 前線	東中田3丁目みどり歯科前 交差点から八坂神社に向かう道路	道幅が狭く、歩道がない。路側帯の緑のペイントが薄くなっている	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・中央線を消去し新たに外側線を設置(道) ・「歩行者注意」の路面標示の引き直し(道) ・グリーンラインの引き直し(道)	○	○				○	○				○	
74	袋原小学校	太白950・951T字 路 (東中田4丁目14 付近)	篠原整骨院の南の歩道からみどり歯科へ抜ける道路への横断	横断歩道がなく、横断するのが危険である。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・通学路の変更を検討(学)	○					○					○	
75	太白小学校	太白1333、1366 交差点	太白小学校前の横断歩道	ひより台大橋開通に伴い、朝夕の車両交通量が増加している。坂道で見通しも悪い。また樹木が生い茂ってくると標識も見にくい。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・標識及び横断歩道付近の樹木の剪定(道) ・「歩行者注意」路面標示の実施(道) ・「横断歩道あり」路面標示の施工(警)	○	○		○		○	○		○		○	
76	太白小学校	太白1333、1335 交差点	太白団地幹線2号線と4号線の交差点の信号機	ひより台大橋開通に伴い、朝夕の車両交通量が増加している。季節によって太陽の光で信号機が見えづらく歩行者の安全確保が難しい。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・現在ある信号灯器をLEDに改修(警)	○			○		○			○		○	

一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策箇所数					対策完了又は継続実施					全 て 完 了 又 は 実 施	備考
						学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他	学校	道路 (市)	道路 (国)	警察	その他		
77	東四郎丸小学校	太白917、938	太白区四郎丸字大宮58－4	信号機のない横断歩道。かなりの交通量で、防潮堤工事ダンプカーが多く通る。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・ドットライン(破線外側線)設置(道) ・「横断者注意」等の路面標示の設置(道)	○	○				○	○				○	
78	東四郎丸小学校	太白889,1848T 字路	太白区四郎丸字落合23－1	通学児童の多い箇所であるが、信号がない。交通量が多く、危険。	・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)	○					○					○	
79	西中田小学校	主要地方道39と 市道太白978の 交差点	西中田四丁目と五丁目、三 丁目と一丁目の境	見通しが悪く、高架橋を挟み一方にしか横断歩道が無く危険である。東西に通行する車はスピードを出しぎみとなる車も多い実態である。	・児童への交通安全指導(学) ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学) ・劣化した路面標示の補修予定(警)	○			○		○			○		○	継続協議中(学)
80	郡山小学校	太白784	郡山小学校校門前	4号線バイパスへの抜け道として走行する車両が多く、横断歩道はあるが速度を落とさず走行する場合がある。	・劣化した路面標示の復旧予定(警)				○					○		○	
81	郡山小学校	太白784	仙台市太白区郡山北目前 道路	道路の幅が狭く、危険である。	・児童への交通安全指導(学)	○					○					○	側溝設置による拡幅 対応済(道)
82	郡山小学校	太白2219	仙台市太白区穴田西北目 公民館前十字路	4号線バイパスへの抜け道として走行する車両が多く、速度も上げて走行する場合が多い。特に南北へつながる道が狭くなり歩道がない。	・歩行者への安全対策として外側線を設置(道)		○					○				○	
83	郡山小学校	太白2608	仙台市太白区東郡山2丁目 46付近T字路	横断歩道や一時停止の表示がなく、速度を上げて走行する車両が多い。	・劣化した路面標示の復旧予定(警)			○					○			○	
84	郡山小学校	太白794	仙台市太白区郡山字谷地 田ヤマト運輸前十字路	東西の直進者が速度を落とさず通行する場合が多く、横断の際危険である。	・外側線の設置(延長)(道)		○					○				○	