

H30宮城野区

| 一連番号 | 学校名   | 路線名  | 通学路の危険・要注意箇所                      | 通学路の状況・危険箇所の内容   | 対策内容  | 対策箇所数 |       |       |    |     | 対策完了又は継続実施 |       |       |    |     | 備考 |        |  |   |
|------|-------|--|-----------------------------------|--|---|-------|-------|-------|----|-----|------------|-------|-------|----|-----|----|--------|--|---|
|      |       |  |                                   |  |   | 学校    | 道路(市) | 道路(国) | 警察 | その他 | 学校         | 道路(市) | 道路(国) | 警察 | その他 |    | 完了又は実施 |  |   |
| 26   | 榴岡小学校 | 宮城野2299・宮城野2264交差点                           | 宮城野区榴岡公園西交差点横断歩道                  | スピードを緩めずに交差点へ進入する車、信号無視する車などが見られ、通学途中の児童が危険である。  | ・右折矢印信号の設置の検討(警)<br>・横断歩道の引き直し(警)   |       |       |       |    |     |            |       |       |    |     |    |        |  |   |
| 27   | 榴岡小学校 | 一般県道139号・宮城野2264交差点                          | 宮城野区榴岡公園東交差点横断歩道                  | 西側から来る車両が右折する際に、横断中の歩行者に気付かずに通過することが多い。そのため登下校中の児童が危険である。                                      | ・右折矢印信号の設置検討(警)<br>・横断歩道の引き直し(警)  |       |       |       |    |     |            |       |       |    |     |    |        |  |   |
| 28   | 岡田小学校 | 市道 宮城野963・鍋沼線                                | 岡田字寺前袋浦岡田郵便局付近                    | 路側帯が狭く危険。郵便局付近にゴミ集積所もあるため、車両の出入りがあり、危険。砂利道があるため、雨の日は水たまりができ、車道側に寄っての歩行になる。                     | ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)<br>・未舗装区間の舗装(水たまり解消)の検討(道)  | ○     | ○     |       |    |     |            | ○     | ○     |    |     |    |        |  |   |
| 29   | 岡田小学校 | 主要地方道10号線・塩釜亘理線～宮城野963・鍋沼線～964・岡田線           | 下屋倉(ローソン前)交差点付近～上岡田(加茂皇神社前)に抜ける道路 | 道幅・路側帯・歩道が狭く、朝の通勤時には車両が多く、スピードを出すので、危険である。   | ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)<br>・一部区間を除き両側歩道の設置を計画中(道)   | ○     | ○     |       |    |     |            | ○     | 未     |    |     |    |        |  | 1工区(塩釜亘理線側)から事業を進めており、設計等にこれから着手するため、完了時期未定(道)。 |
| 30   | 岡田小学校 | 主要地方道10号線・塩釜亘理線～宮城野1691号・堀切線交差点              | 菊ペン塗装店塩釜亘理線交差点付近                  | 復興工事等の大型車両の通行が多い。また、スピードを出して走行する車両が多く、危険である。   | ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)<br>・路側線の設置(カラー化含む)を検討(道)  | ○     | ○     |       |    |     |            | ○     | ○     |    |     |    |        |  |   |
| 31   | 岡田小学校 | 宮城野1691号・堀切線～959号・南蒲生浄化センター1号線～1593号・岡田29号線  | 新浜～堀切間の小学校までの市道                   | 道幅が非常に狭い場所がある。また、路側帯が狭く、歩道が無い場所もある。市営バス・大型車・通勤車両用の通行する道路であるが、信号機のない交差点を通行しなくてはならないので、非常に危険である。 | ・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)<br>・路側線の設置(カラー化含む)の検討(道)<br>・路面標示(「通学路注意」及び主要道路の明確化)について検討(道)<br>・路面表示「止まれ」の引き直しについて検討(道)<br>・停止線の引き直し(警) | ○     | ○     |       | ○  |     |            | ○     | ○     |    |     |    |        |  |   |
| 32   | 岡田小学校 | 宮城野1695・蒲生上屋倉南屋ヶ城線～971・中袋3号線～1752・蒲生岡田1号線交差点 | 港南～福室間の市道                         | 一部歩道のカラー舗装がされたが、道路幅拡張工事が終了したため、塩釜亘理線から産業道路に抜けるため港南住宅内を通行する車両が多くなり、危険である。                       | ・児童への交通安全指導(学)<br>・地域ボランティアへの協力要請の継続(学)<br>・停止線の引き直し(警)<br>・横断歩道の引き直し(警)  | ○     |       |       |    |     |            | ○     |       |    |     |    |        |  |   |

H30宮城野区

| 一連番号 | 学校名    | 路線名              | 通学路の危険・要注意箇所        | 通学路の状況・危険箇所の内容   | 対策内容   | 対策箇所数 |       |       |    |     | 対策完了又は継続実施 |       |       |    |     | 備考 |                |
|------|--------|------------------|---------------------|--|--|-------|-------|-------|----|-----|------------|-------|-------|----|-----|----|----------------|
|      |        |                  |                     |  |  | 学校    | 道路(市) | 道路(国) | 警察 | その他 | 学校         | 道路(市) | 道路(国) | 警察 | その他 |    | 完了又は実施         |
| 33   | 中野栄小学校 | 宮城野819           | 中野大貝沼付近の踏切          | 踏切を渡った後の停車禁止区域を表す表示が消えかかっており、通学路にかかる部分に車が停止することになり危険である。 | ・児童への交通安全指導(学)   | ○     |       |       |    |     | ○          |       |       |    |     | ○  | 路面標示の補修依頼済み(警) |
| 34   | 中野栄小学校 | 宮城野793           | 栄3丁目の道路             | 道路標識が傾いており、危険である。(3箇所)                                   | ・標識の更新(3箇所全て)(警)   |       |       |       |    |     |            |       |       |    |     | ○  |                |
| 35   | 中野栄小学校 | 宮城野772           | 栄3丁目の道路             | 歩道に各線はひいてあるが、通行の領域を示す緑色の表示がなく危険である。                      | ・路側帯のカラー化を検討(道)  |       | ○     |       |    |     |            | ○     |       |    |     | ○  |                |
| 36   | 中野栄小学校 | 宮城野774           | 栄3丁目の道路             | 道路沿いの植え込みに生えている草が伸び、低学年の背丈ほどになっている。視界が悪く危険である。           | ・草の刈り込み(公園課)   |       |       |       |    |     |            |       |       |    |     | ○  | ○              |
| 37   | 栴江小学校  | 宮城野194、宮城野196T字路 | 栴江コミュニティーセンター付近のT字路 | 通勤時間帯に交通量もあり、また、民家の塀などで児童の横断が見えにくく危険である。                 | ・歩行者動線の改善について検討(学)<br>・児童への交通安全指導(学)<br>・「止まれ」路面標示の引き直し(道)<br>・十字マークとドット線の設置検討(道)<br>・停止線の引き直し(警)<br>・「止まれ」標識の更新を検討(警) | ○     | ○     |       |    |     | ○          | ○     |       |    |     | ○  |                |