

R1宮城総合支所

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		警察署（生活安全課）	その他
28	栗生	交通	栗生幹線5号線	栗生一丁目自転車歩行者専用道路2号線と栗生幹線5号線のT字路交差点	車両の通行量が多いにもかかわらず、横断歩道がない。	・通学路の見直しを行い、指定通学路の申請をするか、児童に通らないように指導する(学)	○										○		
29	栗生	防犯	青葉5652, 6155	栗生小学校正門～蕃山通り135号線に向かう通学路	街灯がなく冬場の下校は暗くなる。	・現地に街灯は設置してあるため、夜間照度の状況確認を行う。(道)		○					○					○	
30	愛子	防犯	愛子中央2丁目	広瀬中学校敷地東側	見通しの良い通学路ではあるが、人通りが少ない。指定通学路に出るまでに、細く入り組んだ道を通らなければならない。		○					○					○		
31	愛子	防犯	愛子中央6丁目	日産プリンス付近の隧道(トンネル)	交通量が多いがトンネル内は暗く、見通しが悪い。また、付近には工場やホテルはあるものの、助けを求められるような住宅が少ない。	・児童への安全指導(学) ・トンネル付近企業へ「こども110番の店」の協力を依頼(学) ・函渠内の照明全点灯時間を夜間のみを設定していたが、小学生の登下校時間に合わせて延長する(国道)	○	○					○	○				○	
32	愛子	交通	愛子中央5丁目、48号線愛子橋歩道	日産プリンス交差点～だるま亭交差点の間	歩道の車道側に金属の不安定な板があり、児童が乗ったときに車道に落ちてしまう危険がある。また、ガードパイプが破損している箇所がある。	・金属板の上に乗らないよう指導する(学) ・金属板の天端が不安定となっているため、ビス留めで補強する(国道) ・ガードパイプの補修工事を実施する(国道)	○	○					○	○				○	金属板については、情報ボックスのケーブルを保護するもののため撤去はできない(国道)