

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
28	大沢	1	交通	青葉5582 明神板橋線	学校前の横断歩道	児童のほとんどが利用するにもかかわらず、横断歩道の青信号の時間が短い。また、下り道のため、スピードを出している自動車が多い。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道信号の時間延長の検討(警・交)	○		○				○		○				○	検討した結果、時間延長不可(警・交)
29	大沢	2	交通	青葉5329 みやぎ台幹線2号線	団地内の通学路	歩道がない道路が多く、歩行者は電柱を避けるために車道にはみ出る。また、団地内は交差点が多いにも関わらず一時停止が必要な交差点が少なく、自動車が危険な速度で通過する。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
30	大沢	3	交通	青葉5582 明神板橋線と平行している農道	学校南側の農道	自動車がすれ違いができない農道だが、通学路に指定されている。渋滞時の抜け道としても利用されるため、児童の近くを自動車が危険な速度で走り去る。	・児童への安全指導(学) ・時間帯規制の検討(警・交)	○		○				○		○				○	検討した結果、時間帯規制不可(警・交)
31	栗生	1	交通	栗生5丁目	栗生小学校から135号線に向かう一つ目の十字路	待機するスペースが狭い。十字路交差点がずれているため、見通しが悪い。	・横断旗の設置・補充(学) ・南東のカーブミラーの高さ又は角度調節の検討(道) ・東側の区画線(ダイヤモンド・外側線)の引き直し(道)	○	○					○	○					○	
32	愛子	1	交通・防犯	青葉5583 蛇台原南線	ガーデンガーデン付近の隧道(トンネル)	交通量が多いが、トンネル内は暗く、見通しが悪い。付近には工場等があるものの、緊急時に助けを求められるような住宅が少ない。	・児童への安全指導及び防犯指導(学) ・子ども110番の家(店)へ見守り依頼(学) ・防犯パトロールの実施を管轄交番へ要請(警・交) ・地域団体(愛子地区防犯協会)に防犯パトロール時の巡回ルートに組み入れ依頼(区生)	○		○	○			○		○	○			○	
33	愛子	2	交通	国道48号(愛子バイパス) 国道457 457号	国道48号線愛子バイパスと国道457号線とのT字路交差点(日産プリンス付近)	・一日を通して交通量が多い。信号機、横断歩道はあるが速い速度で通過する車や十分減速せずに曲がる車が見られる。 ・横断歩道の塗装が剥がれて見えにくくなっている。	・児童への安全指導(学) ・R457横断歩道手前に注意喚起標示看板設置(国道) ・横断歩道の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
34	愛子	3	交通	青葉6000 蛇台原2号線 国道48号(愛子バイパス)	上愛子字蛇台原地区から国道48号線愛子バイパスに出るT字路交差点	・横断歩道はあるが信号機は設置されていない。 ・横断歩道の塗装が剥がれて見えにくくなっている。	・児童への安全指導(学) ・転落防止柵の設置(国道) ・横断歩道の引き直し(警・交)	○	○	○				○	未	○					歩道防護柵は愛子小まで設置予定。対象道路の距離が長いので、計画的に実施予定(国道)