

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全 て 完 了 又 は 実 施	備考
								学校	道路 管理 者	警察 署 (交通課)	区 防 犯 担 当 部 署	警 察 署 (生活安全課)	その他	学校	道路 管理 者	警察 署 (交通課)	区 防 犯 担 当 部 署	警 察 署 (生活安全課)	その他		
6	南吉成	1	交通	吉成伊勢幹線7号線 (青葉5164)	吉成2丁目13付近道 路	住宅の車両出入口になっていて、歩道と車道の段差が小さく、車両が歩道に進入しやすい。坂道直線部分の歩道側の区画線が薄くなっている箇所がある。交通量が多く、坂道にもなっていることから、30キロ制限になっているがスピードが出ている車が多い。カーブの所は、車両が歩道側に膨らんでくることがある。	・児童への安全指導(学)(児) ・外側線の塗直し(道)	○	○				○	○	○				○	○	外側線亡失区間の引き直し済 (R7.3.14) カーブ区間にガードパイプ設置済 (R7.3.4)