

一連番号	小学校名	校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		
45	東長町	1	交通	郡山五丁目2号線(太白721)	郡山5丁目付近の横断歩道	横断歩道が南側にあるため、北側から来る児童が横断する際に遠回りをしていただけない。	・児童への安全指導(学) ・保護者への周知(学) ・通学経路の再検討(学)	○											・通学路の再検討の結果横断歩道の移設を希望する場合は、警察・道路管理者・学校施設課との協議を要する(学)
46	東長町	2	交通	郡山台畑1号線(太白736)	東長町小学校北側、郡山6丁目付近の道路	道路は狭いが、多くの児童が通り、交通量も多いため、危険である。	・児童への安全指導(学) ・路側帯の設置について検討(道)	○	○					○	○				・路側帯の新設については警察と協議を要する(道)
47	東長町	3	交通	郡山諏訪籠ノ瀬線(太白698) 長町座頭屋敷1号線(太白703)	郡山8丁目20-33付近の道路	交通量が多く、横断歩道があるが車両がなかなか止まらない。	・児童への安全指導(学) ・「児童(歩行者)注意！」などの看板の設置検討をPTAへ依頼(学) ・横断歩道付近へ区画線(ドット線)の設置(道)	○	○						未	○			・看板の設置は、場所がなく難しい ・横断歩道は駐車場の出入口になっており難しい。
48	四郎丸	1	交通	四郎丸小学校前線(太白883) 渡道境線(太白937) 袋原平淵線(太白924)	ローソン仙台四郎丸線渡道店前交差点	校地西側のローソン仙台四郎丸渡道店前交差点より、校地北側の太白883四郎丸小学校前線に進入する道路に横断歩道が設置されておらず、通学路となっていない。現在通学路としている1本東側の道路も見通しが悪く、道幅が狭いため、横断歩道設置が叶えば、ローソン仙台四郎丸渡道店前交差点前を通学路としての使用が可能となる。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティアの立哨指導の継続依頼(学) ・通学路上のごみ集積所の移設について、町内会へ依頼(学) ・(ごみ集積所の移設後)ドット線の移設、歩道の一部切下げ(道) ・(道路管理者の対応後)横断歩道を設置を検討(警・交)	○	○	○					○	○	○		・横断歩道が設置され、児童への立哨指導を行いながら使用している。 ・ごみ集積所の移設が可能となり次第の対応(道)(警・交)
49	四郎丸	2	交通	袋原落合線(太白864) 袋原東住宅線(太白869) 中田落合街道2号線(太白2037)	ベスト個別袋原教室前交差点	変則的な四差路交差点である。太白2037中田落合街道2号線から太白869袋原東住宅線に入る箇所に横断歩道やカーブミラーはあるものの、見通しが悪い上に交通量も多いため、現在は太白869袋原東住宅線は通学路となっていない。しかしながら、袋原3丁目から通学する児童は太白864袋原落合線を大きく迂回して通学している。この交差点に信号機設置が叶えば、太白2037中田落合街道2号線を通学路としての使用が可能となり、近隣の児童は迂回せずに通学できるようになる。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティアの立哨指導の継続依頼(学) ・袋原落合線(太白864)への通学路標識設置(道)※西→東方面へ向かう車に対して設置。 ・中田落合街道2号線(太白2037)への通学路標識設置(道)※南→北に向かう車に対し、交差点付近へ設置。	○	○						未	○			・現在、学校とPTAとで連携して通学路標識設置に向けて準備中(学) ・信号機の設置は困難(警・交)
50	四郎丸	3	交通	中田北釜街道線太白938(太白938) 袋原平淵線(太白924)	四郎丸あさだクリック前交差点	交差点において太白938中田北釜街道線を南側から北側にわたる箇所に横断歩道が設定されていない。交差点から南側に住む児童は、現状では2段階横断して登校している。太白938中田北釜街道線も太白924袋原平淵線も交通量が多い。この箇所に横断歩道の設置が叶えば、太白938中田北釜街道線の南側から学校に向かう児童は、交通量の多い道路を1度渡るだけで登校できるようになる。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティアの立哨指導の継続依頼(学) ・交差点西側の同路線へ通学路標識設置(道) ・(横断歩道設置に伴う対応として)歩道の一部切下げ(道) ・横断歩道の設置検討(警・交)	○	○	○					未	○	未		・現在、学校とPTAとで連携して通学路標識設置に向けて準備中(学) ・歩道の切下げ工事後に横断歩道設置について検討

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)
51	四郎丸	4	交通	中田西前線(太白841) 沼田街道線(太白845)	八坂神社Y字路交差点	道幅がとて狭く、車が2台すれ違う際には、神社側の路側帯を歩いている児童は、民家の壁にぴったりとくっつき、車が通り過ぎのを待っている。神社側に渡る際に見通しが悪い。	・児童への安全指導(学) ・防犯ボランティアの立哨指導の継続 依頼(学) ・中田西前線(太白841)への車線分離標(ラバーボール)の設置(道)	○	○											・現在、学校とPTAとで連携して通学路標識設置に向けて準備中(学) ・当日追加分
52	上野山	1	交通	上の山線(太白1255)	歩道	歩道の幅員が狭く、通行人がすれ違うのが難しい。歩道を歩くか緑石の上をあるく通学児童がいる。	・児童への安全指導(学) ・校舎建て替え終了まで、通学経路の変更(学) ・縁石上へのポール設置の検討(道) ・通学路標識の補修(向きを直す)の検討(道) ・通学路標識の追加設置又は路面標示(スクールゾーンなど)の設置の検討(道) ・横断歩道の再塗装(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	工事上申済(警)
53	上野山	2	交通	山田富田1号線(太白1110) 富沢山田線(太白2113)	交差点	停止線で、一時停止をせずに左右に曲がろうとする。自動車があるために、横断しようとする歩行者が、危険な目にあうことがある。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道の設置検討(警・交)	○		○				○		○			○	工事上申済(警)
54	八木山	1	交通	青山一丁目1号線(太白151) 青山一丁目9号線(太白159) 青山一丁目18号線(太白168)	青山1丁目13(西公園付近)	変則四叉路の交差点。昨年度、一時停止線を引いた経緯有り。しかし、「子供飛び出し注意」の看板が、公園内にあり、ドライバーからは見えない状況にある。	・児童への安全指導(学)	○						○					○	
55	八木山	2	交通	青山一丁目22号線(太白147) 八木山恵町線(太白146) 長町恵通中央線(太白109)	青山1丁目7・青山2丁目14の十字路交差点	『制限速度30キロ』などの標識が色褪せている。勾配が急なため自動車がスピードを上げて運転する傾向がある。	・標識の更新(警・交)									○			○	・工事上申済み(警・交)
56	八木山	3	交通	越路恵通2号線(太白190) 越路恵通3号線(太白191)	交差点。桜木町8~1へ抜ける道	通学時に多数の自動車やバイクが抜け道として使用している。G15:G28坂道のためスピードを出しての走行が見られる。児童が道路を横断するが、飛び出す場合もあり危険。	・児童への安全指導(学) ・路面標示(「減速」)の新規設置(道)	○	○					○	○				○	
57	八木山	4	交通	越路恵通5号線(太白193) 桜木町7号線(太白201)	桜木町9・10・21・22の交差点	松が丘方面から桜木町、向山方向へ抜ける道路で交通量が多い。下校時には、桜木町4番地方面から下ってくる児童が飛び出すことがある。	・児童への安全指導(学) ・通学路の再検討(学) ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道)	○	○					○	○				○	
58	八木山	5	交通	若葉町6号線(太白78) 長町恵通6号線(太白115)	若葉町15・20・恵和町23・24の交差点	交通量が多く、バス通りでもある。道幅が狭く、歩行者の往来も多い。左右の確認がしにくい。	・児童への安全指導(学)	○						○					○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考	
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署			警察署(生活安全課)
59	八木山	6	交通	若葉町6号線(太白78) 若葉町18号線(太白2510)	若葉町16・17・18・19の交差点	道幅が狭く、歩行者の往来、交通量も多い。 「止まれ」の路面表示が消えている。	・児童への安全指導(学) ・「止まれ」標示の再塗装(道)	○	○					○	○				○	・「止まれ」標示は再塗装済み(道)
60	八木山	7	交通	松ヶ丘13号線(太白185)	松が丘1・2・15~八木山小学校への通学路	側溝に蓋のない箇所が多く見られ、児童が落ちて怪我をする危険性がある。	・蓋つき側溝への入れ替え(道)		○						○				○	・前年度より着手済み。今年度も継続して実施(道)
61	八木山	8	交通	八木山本町二丁目3号線(太白35) 八木山本町二丁目22号線(太白54) 八木山青葉団地8号線(太白67)	八木山東2-21、22、26、27の交差点	徐行や一時停止の標識がなく、優先関係が分かりづらい。	・児童への安全指導(学)	○							○				○	・十字路口交差点の2方向に一時停止規制あり、現状維持(警・交)
62	八木山	9	交通	八木山本町二丁目24号線(太白56) 八木山青葉団地4号線(太白63) 八木山青葉団地8号線(太白67)	八木山東1丁目13-26 洋菓子店ポワール前交差点	歩道がなく、路側帯も狭い。民家の壁面が死角となり、接近してくる車が歩行者からは全く見えない。	・児童への安全指導(学)	○							○				○	・ガードレール等については、道路幅員上設置不可。カラー施工済み(道)
63	八木山	10	交通	八木山本町一丁目15号線(太白19) 八木山本町一丁目21号線(太白25)	八木山本町1丁目19・20・22・23の交差点	停止線が消えていたり、描かれていたりしない。 歩行者と車との接触が心配である。	・児童への安全指導(学) ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道) ・停止線の再塗装(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事前済み(警・交)
64	八木山	11	交通	八木山本町二丁目5号線(太白37) 八木山本町二丁目16号線(太白48)	八木山本町2丁目31・32・33・34の交差点	一時停止の標識はあるが、停止線や止まれのペイントがほぼ消えている。 一時停止を守らない車両も多い。 2023年夏には、登校時間中に車同士の事故が発生。	・児童への安全指導(学) ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道) ・停止線の再塗装(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事前済み(警・交)
65	八木山	12	交通	八木山本町二丁目3号線(太白35) 八木山本町二丁目16号線(太白48)	八木山本町2丁目17・21・23・24の交差点	「止まれ」の路面表示がほぼ消えている。	・児童への安全指導(学) ・路面標示(「止まれ」)の再塗装(道) ・停止線の再塗装(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事前済み(警・交)
66	太白	1	交通	太白団地幹線2号線(太白1333) 太白団地幹線3号線(太白1334)	太白小学校前交差点、横断歩道	自動車を運転している人が横断歩道を視認しにくいため、横断する児童にも気付きにくい。	・児童への安全指導(学) ・(仙台銀行側)横断歩道注意喚起の看板の設置(道) ・押しボタン式信号機設置の検討(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・信号機の設置については、現状維持(警・交)
67	太白	2	交通	太白団地幹線6号線(太白1337) 太白団地幹線1号線(太白1332)	太白団地幹線6号線・太白団地幹線1号線交差点、横断歩道	自動車を運転している人が横断歩道を視認しにくいため、横断する児童にも気付きにくい。	・児童への安全指導(学) ・「横断者注意」の路面標示の設置(道) ・パトロールの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	
68	東四郎丸	1	交通	中田北釜街道線(太白938) 前街道線(太白917)	関上方面へつながる道路(速度超過車両が多い) バス停「浜堀」付近の信号機のない横断歩道	関上方面へつながる道であり、朝夕は特に交通量が多い。工事関係の車両(ダンプカー)も多く通る。制限速度30kmを守らない車両がほとんどである。 バス停でバスが停車している際、横断歩道を渡る児童が死角になる。バスを追い越す車両と、児童との接触の危険が非常に高い。	・児童への安全指導(学)(児) ・パトロールの強化(警・交)	○	○					○	○	○		○	○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		警察署(生活安全課)	その他
69	人来田	1	交通	日本平19号線(太白1462) 山田自由ヶ丘中央幹線(太白1381)	やまびこ幼稚園前交差点	通勤時間帯の抜け道となり、通行量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。また、スピードを出している車が多い。学校ボランティア防犯巡視員に見守っていただいているが、毎日ではないので、大人の見守りがない時もあり。	・児童への安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視委員による見守り(学) ・中央線、外側線(ドット線)、路面標示(「通学路」)の塗直し(道) ・横断歩道、停止線、「◇」マークの塗直し(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事申請済み(警・交)
70	人来田	2	交通	日本平19号線(太白1462) 南団地36号線(太白1508)	やまびこ幼稚園前交差点	通勤時間帯の抜け道となり、通行量が多い。横断歩道はあるが、信号機がない。また、スピードを出している車が多い。学校ボランティア防犯巡視員に見守っていただいているが、毎日ではないので、大人の見守りがない時もあり。	・児童への安全指導(学) ・学校防犯ボランティア巡視委員による見守り(学) ・中央線、外側線(ドット線)、路面標示(「通学路、減速、止まれ」)の塗直し(道) ・横断歩道、「◇」マークの塗直し(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事申請済み(警・交)
71	茂庭台	1	交通	茂庭台1号線(太白1547)	茂庭台小学校北側市道	学校の通用門(出入り口)に対して、市道と歩道が垂直に交わっているが、草木などで通行人が見えにくい状況になっている。そのため、児童の登下校と職員や給食関係者の出入りが重なって危険である。	・児童への安全指導(学) ・校門の植栽の剪定(学)	○						○					○	
72	長町南	1	交通	長町特殊鋼西脇線(太白445)	長町小学校前歩道	歩道が狭く、車の通行量も多い。また、スピードも出ている。	・児童への安全指導(学) ・外側線等の塗直し(道) ・横断歩道、停止線、「◇」マークの塗直し(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事申請済み(警・交)
73	長町南	2	交通	長町八木山(その2)線(太白468) 富沢長町1号線(太白491)	シティコート長町南前交差点	交通量が多い。横断歩道の距離が長く、白線が薄く消え気味。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道の塗直し(警・交)	○		○				○		○			○	・工事申請済み(警・交)
74	長町南	3	交通	長町1号線(太白434) 長町広岡線(太白430)	ジュンハイツ付近横断歩道	信号機がない横断歩道。車の停止線や横断歩道の白線が消えている。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道の廃止の検討(警・交)	○						○					○	・横断歩道を廃止とする場合は、通学路の変更も伴うため、事前に学校と協議予定(警・交)
75	長町南	4	交通	長町八木山(その2)線(太白468) 鹿野三丁目9号線(太白458)	幸楽園前横断歩道	車の通行量が多い横断歩道が長く、白線が消え気味。	・児童への安全指導(学) ・「横断歩道」の塗直し(警・交)	○		○				○		○			○	・工事申請済み(警・交)
76	長町南	5	交通	富沢長町2号線(太白492) 泉崎一丁目20号線(太白564)	いずみざき歯科医院付近歩道	横断歩道がない。車の停止のマークが消えている。	・児童への安全指導(学) ・「止まれ」標示の塗直し(道)	○	○					○	○				○	
77	長町南	6	交通	長町特殊鋼西脇線(太白445) 長町2号線(太白2310)	セブンイレブン前交差点	交通量が多い。横断歩道の白線が薄く消え気味。	・児童への安全指導(学) ・外側線等の塗直し(道) ・「横断歩道」の塗直し(警・交)	○	○	○				○	○	○			○	・工事申請済み(警・交)
78	長町南	7	交通	富沢長町1号線(太白491) 富沢長町3号線(太白493)	仙台銀行付近横断歩道	信号機がなく交通量が多い。	・児童への安全指導(学)	○						○					○	

R6太白区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考		
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署			警察署（生活安全課）	その他
79	長町南	8	交通	長町八木山（その2） 線（太白468）	太白区役所前交差点	信号機がなく交通量が多い。	・児童への安全指導（学） ・「横断歩道」の塗直し（警・交）	○		○				○		○				○	・工事中申済み （警・交）