


R7年度 鹿野小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)



(鹿野小1)

信号機のない交差点。車、自転車の交通量が多い。特に仙台方面・二ツ沢方面への高校生・大学生が運転する自転車と歩行者との接触事故が多数発生している。

＜対策内容＞

- ・「黄色い旗」の活用を検討(学)
- ・PTAによる交通指導のやり方を工夫(学)
- ・近隣高校へ自転車の乗り方に関する申し入れを行う(学)
- ・横断歩道手前に外側線の新設を検討(道)
- ・パトロールの実施(警・交)

(鹿野小2)

長町畑崎線と長町北矢流線との丁字路。どちらの路線も交通量が多い。長町畑崎線の急な坂道を降ってくる車面と長町北矢流線を仙台方面に進む車面が交錯している。

＜対策内容＞

- ・近隣高校へ自転車の乗り方に関する申し入れを行う(学)
- ・パトロールの実施(警・交)

— : 通学路

● : 交通対策箇所