

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						備考
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	
97	高森	1	交通	高森幹線1号線(泉2008) 高森幹線5号線(泉2012)	高森1丁目・2丁目・3丁目・4丁目の境目の道路 桂・高森SSレディースクリニック前交差点	児童の登校時間の車の通行量が多い。住宅地のため30キロ規制にもかかわらず、スピードを出す車が多い。道幅が広いがカーブの影響で見通しが悪く危険である。	・児童への安全指導(学) ・保護者への協力要請(学) ・交通安全協会への派遣依頼(学) ・地域ボランティアの交通指導を継続(学) ・パトロールの実施(警・交)	○	○											・信号機設置基準不一致(警・交)
98	松森	1	交通	泉6003・泉6005交差点	元鶴が丘交番付近の交差点	交通量がそこそこあり、車がスピードを出して走行。特に松森小方面から下ってくる車は、児童が急に見えるので危険があると感じる。冬季の積雪・凍結時には立ち往生する車両が見られる。	・児童への安全指導(学) ・凍結防止剤の設置検討(道) ・スピード抑制のため、ドット線の設置(復元)を検討(道) ・パトロールの実施(警・交)	○	○	○										・着手済、R7年度中完了予定(凍結防止剤設置済)(道)
99	松森	2	交通	泉6003	鶴が丘北バス停付近横断歩道	児童が横断待ちでもスピードを出して通過していく車が見られた。	・交差点内の舗装補修(道) ・舗装補修後、ドット線・横断歩道の塗り直し(道) ・従道路の消えている「止まれ」標示の塗り直し ・歩道部道路街路樹による根上りの対策検討(道) ・市有通路出口部のクレーキング段差補修(道) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○										・着手済、R7年度中完了予定(道)
100	松森	3	交通	泉6003鶴が丘2丁目	いずみの社診療所付近横断歩道	一時停止を守らない車が多く、横断時危険を感じた。	・児童への安全指導(学) ・パトロールの実施(警・交)	○	○											
101	松森	4	交通・防犯	泉6111・泉6113を結ぶ歩道	熊野神社付近の抜け道	竹やぶあり。枝が伸びて歩道を塞ぐ事がある。 イノシシの目撃情報もあり。	・児童への安全指導(学)	○												
102	泉ヶ丘	1	交通	泉ヶ丘幹線2号線	泉ヶ丘5丁目道路	7:30~8:30まで許可車以外通行禁止となっているが、許可車以外も通る。歩道のない側から登校する児童もおり、車が通ると危険。また、下校時泉ヶ丘2丁目に住んでいる児童が歩道のない道路を歩くため、車が通るときに危険である。歩道の塗装の剥がれも見られる。	・児童への安全指導(学) ・歩道スロープの滑り止め対策の実施(道) ・外側線の引き直し(道) ・交通指導取締りの実施(警・交) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○										・着手済、R7年度中完了予定(道)
103	泉ヶ丘	2	交通	泉ヶ丘幹線2号線	泉ヶ丘5丁目 市民広場側歩道	児童の多くが通るが、道路の部分の破損が見られる。	・児童への安全指導(学) ・段差の補修(道) ・歩道わきの除草(道)	○	○											
104	泉ヶ丘	3	交通	泉ヶ丘幹線5号線 一般県道263	泉2003と県道263号線の交差点	県道側の信号が長く5号線の信号が短い。車が出ている。さらには、5号線に入る入り口が狭いため児童の歩行に非常に危険である。(以前は、押しボタンだったようであるが、今は違うようである)	・児童への安全指導(学) ・歩道を切り下げ段差を解消(道) ・歩行者通行帯(緑色)を設置(道) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○										・着手済、R8年度中完了予定(道)
105	泉ヶ丘	4	交通	大沢明通線	公園前歩道	公園前の歩道が凸凹になっている。	・児童への安全指導(学) ・歩道部の舗装改修工事を実施(道)	○	○											・着手済、R7年度中完了予定(道)(R6-97と重複)

