

R7泉区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	課）警察署（生活安全	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	課）警察署（生活安全	その他		
97	高森	1	交通	高森幹線1号線(泉2008) 高森幹線5号線(泉2012)	高森1丁目・2丁目・3丁目・4丁目の境目の道路 桂・高森SSLレディースクリニック前交差点	児童の登校時間の車の通行量が多い。住宅地のため30キロ規制にもかかわらず、スピードを出す車が多い。道幅が広いがカーブの影響で見通しが悪く危険である。	・児童への安全指導(学) ・保護者への協力要請(学) ・交通安全協会への派遣依頼(学) ・地域ボランティアの交通指導を継続(学) ・パトロールの実施(警・交)	○	○					○	○					○	・信号機設置基準不一致(警・交)
98	松森	1	交通	泉6003・泉6005交差点	元鶴が丘交番付近の交差点	交通量がそこそこあり、車がスピードを出して走行。特に松森小方面から下ってくる車は、児童が急に見えるので危険があると感じる。冬季の積雪・凍結時には立ち往生する車両が見られる。	・児童への安全指導(学) ・凍結防止剤の設置検討(道) ・スピード抑制のため、ドット線の設置(復元)を検討(道) ・パトロールの実施(警・交)	○	○	○				○	未	○					・着手済、R8年度完了予定(凍結防止剤設置済)(道)
99	松森	2	交通	泉6003	鶴が丘北バス停付近横断歩道	児童が横断待ちでもスピードを出して通過していく車が見られた。	・交差点内の舗装補修(道) ・舗装補修後、ドット線・横断歩道の塗りなおし(道) ・従道路の消えている「止まれ」標示の塗り直し ・歩道部道路街路樹による根上りの対策検討(道) ・市有通路出口部の「グレーチング」段差補修(道) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○				○	未	○					・着手済、R8年度完了予定(道)
100	松森	3	交通	泉6003鶴が丘2丁目	いずみの杜診療所付近横断歩道	一時停止を守らない車が多く、横断時危険を感じた。	・児童への安全指導(学) ・パトロールの実施(警・交)	○	○					○	○					○	
101	松森	4	交通・防犯	泉6111・泉6113を結ぶ歩道	熊野神社付近の抜け道	竹やぶあり。枝が伸びて歩道を塞ぐ事がある。 イノシシの目撃情報もあり。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
102	泉ヶ丘	1	交通	泉ヶ丘幹線2号線	泉ヶ丘5丁目道路	7:30～8:30まで許可車以外通行禁止となっているが、許可車以外も通る。歩道のない側から登校する児童もあり、車が通ると危険。また、下校時泉ヶ丘2丁目に住んでいる児童が歩道のない道路を歩くため、車が通るときに危険である。歩道の塗装の剥がれも見られる。	・児童への安全指導(学) ・歩道スロープの滑り止め対策の実施(道) ・外側線の引き直し(道) ・交通指導取締りの実施(警・交) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
103	泉ヶ丘	2	交通	泉ヶ丘幹線2号線	泉ヶ丘5丁目 市民広場側歩道	児童の多くが通るが、道路の部分の破損が見られる。	・児童への安全指導(学) ・段差の補修(道) ・歩道わきの除草(道)	○	○					○	○					○	
104	泉ヶ丘	3	交通	泉ヶ丘幹線5号線 一般県道263	泉2003と県道263号線の交差点	県道側の信号が長く5号線の信号が短い。また、車がスピードを出している。さらには、5号線に入る入り口が狭いため児童の歩行に非常に危険である。(以前は、押しボタンだったようであるが、今は違うようである)	・児童への安全指導(学) ・歩道を切り下げ段差を解消(道) ・歩行者通行帯(緑色)を設置(道) ・老朽化した横断歩道の修繕(警・交)	○	○	○				○	未	○					・着手済、R8年度完了予定(道)
105	泉ヶ丘	4	交通	大沢明通線	公園前歩道	公園前の歩道が凸凹になっている。	・児童への安全指導(学) ・歩道部の舗装改修工事を実施(道)	○	○					○	○					○	
106	鶴が丘	1	交通	泉6004	信号機あり交差点付近 鶴が丘1丁目1-1 (旧ふれあガーデン前)	縁石がこわれていて、ぐらぐらしている。	・所有者と協議の上、地先境界の補修(道)		○						○					○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
107	鶴が丘	2	交通	泉6003	鶴が丘1丁目東公園付近歩道	木の根上がりで、歩道が浮き上がっている。	・根上り対策を実施(道)		○						未						・着手済、R8年度完了予定(道)
108	住吉台	1	交通	住吉台106号線	住吉台西4丁目集会所前交差点	通勤時間帯の抜け道のため、通行量が多い。そのうえ、自動車の速度超過が多く見られる。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
109	館	1	交通	新屋敷八乙女線・館幹線3号線・館112号線交差点	泉ビレジ四丁目バス停付近交差点	見通しが悪く、走行車もスピードを出す車が多い。	・横断歩道カラー化(道) ・横断歩道周辺の区画線線摩耗箇所補修(道) ・バトロールの実施(警・交)		○	○					○	○				○	
110	館	2	交通	新屋敷八乙女線・館50号線 交差点	館中学校南交差点	カーブで見通しが悪く、走行車もスピードを出す車が多い。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
111	館	3	交通	新屋敷八乙女線・館幹線1号線・館44号線交差点周辺	館郵便局・薬王堂前交差点周辺	・駐車場に入り出す車との接触事故に注意 ・歩者分離式信号機の横断歩道の渡り方	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
112	館	4	交通	新屋敷八乙女線	館小学校前横断歩道	見通しはよいが、スピードを出して走行する車が多い。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
113	館	5	交通	新屋敷八乙女線・館幹線4号線	泉ビレジ1丁目バス停南側のY字路	カーブで見通しが悪く、団地に入る走行車がスピードを出す。	・横断歩道付近の街路樹の伐採(道)		○						○					○	
114	館	6	防犯	館幹線1号線	館小学校、泉ビレジゴルフガーデン前道路	人、車通りが少なく、付近に助けを求められるような住宅が少ない。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
115	桂	1	交通	泉2642	ローソン桂四丁目店前の歩道	朝の通学の時間帯に高校生がスピードを出し、自転車で通行している。歩行して通学している小学生と衝突する危険性がある。	・児童への安全指導(学) ・保護者への啓発(学) ・PTAによる定期的な見守り(学)	○						○						○	・キャンペーン等を通じた自転車ルール of 広報活動(警・交)
116	桂	2	交通	泉2031	桂小学校西側道路の歩道	歩道が劣化していることと、街路樹の根上に伴い、歩道に段差が生じている。児童が転倒してしまう危険性がある。	・学校防犯ボランティア巡視員による児童に対する見守りと声掛けの継続(学) ・PTAによる定期的な見守り(学) ・歩道根上りの対策を検討(道)	○	○					○	未						・着手済、R8年度中完了予定(道)
117	桂	3	交通	泉5(荒巻大和線) 泉2032(桂幹線5号線)	桂四丁目5-9付近交差点	自動車がスピードを出した状態での進入が危険との指摘がある。「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。	・児童への安全指導(学) ・PTAによる定期的な見守り(学) ・道路標示の引き直し(道) ・老朽化した標識の修繕(警・交) ・街路樹の剪定(公園)	○	○	○			○	○	○	○			○	○	
118	桂	4	交通	泉2030(桂幹線3号線) 泉2031(桂幹線4号線)	桂三丁目18-1付近交差点	自動車の一時停止箇所「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。	・児童への交通安全指導(学) ・PTAによる定期的な見守り(学) ・「止まれ」標示の引き直し(道) ・停止線の引き直し(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
119	桂	5	交通	泉2028(桂幹線1号線) 泉2531(桂1号線)	桂二丁目3-1付近交差点	自動車の一時停止箇所「止まれ」と「通学路」を示す道路の標示が消えてしまっている。	・児童への交通安全指導(学) ・PTAによる定期的な見守り(学) ・「止まれ」標示の引き直し(道) ・老朽化した標識の修繕(警・交)	○	○	○				○	○	未					・R8施行予定(警・交) ・停止線は明瞭のため修繕不要(警・交)