R1　七北田小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）

103
片側に歩道がなく，危険である。児童には歩道のある側を渡るよう指導しているが、市道3238を横断するためには、かなり遠回りをして横断歩道を渡らせねばならず、不便である。

＜対策メニュー＞
・市道3238に横断歩道を設置する（警・交）
・横断歩道設置の準備として、路側線変更を行い歩行者溜まりを確保するための設計委託を行う(道)

102
歩道が狭く，危険である。

＜対策メニュー＞
・歩道の拡幅工事を進める（道）

：通学路

：交通対策箇所