事故防止に関する事例紹介 等

高圧ガス・液化石油ガス　関係

高圧ガス・液化石油ガス　関係

１．仙台市高圧ガス事故防止アクションプランについて

２．事故情報・統計

３．法令改正情報

４．高圧ガス・液化石油ガス関係団体の紹介

仙台市高圧ガス事故防止アクションプランについて

シェアする ポスト LINEで送る
ページID：5248　更新日：2024年3月5日

高圧ガス・液化石油ガス関係

- 冷凍機修理中の事故について
- 「仙台市高圧ガス事故防止アクションプラン」
- 一酸化炭素中毒事故の防止について（ＬＰガス）
- 業務用厨房で使用するLPガスの事故防止について

「仙台市高圧ガス事故防止アクションプラン」

仙台市高圧ガス事故防止に関する基本方針


1趣旨

高圧ガスは、圧力による危険性、可燃性、支燃性、有毒性といった性質を有するものが多く、大規模な事故を発生させる可能性が高いことから、高圧ガス保安法等により製造、貯蔵、販売、移動、消費等の規制をすることで、公共の安全を図っています。

事故統計（高圧ガス保安法）


高圧ガス関係事故年報より

高圧法に基づく事故の推移（過去10年）



事故統計（高圧ガス保安法）

高圧法に基づく事故の種別ごとの分類（仙台市）



- 爆発・火災　6件
- 噴出・漏えい　25件
- 破損・破裂　2件
- 喪失・盗難　6件


過去の事故概要（仙台市）　高圧ガス保安法

➢ 令和７年

発生月	災害種別	ガスの種類	事故の概要
5/24	破裂・破損	空気	圧縮空気製造設備から容器への充填圧力が不明であり、さらに容器からクッションタンクへ圧力指示計（クッションタンク用）を確認せずに移充填を継続した為、空気の過剰供給により破裂したもの（負傷者1名発生）
7/20	喪失・盗難	プロパン	高圧ガス販売事業者が令和７年７月に長期停滞容器調査を実施した際に、ボンベの所在が確認できないとの回答があったもの。（プロパンボンベ　１０kg１本）
7/27	喪失・盗難	窒素	高圧ガス販売事業者が令和７年７月に長期停滞容器調査を実施した際に、ボンベの所在が確認できないとの回答があったもの。（窒素ボンベ　７㎥１本）
9/21	噴出・漏えい	二酸化炭素	工事業者が冷却器ファンの交換工事後、冷却器廻りで異音を確認、付近の冷媒（二酸化炭素）配管の防熱被覆を解体し、冷媒配管のエルボ溶接部にピンホールを発見、冷媒の微小漏洩を確認した。


事故統計（液化石油ガス法）

液化石油ガス関係事故年報より



事故統計（液化石油ガス法）

液石法に基づく事故の種別ごとの分類（仙台市）



- 爆発・火災　7件
- 噴出・漏えい　10件
- 破損・破裂　0件
- 喪失・盗難　2件

法令等の改正状況（高圧ガス保安法関係）

『高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領』の一部改正

・冷凍保安規則の適用を受ける冷凍設備においてフルオロカーボン（冷凍保安規則第2条第1項第3 号に規定する不活性ガス（同項第3号の2に規定する特定不活性ガスを除く。）に限る。）の噴出・漏えいが発生し、かつ人的被害のない場合は「高圧ガスに係る事故等」に該当しないこととする。

（施行日：令和8年1月1日）



関係団体紹介

一般社団法人宮城県ＬＰガス協会



関係団体紹介　一般社団法人宮城県ＬＰガス協会



関係団体紹介

一般社団法人宮城県ＬＰガス協会

reiwa8nennkumamotoyousei.pdf　1 / 3　75%



1



2



全Ｌ協保安・業務Ｇ８第１４０号
令和８年９月１１日

会員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

令和８年熊本地震の発生を受けた対応について（お願い）

標記につきましては、これまで経済産業省ガス安全室からの要請を受けて、令和８年７月２９日付け「全Ｌ協保安・業務Ｇ８第９５号」において、ＬＰガス供給設備の維持管理等による注意喚起及び８月６日付け「全Ｌ協保安・業務Ｇ８第１０８号」において、第一種保安物件に対する供給設備の点検実施並びに８月１０日付け「全Ｌ協保安・業務Ｇ８第１０４号」において、第一種保安物件に対するバルク供給及び特定供給設備の設置件数の把握について、それぞれ要請があったところです。

この度、同室より、熊本県内の商業施設における爆発事故を受け、事故原因の詳細は同省において調査中ですが、原因究明までの間も予防的措置として、別添のとおり要請がありました。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関係者に対し、下記の要請についてご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

関係団体紹介

一般社団法人宮城県ＬＰガス協会

reiwa8nennkumamotoyousei.pdf　3 / 3　100%


1


2


3

販売事業者へ周知いただき、建築物の所有者や一般消費者等の関係者と適切なコミュニケーションを図りながら、保安の確保に万全を期されるようお願いします。

記

１．ガスが滞留するおそれがある場所におけるガス漏れ警報器等の設置について

不特定多数の者が出入りする第一種保安物件において、地震でガス管が破損したことに加え、建物が損傷することで、ガス管の貫通部や接合部（溶接以外）の近傍にある、ガスが滞留するおそれがある場所に、ガスの滞留が生じる場合においても、不特定多数の者の避難が確実に行われるよう、ガス漏れ警報器等を自主的かつ速やかに設置するようお願いします。

なお、建築物の構造上の制約等により、ガス漏れ警報器等を速やかに設置することが難しい場合には、不特定多数の者の避難が確実に行われる対策その他の事故防止・リスク軽減措置を自主的かつ速やかに実施していただくようお願いします。

２．保安業務の実施体制等の再確認等

組織内及び保安機関との情報伝達や意思決定のプロセスを含め、設備の維持管理及び保安業務が適切に実施される体制となっているかについて点検をお願いします。

加えて、上記の措置に限らず、平素より災害時における緊急対応などについて、建築物の所有者や一般消費者等の関係者と適切なコミュニケーションを図りながら、自主的な安全性の向上を不断に追求していただくようお願いします。

以　上

関係団体紹介

宮城県ＬＰガス協会

2030年の死亡事故ゼロに向けて

液化石油ガス安全高度化計画2030を改訂しました

国の定める「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」の目標とアクションプランに基づき、２０２６年度以降も引き続き、「ＬＰガス安心サポート推進運動」を推進します。

① ガス漏えい事故防止対策
② ＣＯ中毒事故防止対策
③ 他工事事故防止対策
④ 質量販売時事故防止対策

1 ガス漏えい事故防止対策（業務用施設ガス警報器連動遮断の推進）

近年、業務用施設でガス漏えい爆発事故が発生しています。この事故は、ガスメーターとガス警報器の連動をしていれば、防ぐことが出来た可能性が高かったと思われます。ガス漏えいに気付かなくても、ガス警報器が検知すれば自動でガスを遮断し、事故を未然に防ぐことができます。尚、ガスの長時間連続使用でガス遮断が頻発するお客様には、遮断する前に「遮断予告」がガス警報器から発報され、予期せずにガスが止まるのを回避できます。
業務用などに使用されるＳＢメーター（ＥＢメーター）は、原則、ガス警報器と連動することとなっております。



DAアダプタ（疑似警報器）は正しく使いましょう。

DA アダプタは屋外にしか燃焼器が無いなど、ガス警報器を設置しない場合に業務用マイコンメーターに使用するものですので、使い方に注意しましょう。



2 ＣＯ中毒事故防止対策（業務用換気警報器の設置促進）

近年、業務用厨房施設等において給排気の不具合やガス機器の劣化により、換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素（ＣＯ）中毒事故が発生しています。

業務用（飲食店等）の換気警報器（CO警報器）は、主に液石法などの安全基準に基づき、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故を防ぐため、厨房施設への設置が強く推奨・義務化されています。特に、密閉性が高くガス消費量が多い厨房や地下室は、事故防止のために必須の安全対策となります。

＜業務用換気警報器例＞





3 他工事事故防止対策

近年、水道工事や解体工事、リフォームなどの際に、誤ってLPガス配管（埋設管）を損傷させる事故が多発しております。お客様（供給先）の敷地内で工事がある場合は、事前にご連絡を頂きましょう。



必要に応じて下記の対応・協力を行います

- ●埋設ガス管があるかの確認　●不要なガス管の撤去
- ●ガス管の位置・経路の調査及びラベル・シール等による明示
- ●工事時の立会い・確認　●ガスの供給停止措置

※ガス管の位置を確認しないで、掘削作業等を行うとガス管を損傷し、ガス漏れやガス爆発事故に至る場合があります。

＜工事事業者によるガス管損傷事故の例＞


■重機による掘削作業中



■コンクリートはつり作業中



■下水工事中



■草刈り作業中



4 質量販売時事故防止対策

質量販売における事故防止のため、消費者への周知、販売事業者による確実な供給開始時点検・定期調査、安全な器具（ヒューズ機能付きホース等）の使用が重要です。また、キャンプ場など野外での注意事項の説明や緊急時対応の要件の確認も重要です。

※消費者へ「質量販売緊急時対応講習」の受講を推奨いたします。

＜消費者への周知＞

ガスの正しい使い方や緊急時の対応方法について、パンフレット配布等による注意喚起を行う義務があります。

容器の保管について　次の点にご注意ください。

- 風通しの良い、日陰などの屋外に保管する。



- 容器が倒れないように平らな場所に立てて保管する。



- 付近の火気から、2m以上離れた場所に保管する。



- 使用後は容器バルブが完全に閉まっていることを確認する。



容器の運搬（移動）について　容器を運搬（移動）するときは、次の点にご注意ください。

- 原則まっすぐ立てる。



- 転倒・転落しないよう、荷台の前方によせ、ロープなどで固定する。



- 容器や容器バルブに衝撃を与えたり、粗暴な取扱いはしない。



- 車の振動により容器バルブが緩むことがあるので、ときどき点検して緩みがあるときは強く閉める。



※容器の内容積が25リットル（10kg）以下かつ、合計が50リットルを超えて（例えば10kg容器2本と2kg容器1本）LPガスを車両に積載して移動する場合は、警戒標の掲示や消火設備や応急措置に必要な工具、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面（イエローカード）等の携行が必要です。

関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会




関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会



関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会




高圧ガスの安全基礎知識
（1）高圧ガスの定義
<JIMGA-T-SV/03/18 - sec A>
一般社団法人
日本産業・医療ガス協会
0:02 / 7:21

関係団体紹介　一般社団法人宮城県冷凍空調設備工業会



関係団体紹介　一般社団法人宮城県冷凍空調設備工業会

資格講習会の案内

冷媒フロン類取扱技術者の**新規（第一種・第二種）**および**更新**講習に関する開催案内・募集要綱・申請様式はこちらからご確認ください。

第一種（新規）

- 開催案内（PDF）
- 募集要綱（PDF）
- 申込書・受講票（PDF）

第二種（新規）

- 開催案内（PDF）
- 募集要綱（PDF）
- 申込書・受講票（PDF）

更新講習（第一種 / 第二種）

- WEB申請
- 開催案内（PDF）
- 更新募集要項（PDF）
- スケジュール（PDF）
- 第一種 更新申請書（PDF）
- 第二種 更新申請書（PDF）

関係団体紹介　宮城県冷凍設備保安協会

➢ 冷凍空調設備の検査
・高圧ガス保安法に基づく「施設検査」と「保安検査」の実施

検査では、基準に満たない箇所や老朽化の場所を指摘し、
運転状況も確認して重大事故の発生を防いでいます。



「伊達家伯（かはく）記念會協力」

関係団体紹介

高圧ガス保安協会



事故情報

高圧ガス事故情報



高圧ガス事故に関する事例、統計情報、データベースなどを紹介します。

› 詳しくはこちら

LPガス事故情報



LPガス事故の統計資料、注意喚起情報を紹介します。

› 詳しくはこちら

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

出版物・情報提供

出版物・保安用品等

情報提供

事故情報

高圧ガス事故情報

事故概要報告

視聴覚資料

類型化調査

コンビナート等保安規則関係事故

発生日	事故の呼称	掲載日
2024/12/17	重質軽油水素化分解装置分離塔液面計取出弁の接続フランジから火災発生事故	2026/03/05
2024/12/14	残油流動接触分解設備　プロピレン精製装置安全弁作動	2026/03/05
2024/11/07	気密試験における水素化反応装置からの窒素漏えい	2026/03/05
2024/07/20	中圧水素化分解装置火災事故	2026/03/05
2024/03/27	スチレンモノマー製造施設触媒充塡作業中の火災事故	2026/03/05
2024/04/16	塩化ビニル製造設備安全弁作動による塩化ビニルモノマー放出事故	2026/02/17
2024/10/25	アンモニア低温貯蔵タンク附属配管からのアンモニア漏えい事故	2026/02/10
2024/02/15	液化塩素製造設備からの塩素漏えい	2026/02/10
2023/01/26	液化酸素ポンプモーターの破裂	2025/03/12
2023/07/12	合成ゴム製造施設における高圧ガス漏えい	2025/02/26

関係団体紹介

高圧ガス保安協会

高圧ガス事故概要報告　5 / 8　100%



図 2　プロピレンドライヤー2 塔（V-9504A、V-9504B）

		
ボトム再生剤自動弁 （AV-9511）	脱圧弁 （XV-9543）	クーリング弁 （AV-9525）
作動不良を起こした弁	本来閉止すべきだった弁	誤閉止した弁

図 3　関係バルブ外観

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会
The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

文字サイズ 小 中 大　背景色 白 青 黄 黒

採用情報　ISO審査センター　English
会員登録の変更はこちら　ECサイト

会員ログイン　お問合せ

協会案内　検査・認定等　資格試験・講習　技術基準作成　研究開発　出版物・情報提供

ホーム ＞ 出版物・情報提供 ＞ 事故情報 ＞ 高圧ガス事故情報 ＞ 事故概要報告 ＞ 一般高圧ガス保安規則・液化石油ガス保安規則関係事故

出版物・情報提供

出版物・保安用品等

情報提供

事故情報

高圧ガス事故情報

事故概要報告

一般高圧ガス保安規則・液化石油ガス保安規則関係事故

発生日	事故の呼称	掲載日
2024/09/27	液化石油ガス漏えい火災事故	2026/03/05
2024/08/09	液化アンモニア製造施設付属貯槽設備アンモニア漏えい事故	2026/03/05
2024/10/16	液化窒素ボンベ連結フレキシブルチューブの破裂	2026/02/10
2024/01/16	LPガス充塡所でのLPガス噴出事故	2025/12/08
2024/05/12	水素発生装置からの微量酸素の溶け込んだ電解液（KOH）漏えい	2025/11/26
2023/10/20	窒素供給管の誤接続による窒息事故	2025/03/18

関係団体紹介

高圧ガス保安協会

Microsoft Word - ç±¾ä¸20251117_14_2024-139.docx　5 / 5　100%



3



4




5



図 4　充填口の状況



図 5　充填中の状況



関係団体紹介　　高圧ガス保安協会

高圧ガス保安協会
The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

文字サイズ 小 中 大　背景色 白 青 黄 黒

採用情報　ISO審査センター　English
会員登録の変更はこちら　ECサイト

会員ログイン　お問合せ

協会案内　検査・認定等　資格試験・講習　技術基準作成　研究開発　出版物・情報提供

ホーム ＞ 出版物・情報提供 ＞ 事故情報 ＞ 高圧ガス事故情報 ＞ 事故概要報告 ＞ 冷凍保安規則関係事故

出版物・情報提供

出版物・保安用品等

情報提供

事故情報

高圧ガス事故情報

事故概要報告

冷凍保安規則関係事故

発生日	事故の呼称	掲載日
2024/01/12	アンモニア漏えい事故	2026/03/05
2022/01/05	二酸化炭素漏えい事故	2022/11/15
2020/01/18	アンモニアガス漏えい事故	2022/02/02
2019/11/02	二酸化炭素冷媒漏えい	2021/01/29
2019/03/26	アンモニア冷媒漏えい	2020/12/04
2018/06/18~8/14	空調用冷凍機の受液器テーパプラグねじ部損傷による冷媒漏えい事故	2020/03/17
2017/07/25	冷凍設備の配管継手から冷媒ガス漏えい	2019/02/14

関係団体紹介

高圧ガス保安協会

高圧ガス事故概要報告　4 / 4　100%



2



3



4



図 3　アンモニア漏えい箇所（溶接補修後）

関係団体紹介　高圧ガス保安協会



関係団体紹介

高圧ガス保安協会

高圧ガス事故概要報告　5 / 6　100%



3



4



5



図 4　破裂容器（右上図は容器底部の状況）

関係団体紹介

高圧ガス保安協会

高圧ガス事故概要報告　3 / 6　100%


1


2


3

事故発生後、販売事業者は容器管理責任者会議を開催（令和 6 年 9 月 12 日から令和 7 年 6 月 12 日）し、事故報告書をまとめた。

備考
【販売事業者が自主的に販売に際し、行っている取組】
・毎年実施される容器回収キャンペーンを利用して注意喚起する。
・容器保安管理台帳の更新時に未返却容器を持つ全ユーザーを訪問、面談形式で更新を行うと共に、停滞容器を回収する。今回の長期停滞容器回収を、今後は年 1 回を原則として、継続実施する予定。
【高圧ガス保安協会ウェブサイト掲載：関連視聴覚資料】
・管理されなくなった容器がもたらす恐怖と苦難
（https://www.khk.or.jp/public_information/incident_investigation/hpg_incident/av.html）
【一般社団法人日本産業・医療ガス協会ウェブサイト掲載：高圧ガス容器管理指針等】
・容器返却期限に関する指針は、都道府県ごとに異なっている。
（https://www.jimga.or.jp/business/youkikanri_shishin/）

キーワード
放置容器、腐食、破裂、危険な状態、酸素、容器管理システム、容器保安台帳、クリニック、病院

関係図面（特記事項以外は事業所提供）

関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会

高圧ガス容器管理指針等

高圧ガス容器管理指針等の発行都道府県

都道府県から発行された、あるいは監修を受けた高圧ガス容器管理指針等を集めました。(　)内は指針等に掲載されている容器返却期限を示しています。

北海道地域本部管轄

北海道（3か月）

東北地域本部管轄

青森県（6か月）	岩手県（12か月）	秋田県（12か月）
宮城県（6か月）	山形県（3か月）	福島県（12か月）

関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会

新規文書1　1 / 4　50%




1



2





宮城県高圧ガス容器適正管理要領

宮城県高圧ガス保安協会

-1-

関係団体紹介　宮城県高圧ガス保安協会

新規文書1　3 / 4　90%


1


2


3

4　供給事業者がとるべき措置

供給事業者は，高圧ガス保安法第２０条の５第１項及び同第２０条の６第１項並びに同第２７条の規定を遵守する他，「１　目的」を達成するため，以下の措置をとるよう努めるものとする。

（１）容器受入れ及び引渡し台帳等を事業所に備え，常に容器の受払い状況等の管理を行うこと。

（２）使用済みの容器は，遅滞なく消費事業者から回収すること。

（３）消費事業者から依頼があった場合，自らが所有する容器以外のうち，所有者が識別できる容器についてはその所有者へ回収を依頼する他，必要に応じ，代理で回収すること。

（４）放置容器については，消費事業者及び関係団体等と協議の上，回収すること。

（５）容器は原則として貸与することとし，常にその所有者を明確に識別できるようにすること。

（６）容器（残ガス容器を含む）は，原則として６ヶ月以上同一の消費事業者に貸与しないこと。ただし，消費状況等の事情により，期間の延長が必要な場合は，容器管理の対策等を消費事業者と協議の上，貸与延長期限を決定すること。なお，その場合の貸与期間は，通算して最長１年とする。

（７）容器の消費及び保管場所等から，外面腐食が懸念される消費事業者に対して，重点的に容器の保管方法及び取扱いについて注意喚起すること。

（８）従業員に対し，保安に関する最新の情報など，１年に１回以上保安に関する教育を行うこと。

5　消費事業者がとるべき措置

消費事業者は，高圧ガス保安法第１５条第１項及び第２４条の５の規定（特定高圧

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

出版物・情報提供

出版物・保安用品等

情報提供

事故情報

高圧ガス事故情報

事故概要報告

視聴覚資料

類型化調査

視聴覚資料

高圧ガス事故防止のためには、高圧ガスの特性（例えば、圧力が高いこと、圧縮ガスと液化ガスがあること又は可燃性ガスや毒性ガスといった分類があること等）を認識する必要があります。また、高圧ガス事故を題材とした視聴覚資料を広く知っていただくことが有効と考えられます。

国内の高圧ガス事故の再現映像、高圧ガスの実験映像、また、海外で作成・公開されている高圧ガス事故防止のために価値が高いと思われる事故映像（字幕・吹き替え付き）を、視聴覚資料として整備しました。

是非、社内教育等にご活用ください。

※これら視聴覚資料等は、平成30年度～令和7年度に経済産業省から受託した事業の成果物です。

国内の事故事例 ›

高圧ガスの特性等 ›

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

複数同時作業の悲劇 ～エバーグリーン製紙の火災～ - Simultaneous Tragedy: Fire at Evergreen Packaging
(吹き替え版)



補足説明資料はこちら

複数同時作業の悲劇 ～エバーグリーン製紙の火災～ - Simultaneous Tragedy: Fire at Evergreen Packaging
(字幕版)



補足説明資料はこちら

曲線の背後で… - Behind the Curve
(吹き替え版)



補足説明資料はこちら

曲線の背後で… - Behind the Curve
(字幕版)



補足説明資料はこちら

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

管理されなくなった容器がもたらす恐怖と苦難
（2020-259：高圧ガス容器破裂事故、2020-498：放置ヘリウム容器の廃棄）



補足説明資料はこちら

見落とされた2㎜～メカニカルシールからの毒性ガス漏えい～
（2023-060：アンモニア漏えい事故）



補足説明資料はこちら

22 年後の毒性ガス漏えい事故～変更管理の重要性～
(2020-241：アクリロニトリル製造施設グリシンソーダプラントグリコ ロニトリル反応槽亜硫酸ガス供給ラインフランジ部ガス漏えい事故)



補足説明資料はこちら

安全対策のその先へ～放出管の水抜き穴からのエチレン噴出火災～
(2021-490：ポリエチレン製造施設高圧分離器エチレン噴出火災事故)



補足説明資料はこちら

関係団体紹介　高圧ガス保安協会

出版物・情報提供

出版物・保安用品等

情報提供

事故情報

高圧ガス事故情報

事故概要報告

視聴覚資料

類型化調査

類型化調査

本調査では、過去数年間にわたり、同様な設備、部位、操作、ガス種等で繰り返し発生している事故や設備が異なるが同じ原因と考えられる事故を抽出・類型化し、今後の対策を図るために参考となる注意事項をとりまとめています。
※これら資料は、経済産業省から受託した事業の成果物です。

- 地震に関連する高圧ガス事故の注意事項 2025/02/26
- 水素スタンドの高圧ガス事故の注意事項 2024/02/28
- 充塡容器等を車両に積載して移動するときの高圧ガス事故の注意事項 2024/02/28
- 管継手（エルボ）の高圧ガス事故の注意事項 2024/01/23
- 冷凍事業所におけるプレート形熱交換器の高圧ガス事故に関する注意事項 2023/03/17
- 高圧ガス設備における安全弁作動の高圧ガス事故の注意事項 2023/03/07
- 水素スタンドの放出管に関連する高圧ガス事故の注意事項 2023/01/24

事故情報

高圧ガス事故情報



高圧ガス事故に関する事例、統計情報、データベースなどを紹介します。

› 詳しくはこちら

LPガス事故情報



LPガス事故の統計資料、注意喚起情報を紹介します。

› 詳しくはこちら

関係団体紹介　高圧ガス保安協会



関係団体紹介　高圧ガス保安協会

事故情報

2024年7月12日 LP保安	［LPガス］北海道内で漏えい火災事故（重傷1名、軽傷2名)が発生しました
2023年7月27日 LP保安	［LPガス］福岡県内で爆発火災事故（重傷1名)が発生しました
2022年3月1日 LP保安	［LPガス］長野県内で爆発火災事故(重傷者１名)が発生しました
2021年1月19日 LP保安	［LPガス］秋田県内で爆発火災事故(死者１名)が発生しました
2020年10月2日	［LPガス］岐阜県内で火災事故（人的被害なし）が発生しました

- ガス事故速報（都市ガス・LPガス）

報告方法

- 液化石油ガス事故の報告方法等について

5月26日（日曜日）に、北海道内で漏えい火災事故（重傷1名、軽傷2名）が発生しました。

1．事故の概要

5月26日（日曜日）に、北海道内で漏えい火災事故（重傷1名、軽傷2名）が発生しました。これを受け、北海道庁を通じて北海道産業保安監督部に事故の報告がありました。概要は以下のとおりです。
なお、本事故は当初、6月17日に軽傷者3名として事故報告がありましたが、その後、7月10日にうち1名の加療期間が30日以上となり重傷者となった旨報告があったことから、本日プレスリリースを行うものです。

事故発生日時：2024年5月26日（日曜日）12時30分頃
事故発生場所：北海道帯広市
人的被害：重傷1名、軽傷2名
物的被害：ビニールシートと絨毯の一部焼損
事故概要：飲食イベントのためLPボンベと鋳物コンロを屋内で使用中、コンロ付近から出火し、近くにいたイベント参加者3名が負傷する等の事故が発生しました。詳細については現在、帯広警察署において調査中です。
使用した機器：LP容器、鋳物コンロ、ゴムホース、三又（三方向にホースを接続するための接続具（継手））

2．注意喚起について

- LPガス機器を使用している際に、機器の燃焼等に異常を感じる、あるいは人的・物的被害が出た場合は、直ちに使用を中止し、**速やかに液化石油ガス販売事業者へ連絡してください。**
- LPボンベとコンロはゆるみの無いよう接続してください。ゴムホースで接続する際は、挿入不足によりホースが接続用の金具から外れることがないようにしましょう。ホースバンドの使用も効果的です。
- 臨時的に使用するような場合は、踏みつけや引っ掛けが発生しないよう、機器等の設置場所や、ホースの取り回しに注意しましょう。
- 今回は、「三又」が使用されていましたが、使用はお控えください。不完全燃焼の原因となります。なお、販売時にお渡しする書面に明示的に使用禁止が記載されています。
- LPガスの臭いを感じたら、直ちに液化石油ガス販売事業者へ連絡してください。
    - 使用中の火気は消火し、火気は絶対に使用しないでください。

社内研修用スライド　仙台市公式WEBサイト



社内研修用スライド　仙台市公式WEBサイト

【令和８年度高圧ガス保安活動促進週間ポスター】



ご清聴ありがとうございました。

ご安全に！