R7年度　八本松小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校（学）
・道路管理者（道）
・警察署交通課（警・交）

（八本松小１）
交差点信号待機場所が広く、自転車通学、通勤する自転車がスピードを落とさず歩道に進入して来ることと右側通行も多いことから、自転車と歩行者の接触事故が多い。

＜対策内容＞
・既存ポストコーンの建て替えで注意喚起を増強(道)
・自転車に対する指導取締りを実施（警・交）
・自転車利用者に対する安全教育等の実施（警・交）

：通学路
：交通対策箇所