R7若林区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
52	六郷	1	交通	若林834	今泉郵便局前 今泉1丁目15ー3	駐車場に駐車している際、歩道の見通しが悪い。	・児童への安全指導（学）	○													・郵便局へ注意喚起継続を依頼（学）
53	六郷	2	交通	若林834	ファミリマート若林区上飯田店 上飯田4丁目12ー15	横断歩道はあるが、信号が無く、交通量が多くて危険。	・児童への安全指導（学）	○													・保護者やボランティアによる下校の見守り等を継続（学） ・道路形状、周囲の信号機との位置関係等により信号機の設置は不可（警・交）
54	沖野	1	交通	若林946沿い	旧サンマリ前横断歩道から自衛隊霞目駐屯基地沿い	・朝と夕方の交通量が多い。 ・旧サンマリ前の信号を過ぎるとその後横断歩道のない長い直線が続くため速度を出す自動車が多い。	・児童への安全指導（学） ・PTA等による安全見守りを実施（学）	○													・継続して交通取り締まりを強化（警・交）
55	沖野	2	交通	若林926・法定外公共物交差点	法定外公共物側からの出口	・ブロック塀がせり出していて歩行者側からも自動車側からも見通しが悪い。	・町内会へ私道側に停止線や注意喚起看板の設置を依頼（学） ・丁字交差部に区画線（ドットライン）を設置（道）	○	○												
56	沖野	3	交通・防犯	主要地方道54・若林192交差点 若林192・若林932、934交差点	ツルハドラッグ駐車場側付近	・周囲の街灯が一斉に点灯する時間に点灯しない街灯があり、自動車から歩行者が見えにくい。また、周囲が暗くなるため防犯上も危険である。	・児童への安全指導（学）	○													
57	古城	1	交通	若林1070・1071・1072	古城1丁目住宅街交差点	歩行者注意の点線の白線が消えかかっている。	・白線の引き直し（道）		○												
58	古城	2	交通	若林1070	JRアパートと古城1丁目結ぶ橋のフェンス	フェンスが破損し、歩行者に接触する危険性がある。	・フェンス破損個所の修繕（公園）						○						○	○	・公園課には依頼済み。今年度内に修繕予定。（学） ・修繕完了（公園）