R7太白区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
59	向山	1	交通	向山三丁目4号線	向山三丁目4号線から向山1号線への合流地点	向山三丁目4号線を向山1号線に向かって自転車で走行してくる高校生の運転が危険なため、児童の登下校が心配な状況	・児童への安全指導（学） ・外側線新設による路側帯設置の検討（道） ・自転車利用者に対する安全教育等の実施（警・交）	○	○	○											・歩行者の滞留場所が確保できないため横断歩道・信号機の設置は不可（警・交）
60	生出	1	交通	主要地方道31 仙台村田線	小学校から主要地方道に出たところの交差点	大型車を含めた車の交通量が多く、スピードも出ている。横断歩道手前の待機場所が狭い。	・児童への安全指導（学） ・通学路注意の路面標示（道） ・パトロールを実施（警・交）	○	○	○											
61	生出	2	交通	太白1638 茂庭岩の川線	橋を越えて枝分かれしている付近	道がとても狭いところで車の走行がある。 柵のない崖がある。	・児童への安全指導（学）	○													・ガードレール設置については道路区域でないため不可（道） ・通学児童が少数、付近住民が生活道路として利用していること等から、現時点では交通規制は不可（警・交）
62	生出	3	交通	太白1878 茂庭1号線	茂庭1号線から国道286に出る付近 ローソンの近く	横断歩道がない。	・児童への安全指導（学） ・外側線新設による路側帯設置の検討（道）	○	○												・歩行者の滞留場所が確保できないため横断歩道の設置は不可（警・交）
63	生出	4	交通	太白2759 茂庭中ノ瀬中6号線	住宅地から茂庭中ノ瀬中6号線に出るところ	横断歩道がない。車の通行量が多い。	・児童への安全指導（学） ・交通指導隊による登校時間の見守りの実施（学）	○													・交差点の交通量及び横断歩行者が増加した際に、横断歩道の設置を検討（警・交）
64	生出	5	交通	太白1743 生出中学校前線	生出中学校前	横断歩道が薄くなっている。	・児童への安全指導（学） ・学校敷地内の横断歩道の塗り直し（学）	○													
65	鹿野	1	交通	太白269 太白436交差点 長町北矢流線	太白区鹿野1丁目付近 佐々木悦子産婦人科前交差点	信号機のない交差点。車、自転車の交通量が多い。特に仙台方面・二ツ沢方面への高校生・大学生が運転する自転車と歩行者との接触事故が多数発生している。	・「黄色い旗」の活用を検討（学） ・PTAによる交通指導のやり方を工夫（学） ・近隣高校へ自転車の乗り方に関する申し入れを行う（学） ・横断歩道手前に外側線の新設を検討（道） ・パトロールの実施（警・交）	○	○	○												
66	鹿野	2	交通	太白436 太白322丁字路 長町北矢流線	太白区鹿野2丁目付近 鹿野小学校北側丁字路	長町畑塘線と長町北矢流線との丁字路。どちらの路線も交通量が多い。長町畑塘線の急な坂道を降ってくる車両と長町北矢流線を仙台方面に進む車両が交錯している。	・近隣高校へ自転車の乗り方に関する申し入れを行う（学） ・パトロールの実施（警・交）	○		○											
67	八本松	1	交通	太白755　長町館ノ内1号線	通学路の危険 通学通勤の自転車との接触事故が多い。 要注意箇所 中華料理　広陽軒前	交差点信号待機場所が広く、自転車通学、通勤する自転車がスピードを落とさず歩道に進入して来ることと右側通行も多いことから、自転車と歩行者の接触事故が多い。	・既存ポストコーンの建て替えで注意喚起を増強（道） ・自転車に対する指導取締りを実施（警・交） ・自転車利用者に対する安全教育等の実施（警・交）		○	○											・宅地が張り付いている歩道空間なので、物理的な歩車分離は難しい（道）
68	大野田	1	交通	大野田五丁目21号線	大野田小学校東側横断歩道太白区大野田5丁目11－5あたり	学校側には歩道があるが、反対側には歩道がない。横断歩道があるが、そこを渡らない歩行者もいる。	・児童への安全指導（学）	○													
69	大野田	2	交通	長町南三丁目19号線	太白区長町南3丁目39－14近く	橋が近くにあるため、横断歩道がないにも関わらず渡ろうとする歩行者が多い。カーブになっているため、車の見通しも悪い。	・児童への安全指導（学）	○													・カーブ付近であり、歩行者の滞留場所がないため、横断歩道の設置は不可（警・交）

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
70	大野田	3	交通	大野田五丁目（その2）線	太白区大野田5丁目29－12近く横断歩道	児童が多く使用するが、信号機がない。時間によっては車が途切れないときもある。	・児童への安全指導（学） ・交通指導見守りを強化（学） ・警戒・取締り活動の実施（警・交）	○		○											・点検場所南側に信号機があり、直線区間に設置された視認性良好な横断歩道もあることから、信号機の設置は不可（警・交）
71	大野田	4	交通	仙台館腰線	旬菜食健ひな野長町店（太白区大野田1丁目4）前交差点	時間にもよるが、自転車の通行量が多い。また、短い横断歩道のため、信号を無視して渡る自転車も多く見られる。	・児童への安全指導（学） ・自転車に対する指導・取締りの実施（警・交） ・自転車注意喚起を検討（道）	○	○	○											
72	大野田	5	交通	仙台館腰線	セブンイレブン仙台富沢駅東店（太白区大野田5丁目20－1）前交差点	道路からセブンイレブンに入ろうとする車が多い。お店の駐車場に入る入り口も広く、また複数あるため、多くの車が歩道を横切ることになる。	・乗入部の範囲明示を検討（道） ・警戒を強化（警・交）		○	○											
73	大野田	6	交通	長町新田笊川線	ナイスグランソレイユ長町南（太白区太子堂4－1）前横断歩道	信号機がない横断歩道であるが、車の通行量が多い。	・児童への安全指導（学） ・警戒を強化（警・交）	○		○											
74	大野田	7	交通	郡山折立（その5）線	大野田1丁目2号線笊川付近	道が狭い。車の通行量が多い（両面通行）。歩行する際は1列になって気を付けて歩くしかないが、それでも車とぎりぎり接触しない程度である。	・児童への安全指導（学） ・警戒を強化（警・交）	○		○											
75	大野田	8	交通	郡山折立（その7）線	オレンジ薬局前（大野田4丁目）前交差点	押しボタン式の交差点だが、歩行者信号が青なのに車が停止信号を見落として侵入してくることがある。（児）	・児童への安全指導（学）（児） ・取締り、警戒を強化（警・交）	○		○			○								
76	西中田	1	交通	主要地方道39（仙台岩沼線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。交通量が多く、自動車の速度が速い。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの強化（警・交）	○		○											
77	西中田	2	交通	太白972（西中田幹線2号線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの強化（警・交）	○		○											
78	西中田	3	交通	太白971（西中田幹線1号線） 太白978（西中田2号線） 太白979（西中田3号線）	高架下道路	見通しが悪いため危険。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの強化（警・交）	○		○											
79	富沢	1	交通	太白2201と1730の交差点	フォーラム三番館から水道局に渡る横断歩道及び水道局ATM前	カーブになっており、見通しが悪く、朝はスピードを出してくる車が多い。	・横断歩道等の塗り直し（警・交）			○											
80	富沢	2	交通	太白2201と1706の交差点	セザールから南大野田デイサービスへの横断歩道	過去に車同士の事故が何度かあった危険な場所。	・横断歩道等の塗り直し（警・交）			○											
81	富沢	3	交通	太白2201と2203の交差点	地下鉄高架下の横断歩道	スピードを出す車が多く、一時停止をしないドライバーもいる。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・パトロールの実施（警・交）			○											

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
82	富沢	4	交通	太白2140と2155の交差点	サウスウィンド前の交差点	南北に進行する車にスピードを出す車が多い。駐車場に入ろうとする車もあり、危険。	・横断者注意の引き直し（道） ・パトロールの実施（警・交）		○	○											
83	富沢	5	交通	太白2140と2141の交差点	ナイスアーバン前の交差点	一時停止をしないドライバーがいる。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの実施（警・交）	○		○											
84	富沢	6	交通	太白2694と2628の交差点	車両基地と富沢病院近くの交差点	東西に横断歩道がない。	・児童への安全指導（学） ・保護者や地域への注意喚起（学）	○													・歩行者の滞留場所が確保できないため、横断歩道の設置は不可（警・交）
85	富沢	7	交通	太白2621と2633の交差点	TSUTAYAから南へ向かう道路と富沢病院北側を西方向へ向かう道路の交差点	東西道路に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの実施（警・交）	○		○											・原則として、4方向の一時停止の設置は不可（警・交）
86	富沢	8	交通	太白2634と2628の交差点	富沢病院北西の交差点	車両側に一時停止がない。交通量も多いため、注意が必要。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの実施（警・交）	○		○											・原則として、4方向の一時停止の設置は不可（警・交）
87	富沢	9	交通	太白2141と2634の交差点	太白すぎのここども園付近の交差点	東西道路に一時停止がない。西方向から進行する車が、カーブのために見通しが悪い。	・ポストコーン等で横断歩道の注意喚起（道） ・パトロールの実施（警・交）		○	○											・原則として、4方向の一時停止の設置は不可（警・交）
88	富沢	10	交通	太白2136と2113の交差点	マルショップ富沢店（クリーニング・コインランドリー）前の交差点	車の出入りが多く危険。また、信号が変わるのが早い。	・児童への安全指導（学）	○													・横断歩道の青信号の秒数については、横断に必要な秒数が確保されているため調整の必要性は低い（警・交）
89	富沢	11	交通	太白2620と2637の交差点	フレスポ富沢北東角の交差点	信号のない交差点であるが、交通量が多く、事故も多発している。	・停止線等の塗り直し（警・交）			○											
90	富沢	12	交通	太白2117と2169の交差点	セブンイレブン北の十字路	信号のない交差点であるが、交通量が多く、事故も多発している。	・横断歩道の塗り直し（警・交）			○											
91	富沢	13	交通	太白2113と2117の交差点	セブンイレブン前の交差点	店への出入りが多く、信号待ちや歩道通過時に注意が必要である。	・児童への安全指導（学） ・パトロールの実施（警・交）	○		○											