一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意個所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
92	秋保	1	交通・防犯	太白5030 境野長袋線	獺沢橋付近	人通りが少なく、薄暗い坂道になっている。熊の目撃情報もある。	・登下校時の熊よけ鈴の携行（学） ・樹木所有者への伐採・剪定等を依頼（道） ・パトロールの実施（警・交）（区生）	○	○	○	○										
93	秋保	2	交通	国道457号線	秋保小学校前から秋保中学校まで	歩道が狭く、登下校時間帯に交通量も多い。大型トラック等も頻繁に通行している。 生垣も歩道にはみ出している。	・児童への安全指導（学） ・樹木所有者への伐採・剪定等を依頼（道） ・車両への注意を促す路面標示の実施（道） ・パトロールの実施（警・交）（区生）	○	○	○	○										
94	秋保	3	交通	太白5032 舘国久線	国道457号線から舘方面への道路	歩道がほとんどなく、車両も1台が通れるほどの幅である。見通しの悪い箇所もある。	・児童への安全指導（学） ・外側線の引き直し（道） ・パトロールの実施（警・交）（区生）	○	○	○	○										
95	秋保	4	交通	太白5042 大原野中線	仙台市野中児童遊園から清水久保方面への道路	車道が急に狭くなり、歩道も狭い。	・児童への安全指導（学） ・道路路肩部の清掃（道） ・車両への注意を促す路面標示の実施（道） ・パトロールの実施（警・交）（区生）	○	○	○	○										
96	湯元	1	交通	県道秋保温泉線	秋保・里センターからホテル佐勘を過ぎたT字路までの通学路	・時速30kmの速度制限があるが、速度超過で走行する乗用車が多い。 ・道幅が狭くカーブも多いため、見通しが悪い。歩道（緑の通学路ゾーン）も狭く、ガードレールも無い。 ・温泉街で、かつ付近に有名なスーパーがあるため、観光客の乗用車やバスが多く通る。	・児童への安全指導（学） ・車両への注意を促す路面標示の実施（道） ・パトロールの実施（区生）	○	○		○										・一方通行については、利用児童が少ない、う回路が長距離となる、付近の旅館全てから同意を得るのが困難であるため、現時点での実施は不可（警・交）