

## R3年度 向山小学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校(学)
  - ・道路管理者(道)
  - ・警察署交通課(警・交)



(向山小1)

車がようやくすれ違いができるほどの細い道だが、信号がなく、バス通りが渋滞するので近道によく利用されている。坂道で見通しも悪く、車や自転車の往来が激しく、危険との指摘あり。特にスイミングスクールイトマン裏の道は送迎バスも往来しているので危険。児童が登校途中にスピードを出した自転車と接触する事故があった。

＜対策内容＞

- ・学校・交通指導隊による見守り(学)
- ・「止まれ」文字の引き直し(道)
- ・停止線の修繕(警・交)
- ・一時停止の移設(警・交)

(向山小2)

八木山から仙台駅方面に向かうバス道路が混むため、信号がない当該道路が通り道になっている。車がやっと対向できるくらいの狭い道路で、路側帯等の表示はない。特に朝はスピードを出している車が多く、危険。以前は速度制限の標識があったが撤去されている。

＜対策内容＞

- ・時速30km規制の検討(警・交)

- : 通学路
- : 交通対策箇所