

R4宮城野区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		
39	岡田	5	交通	宮城野1695・蒲生上屋倉南屋ヶ城線～971・中袋3号線～1752・蒲生岡田1号線交差点	港南～福室間の市道	一部歩道のカラー舗装がされたが、道路幅拡張工事が終了したため、塩釜巨理線から産業道路に抜けるため港南住宅内を通行する車両が多くなり、危険である。	地域町内会・交通安全協会と協議・調整をして、速度規制(40から30へ)の変更や横断歩道の増設を検討する(警・交)			○									関係者との調整未了(警・交)
40	中野栄	1	交通	宮城野773	宮城野773	車道幅員が狭い箇所であり、事故発生等が懸念される箇所である。	車道が狭い箇所に破線を設置(道)		○						○				※点検当日追加箇所
41	幸町南	1	交通	宮城野13	幸町南小学校校庭西側道路	登校時間帯に通勤車両や自転車が多数。自転車の右側通行による事故のリスクがある。	道路(西側)のカラー塗装(道) スクールゾーンの標識改修(道)		○										・スクールゾーン標識改修済み(道) ・R5年度完了予定(道)
42	西山	1	交通	県道8号	県道8号線の交差点	仙台から岩切方面に向かう車の列が途切れなため、赤信号でも交差点に進入し、無理な右折をする車が多い。令和4年5月に乗用車2台衝突事故あり。	児童への安全指導(学) 交差点4隅にガードパイプ・ボラードを設置する(道) 警戒・警らの強化(警・交)	○	○	○				○					歩道の幅員が狭く、歩道の路面下にガス・水道等の占用物が輻輳しており、設置が困難→ポストコーン等注意喚起対策を検討(道)