

H28 台原小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

4

- ・道が狭く、急坂である。車もスピードを出しており、危険である。
- ＜対策メニュー＞
- ・台原三丁目37-1地先において、歩道整備の検討を行う。(道)
 - ・通学路に係る標識を設置する。(道)

3

- ・道幅が狭く、歩道もないところが多い。
- ＜対策メニュー＞
- ・台原四丁目1-10地先において、“歩行者注意”の路面標示を設置する(道)
 - ・パトカーによる警らを実施(警)

2

- ・道が狭いにもかかわらず、車がスピードを出しており危険である。
- ＜対策メニュー＞
- ・学校による交通指導(学)
 - ・横断歩道標示が摩耗している箇所の引き直し(警)

