

# R4年度 南材木町小学校 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署交通課(警・交)

(南材木町小2)  
道幅が狭く、路側帯もない。

<対策内容>  
学校側(南側)への外側線設置(道)

(南材木町小1)  
車両の通行量が多いにもかかわらず、道幅が狭い。  
また、自転車の交通量も多い。若林96との交差点  
では過去に事故あり。

<対策内容>  
歩行者注意の路面表示等の設置(道)  
交通指導取締まりの継続(警・交)

(南材木町小3)  
仙台堀付近は交差点が多く交通量も多い。また道  
幅も狭く、歩道もない。

<対策内容>  
付近に特別通行許可証を所持する車両専用の道  
路であることを周知し、注意を呼びかける。(学)  
薄くなった十字マークの再設置(道)  
路側帯の薄くなったカラー塗装の再設置(道)  
横断歩道の路面標示の再塗装(警・交)

— : 通学路  
● : 交通対策箇所

