

こんな火災をなくそう！（ガストーチバーナー火災編）

ガストーチバーナーとは、主にカセットボンベに接続して使用する、簡易的なガスバーナーのことです。ガストーチバーナーはキャンプやバーベキューでの火おこしやあぶり料理用の調理器具として、近年、広く使われるようになってきました。

その一方で、ガストーチバーナーを原因とする火災が仙台市内においても発生しており、増加傾向にあります。特に製品の不具合による事故（火災等）が多くなっており、正しく使用していても漏れたガスに引火して、やけどなどの被害を受けるおそれがあるため、注意が必要です。

ガストーチバーナーから出火した事例1



調理中に、ガストーチバーナーのつまみが脱落し漏れたガスに引火した火災

ガストーチバーナーから出火した事例2



点火時に、ガストーチバーナーの設計不良により漏れたガスに引火した火災（リコール製品と判明）



伊達家伯記念會協力

総務省消防庁の調べでは、ガストーチバーナーが原因となった火災は、令和4年中に全国で26件発生しています。

仙台市内でも令和元年から令和5年までにガストーチバーナーが原因となった火災が6件発生しています。

防火のポイント！

- 1 取扱説明書どおりに使用しましょう。
- 2 必ず、**使用前に機器の点検**をしましょう。
 - カセットボンベとの接続部やバーナー部に**汚れなどが付着**していないか
 - カセットボンベは**適切に装着**されているか（固定が不安定でぐらついていないか）
 - カセットボンベ装着後に**ガス漏れによる異音・異臭**はしないか
- 3 **ガス漏れや変形、ひび等**の症状があればただちに**使用を中止**しましょう。
- 4 **リコール対象のガストーチバーナー**はガス漏れなどのリスクがあります。購入時には、製造事業者や輸入事業者、販売事業者などの連絡先を確認しましょう。
- 5 お手持ちの製品が**リコール対象か確認し、リコール対象の場合は不具合が生じていなくても速やかに使用を中止し**、購入した販売店や製造・輸入事業者にご相談しましょう。
NITEのホームページにおいて、リコール情報の検索を行うことができます。
NITEホームページURL：<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/>