質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	##-m === ==	10051005
	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
質 問 事 項		回答
【意匠】		
① 1003 図左官工事 01 モルタル塗り欄に、	ひび引き鏝で宜しいです。	
床目地設置あり※押し目地工法と	範囲は共用廊下とし,割付間隔は 2.75 m	
ありますが、ひび引き鏝と考えて	とします。	
宜しいでしょうか。	目地深さは6mmで宜しいです。	
また、範囲は共用廊下とし、3.6m		
ピッチ、H6mm と考えて宜しいでしょうか。		
② 10211 図矩計図(1)の共用廊下に、	範囲は共用廊下とします。	
金鏝 t 30 目地押えとありますが、	仕様は上記①の回答のとおりです。	
工事数量内訳書に表記はありません。	参考として,数量内訳書 P36(共用廊下)	
詳細及び範囲をお教え下さい。	に数量が記載されています。	
③ 工事数量調書 P31,32 金属工事に	各部材の寸法	は図面 1081,1082 のア部
記載の目隠しスクリーンですが、仕様欄に、	詳細図を正とします。	
横胴縁L-65*65*6 以外鉄骨工事に含む	31胴縁は目隠しスクリーンに含まれています。	
とありますが、工事数量調書 P21		
鉄骨工事にルーバーパネル胴縁L-75*75*6		
と記載があります。		
鉄骨工事の仕様を正とし、鉄骨工事に		
含む物と考えて宜しいでしょうか。		
		

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
質 問 事 項		回 答
④ 1016 図ピット平面図に、1 階床点検口	図 1051 D3-7	に記載のとおりです。
の記載がありますが、タラップの記載		
がありません。1か所に付3か所		
ある物と考えて宜しいでしょうか。		
またタラップは、SUS19 φ W400 と		
考えて宜しいでしょうか。		
⑤ 設計図書及び工事数量内訳書に	宜しいです。	
避難器具の記載がありません。		
ないものと考えて宜しいでしょうか。		
また、ある場合 数量、メーカー及び		
品番をお教え願います。		
⑥ ユニットバス枠の記載が、設計図及び	仕様は各パネイ	/伏図に記載のとおりです。
工事数量内訳書にありません。	参考として,	木工 内部の集成造作材の項目
枠は、三方とし、カイダー S60 と	に含まれてい	ます。
考えて宜しいでしょうか。		
違う場合、メーカー及び品番を		
ご指示願います。		

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
質問事項		回答
⑦ 1081,1082 図,屋外階段目隠し詳細図	別紙1(図面	1082 訂正版)のとおりとしま
(1),(2)が双方共同じH33100の図面の為	す。	
H29530 の割付けが不明です。		
H29530 の詳細図をご提示を		
お願い致します。		
また、H29530 の図面をご提示頂け		
ない場合、パネル一枚当たりの寸法を		
御指示願います。		
⑧ 工事数量内訳書に車椅子住戸分の	別途機械設備	工事に含むものとします。
洗面化粧台の記載がありません。		
別途工事と考えて宜しいでしょうか。		
また、本工事の場合メーカー及び品番		
をお教え願います。		
⑨ 工事数量内訳書 P35 に MB・PS 吊フック	図面 1014 吊	りフックの仕様に記載のとおりで
とありますが、図面には記載がなく	す。	
詳細が不明です。吊フックの詳細図を		
ご提示下さい。		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
質 問 事 項		回答
⑩ 工事数量内訳書,金属工事に記載の		
スチールパネルについて下記の a~d に		
お答え下さい。		
a1026図 平面詳細図 Y3 通りに、	金属工事に記	記載のスチールパネルです。
記載のスチールSOPは、		
工事数量内訳書,金属工事に記載の		
スチールパネルでしょうか。違う場合		
範囲をお教え下さい。		
b スチールパネルの厚さが不明です。	厚さは 1.6 mm	とします。
厚 1.2 と考えて宜しいでしょうか。		
c スチールパネルと駆体の取合いが不明です。	別紙 2(金属	パネル詳細図)のとおりとしま
詳細図をご提示下さい。	す。	
d表面錆止及びSOPは、	宜しいです。	
工事数量内訳書 P42 の(本体)と		
考えて宜しいでしょうか。		
また、違う場合記載場所を		
お教え下さい。		
⑪ 工事数量内訳書 P32 に外壁埋込金物	図面 1052 D4	4-5 外壁ALCの上部及び下部
とありますが、図面にはありません。	取合部の金物	1になります。
設置場所及び詳細を御指示下さい。	仕様について	「は,特記仕様書8章の 02 に
	よるものとし	ております。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
質 問 事 項		回 答
⑫ 工事数量内訳書 P71 に植栽工事	植栽基盤につ	いては公共建築工事標準仕様
高麗芝がありますが、客土の記載は	書 23.2.2 のとおりとし, 有効土層は 20 cm,	
ありません。客土 H150 ある物と	整備工法はB種とします。	
考えて宜しいでしょうか。	尚,目土につ	いては、芝張りの単価に含まれ
	ています。	
•		

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

整理番号	1 2 0 5 1 0 0 8 5
	回 答
宜しいです。	
宜しいです。	
全て SD-6c と	こします。
	宜しいです。

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

整理番号 120510085 質問事項 回答 ④ アルミ建具について、断熱性能 H-2 と ありますが、見込み 70 の一般サッシの場合、断熱性能を満たすには 複層ガラスの空気層を 12mm に	
④ アルミ建具について、断熱性能 H-2 と 複層が ラスの空気層は 6 mmとします。ありますが、見込み 70 の一般サッシの場合、断熱性能を満たすには	
ありますが、見込み 70 の一般サッシ の場合、断熱性能を満たすには	
ありますが、見込み 70 の一般サッシ の場合、断熱性能を満たすには	
の場合、断熱性能を満たすには	
複層ガラスの空気層を 12mm に	
する必要があります。複層ガラスの	
空気層を12mmとして宜しいでしょうか。	
	-

質疑応答書

工事名 平成24年度仙台市幸町市営住宅3-1棟復旧改築工事

	整理番号	120510085
	定性 留 万	
質 問 事 項	回答	
【構造】		
① 図面番号 2001 の生むの使用材料	図面 2001 に	記載のとおりです。
について、適用箇所"基礎・地中梁"		
の混合剤が高性能 AE 減水剤遅延形		
となっておりますが、仙台地区では		
標準化されておりません。		
基礎・地中梁部分の混合剤は		
高性能 AE 減水剤標準型として		
宜しいでしょうか。		