

H26 国見小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

17

- ・車道と路側帯の区別が無い。
- ・狭い歩道内に信号機のポールが設置されているため歩道が狭くなっている。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の白線の引き直し(警)

16

- ・交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯が狭い

＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)

15

- ・交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯が狭い

＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)

18

- ・見通しの悪いガード下で、道幅が狭く歩道もない



＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)
- ・「歩行者注意」等の路面標示(道)

19

- ・見通しが悪い上に交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く路側帯が狭い

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道の白線を引き直し(警)
- ・横断歩道の廃止を検討(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所