


H26 貝森小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)



22

- ・信号機が無い下り坂のため、児童の横断が危険



＜対策メニュー＞

- ・通学路に係る標識設置(道)
- ・電柱に帯看板設置(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所