	H26岩林区			対策箇所数					対策完了又は継続				実施				
一連番号	学校名	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	· 学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	学校	道路(市)	道路(国)	警察	その他	(施) アスは	備考
55	六郷小学校	上飯田高田5号線	上飯田3-9付近	畑にアパートが新築され、見通しが 非常に悪くなった。	・カーブミラー設置(道)		0					0				0	
56	六郷小学校	井戸長町線	六郷中学校西側	歩道が狭いため、歩行者と自動車 等の事故が多発している。	・道路拡幅により, 両側に歩道を設置 (道)		0					0				0	
57	若林小学校	若林保育所前線	若林3丁目11 生鮮食料品うめぶん付近	交通量が多いにも関わらず、一時停止の標識が高い位置にあり、車道の表示も見にくい。	・学校による交通指導(学) ・一時停止標識について高さを下げ、標 板を交換(警) ・停止線を引き直し(警)	0			0		0			0		0	
58	若林小学校	若林三丁目4号 線	若林3丁目11 生鮮食料品うめぶん付近	交通量が多いにも関わらず、車道が 狭く、車をよけるための待避場所も ない。	・ドットライン、路側帯のカラー化(道)		0					0				0	
59	若林小学校	国道4号線から の市道	若林5丁目6 トヨタ付近	朝の時間帯は車輛進入禁止にも関わらず、車が進入してくる。	・標板を見やすい箇所に移設(警)				0					0		0	
60	若林小学校	国道4号線合流 地点	若林6丁目井戸線信号機	横断できる時間が短く、若林7丁目 へ向かう際に、待機する場所が車道 になっている。	・路側線の設置(道)・待機場所の設置(道)・ガードパイプ、ポストコーンの設置(道)		0					0				0	
61	遠見塚小学校	私道	道路全体(通学路)	7:30~8:30歩行者優先の規制あり。一般車両が標識を無視して進入し、危険である。	・交差点付近への通学路標識設置(道)・取締・警戒を検討(警)		0		0			0		0		0	
62	遠見塚小学校	沖野二丁目12号 線	道路全体(通学路)	道幅は狭いが車両双方向通行。登 校時間帯に車両が多く、歩行者と接 触しそうになり危険である。歩行者 用路側帯なし。	・学校による交通指導(学)	0					0					0	
63	遠見塚小学校	遠見塚小学校通 線	丁字路上	児童が道路を渡り、学校前の路側 帯を通って登校するが、登校時間帯 は交通量が多い。	・学校側に路側帯のカラー化(道)		0					0				0	
64	遠見塚小学校	私道	道路全体	道幅は狭いが車両双方向通行。登 校時間帯に車両が多く、歩行者と接 触しそうになり危険である。歩行者 用路側帯なし。	・「歩行者注意」の路面表示を設置(道)		0					0				0	
65	遠見塚小学校	私道	道路全体	道幅は狭いが車両双方向通行。登 校時間帯に車両が多く、歩行者と接 触しそうになり危険である。歩行者 用路側帯なし。	・「歩行者注意」の路面表示を設置(道)		0					0				0	