

H29 西山小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA（学）
 ・道路管理者（道）
 ・警察署（警）

36
 見通しの悪い交差点で、通学時に児童が車両と接触する危険がある。
 <対策メニュー>
 ・カーブミラーの設置(3箇所)(道)

33
 歩道橋を歩く児童の頭上から電線が近く、雨天時はさらに危険を感じる
 <対策メニュー>
 ・電線の管理者へ防護や高さの変更について相談(学)

35
 車道が狭く交通量が多い道路。朝の渋滞時は、横断歩道を渡る際、子供の目線では車両が見えにくく、危険である
 <対策メニュー>
 ・カーブミラーの設置検討(道)
 ・横断歩道予告表示の引き直し(警)

34
 通学時間に一方通行となる道路だが、進入する車両がある
 <対策メニュー>
 ・児童への交通安全指導(学)
 ・進入禁止標識の改善、一時停止位置等の検討(警)
 ・停止線の引き直し(警)

— : 通学路
 ● : 要対策箇所

