

# H29 将監中央小学校 通学路対策箇所図



【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、PTA (学)  
・道路管理者 (道)  
・警察署 (警)

69  
団地内を通り抜ける車両が非常に多いが、児童の通学路であることを知らせる標識や看板がない  
＜対策メニュー＞  
・交差点中央に交差点マークを設置(道)  
込み外側ラインの引き直し(道)

70  
団地内を通り抜ける車両が非常に多いが、児童の通学路であることを知らせる標識や看板がない  
＜対策メニュー＞  
・交通危険箇所マップの配付。PTAと協力し児童への交通安全指導(学)  
・南側の区画線の引き直し(道)  
・南北のセンターラインと南側巻き込み外側ラインの引き直し(道)

— : 通学路  
● : 要対策箇所