

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署		
19	上愛子	交通	国道48号線沿い 青葉5424	上愛子字白沢3番地 (上愛子小正門前)	道路幅が狭く、下り坂になっている場所である。スクールバス(3便)の他に、保護者送迎車、教職員車両、給食食材運搬車などの通行量が多い。路側帯も整備されておらず、児童の歩行が極めて危険である。	・児童への安全指導(学) ・給食資材契約業者への安全確保の依頼(学) ・スクールバス契約業者との連携(学)	○										○	道路の幅員が狭いため路肩の整備は不可能。歩行スペースは学校敷地側のフェンスを移設するなど検討が必要(道) 通行禁止規制は関係車両の通行が主のため、効果がない(警・交)
20	上愛子	交通	国道48号線	上愛子字白沢 (白沢歩道橋)	老朽化が激しく劣化が進んでいる。市営バスで通学をする児童の多くが利用している。	・児童への安全指導(学) ・定期的な安全点検、点検結果の学校への情報提供(国道)	○	○									○	歩道橋は腐食があるものの構造上問題ない(国道)
21	南吉成	交通	青葉5166 吉成伊勢 支線2号線	パチンコタイガー裏～ スーパービッグ方面 への道路		・児童への安全指導(学) ・交通取り締まりの強化(警・交)	○		○								○	
22	南吉成	交通	青葉5001 宮城中山 線	中山台バス通り	中山台側歩道に何かの基準点を示す石の突起物がある。また、大雨の際に冠水したこともあった。	・境界杭が際立つよう着色を行い注意喚起する(道)			○								○	境界杭は地表面より15cm突出させる必要があり、埋め込み不可(道)
23	南吉成	交通	青葉5670・5158・5164 交差点	南吉成児童館前交差点	信号のない横断歩道が児童の登下校ルートとなっているが、右左折する自動車が横断歩道を通することも多く、横断のタイミングが取りにくい。	・児童への安全指導(学) ・横断歩道の再塗装(警・交)	○		○								○	押しボタン式信号のため時間の調整や時差式への変更は不可能(警・交)