

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)		
96	七北田	1	交通	七北田幹線1号線	交番前付近の歩道	・道幅が狭いが、バス通りになっていて、車通りが非常に多い。 ・地域の方からも、ガードレールなどの設置の声が聞かれるが、路側帯などもあり、設置することはできない場所である。	・児童への安全指導(学) ・登下校時の見守りの継続(学)	○												
97	七北田	2	交通	泉3136小学校入り口線	電柱	歩道部分に電柱があり、白線を越えて歩く必要がある。	・児童への安全指導(学) ・登下校時の見守りの継続(学) ・電柱所有者へ電柱の移設及び側溝の切り回しが可能なかの問い合わせ(道)	○	○											
98	野村	1	交通	主要地方道35泉塩釜線	小学校前の交差点	歩車分離式信号機の歩行者用信号が青になって、車を確認してから横断すると、高学年児童でも渡りきることができない。途中で点滅が始まってしまう、焦ったり落ち着いた気持ちで渡ることができなかつたりするので、大変危険である。	・児童への安全指導(学) ・保護者による朝の街頭指導活動依頼(学) ・歩行者青信号の切替り直前の赤信号の秒数を2秒→4秒に変更(警・交)	○		○										
99	野村	2	交通	主要地方道35泉塩釜線	ローソン前の横断歩道	特に朝の時間帯は交通量が激しい。交通量が多い上に、スピードを出す車も非常に多い。横断するのに大変危険である。	・児童への交通安全指導(学) ・黄色い旗の設置準備(学)	○												
100	野村	3	交通・防犯	主要地方道35泉塩釜線	歩道	伸びた草が多い。雨の時には傘を差していても、草が体に当たり、衣服等が濡れてしまう。小さい1年生など、草に体が隠れてしまい、防犯上も大変危険である。	・児童への安全指導(学) ・保護者への送迎等の依頼(学) ・本路線にかかる除草(道) ・道路管理者による対策実施までの間、パトロール強化(警・生)	○	○				○							本路線に関しては毎年定期的に除草している。次年度以降も継続する(道)
101	野村	4	交通	主要地方道35泉塩釜線	橋(交互通行)※時間規制	朝の時間帯は規制がかかっているはずであるが、守らない車もあるため、橋を通過して登校する児童にとって大変危険である。	・児童への安全指導(学) ・交通指導取締りを適宜実施(警・交)	○			○									
102	野村	5	防犯	主要地方道35泉塩釜線	須賀神社向かいの歩道	木が歩道まで出ていて、怪我の危険性がある。目など顔にも当たる可能性もあり、大変危険である。	・児童、保護者への安全指導(学) ・仙台土木事務所へ河川区域の樹木の剪定等の対応依頼(道) ・道路管理者による対策実施までの間、パトロール強化(警・生)	○	○				○							
103	野村	6	交通	主要地方道35泉塩釜線	ファミリーマート～五福星前まで	特に朝・夕の交通量が多く慢性的に交通渋滞が発生しており、登下校時に危険がある。また、歩道が狭い箇所があるため危険がある。	・児童への安全指導(学) ・4車線化、歩道拡幅を実施(道)	○	○											「(主)泉塩釜線(野村工区)4車線化事業」実施中(道)※北道路建設課



## R5泉区

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		
113	向陽台	3	交通	泉6353泉6017交差点	向陽台交番前交差点	東向陽台2丁目公園から道路へ出る階段からそのまま横断する児童が多い。	・児童への安全指導(学) ・公園管理者(富谷市)へ、歩行者の視認の妨げになっている公園の低木の剪定依頼(道)	○	○										
114	向陽台	4	交通	泉6378泉6019交差点	中央公園前交差点	交差点北西側の塀が高く左折車両から死角になる。	・ポストコーンの新設(道)		○										
115	向陽台	5	交通	泉6648泉6024交差点	明石南2丁目3番付近	カーブがきつく、道路を渡ろうとしている子供が見えにくい。	・歩行者の視認の妨げになっている街路樹(3本)の伐採(道) ・横断歩道の注意喚起看板の設置(道) ・横断歩道標識の更新(警・交)		○	○									
116	向陽台	6	交通	泉6027	ドラッグストアモリの出入口	店に出入りする車が一時停止しないことがある	・児童への安全指導(学)	○											
117	向陽台	7	交通	泉6352(泉6339との交差点から泉6342交差点までの)北側路側帯	向陽台児童館付近	路側帯の白線が消えかかっており、児童がはみ出しやすく自動車との接触が危惧される。	・外側線の引き直し(道)		○										
118	加茂	1	交通	宮城県道37号線仙台北環状線	加茂2丁目交差点から加茂1丁目交差点	主要幹線のこの道路は交通量の非常に多い路線で、この区間は急勾配である。カーブもあり、車両が歩道に突入する等の事故発生が危惧される。	・児童への安全指導(学) ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学) ・ガードレールの設置検討(道)	○	○										ガードレールの設置延長が長いので時期も含め検討(道)
119	加茂	2	交通	古屋敷橋前「泉3001」と「泉4183/泉4102」交差点	古屋敷橋前交差点横断歩道	新設の古屋敷橋開通とともに交差点が整備されると、一灯式赤色点滅信号が撤去され四方向「止まれ」標識設置に変更になった。野村方面からの交通量が増え、通行車両のマナー違反が以前よりも散見されるようになった。交通事故が発生することが危惧される。	・児童への安全指導(学) ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学)	○											
120	加茂	3	交通	加茂幹線3号線「泉4005」と加茂幹線1号線「泉4003」の交差点	交差点 横断歩道	小中学校入口につながる通学路で、登下校時に児童生徒の通行が増える。昨年の児童と車両の接触事故もあり、今後も同様の事故発生が危惧される。	・児童への安全指導(学) ・学校ボランティアへの見守り活動依頼(学) ・路面標示等による注意喚起(道)	○	○										道路改良事業(R7施工予定)に合わせて実施予定(道)





