

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施					備考	
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）		その他
23	荒町	1	交通	国道286号線 県道235号線 片平丁線（青葉1315）	七十七銀行荒町支店前 交差点	北上する自動車が赤信号間際に交差点に進入すると、横断歩道の距離が長い。歩行者信号青で渡っている人に接触しそうになる。H31年度の4月に本校児童がバスと接触する事故が起きている。	・児童への安全指導（学） ・交通指導教室等の協力依頼（学） ・PTA等の見守りの継続（学）	○						○					○	・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
24	荒町	2	交通	国道286号線 土樋線（青葉1313） 土樋藤塚（その1）線（若林1157）	愛宕大橋北側の交差点	通行量が非常に多く、特に朝の通勤時は赤信号に変わる直前でもスピードを出して通過する自動車や自転車が多い。	・児童への安全指導（学） ・交通指導教室等の協力依頼（学） ・PTA等の見守りの継続（学）	○						○					○	・車両・自転車・歩行者のルールの徹底・マナーの向上が必要。
25	荒町	3	交通	姉齒横丁線（若林63） 愛宕橋線（若林64） 土樋藤塚（その1）線（若林1157）	旧4号 愛宕橋から北上した交差点	通行量が非常に多く、特に朝の通勤時は赤信号に変わる直前でもスピードを出して通過する自動車や自転車が多い。	・児童への安全指導（学） ・交通指導教室等の協力依頼（学） ・PTA等の見守りの継続（学） ・公園課へ街路樹の剪定依頼（道）※若林 ・信号機にルーバー（信号機につけるフードのようなもの）の設置を検討する（警・交）※若林署	○	○	○				○	○	○			○	・令和6年9月より剪定予定（道・公園） ・目的外使用のため設置不可（警）
26	南小泉	1	交通	私道通学路	大和町1丁目13-30地先の細い通路	人がすれ違えない狭さの通路に自転車、二輪車も通行すること。	・児童への安全指導（学） ・保護者への注意喚起（学） ・通学路経路の再検討（学） ・路面標示の設置（道） ・通学路注意のポストコーン設置（道）	○	○					○	○				○	
27	七郷	1	交通	荒井三丁目6号線（若林1320） 荒井三丁目11号線（若林1325）	荒井三丁目公園南東側の片側1車線の交差点	通行量が多い。公園と向かい側にある駄菓子屋を行き来する児童が多く、危険である。回り道をして横断歩道を通るように指導しているが、なかなか浸透しない。	・児童への安全指導（学）（児） ・学校防犯ボランティア巡視員の見守り強化（学） ・外側線の引き直し（道）	○	○					○	○			○	○	
28	七郷	2	交通	県道235号線 長喜城霞目線（若林653）	七郷小学校西側の片側1車線の交差点	学校前の交差点であり、多くの児童が通行し、交通量も多い。曲がりきつく大型車両が膨らんで左折・右折するため、接触事故が懸念される。	・児童への安全指導（学） ・（長喜城霞目線）歩道の整備（道）	○	○					○	○				○	・道路改良（歩道整備）工事は冬までに完了（道）
29	七郷	3	交通	県道137号線	七郷中学校西側の片側3車線の交差点	交通量が多く、左折・右折する車両も多い。その間を児童が長い横断歩道を渡るため、接触事故の危険性が高い。	・児童への安全指導（学） ・外側線の引き直し（道） ・防護柵の設置（道） ・歩行者用信号機が視認しにくいいため、アーム延長可柱の設置を検討（警・交）	○	○	○				○	○	○			○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					全て完了又は実施	備考					
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署(課)	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署(課)			警察署(生活安全課)	その他			
30	若林	1	交通	県道54号線 松原線(若林168)	河北仙阪前の丁字路 交差点	交わる道路が狭く、右左折の車両が横断歩道上に停止したり、車両がすれ違う際に歩道に乗り上げたりする。角の家の塀で見通しも悪いので危険である。	・児童への安全指導(学)(児) ・歩道へポラード(車止め)設置の検討(道) ・感应式信号機へ改修の検討(警・交) ・パトロール活動の強化(警・交)	○	○	○					○	○	未	○					○	・ポラードの設置については、駐車場管理者に拒否されたため次善の策を検討しR7完了予定(道) ・本来、信号機設置不可場のため、改修不可(警)
31	遠見塚	1	交通	遠見塚小学校西通線 (若林270)	交差点から西側道路 全体	道幅が狭いが、車両双方方向通行。	・児童への安全指導(学) ・外側線の再塗装、ドット線の設置(道)	○	○						○	○							○	
32	遠見塚	2	交通	ファミリーマート遠見塚2丁目店から遠見塚小までの道路	ファミリーマート遠見塚2丁目店から遠見塚小までの通学路 全体	道幅が狭いが、車両双方方向通行。路側帯にごみの集積所がある、車がすれ違うと、路側帯に車が入ってくる状況。	・児童への安全指導(学) ・路面標示又は注意喚起の標識の設置を検討(道) ・路側帯のカラーの塗直しの検討(道)	○	○						○	未								R7年度完了予定
33	遠見塚	3	交通	ヨークベニマル遠見塚店北側の道路	ヨークベニマル遠見塚店北側から東に向かっの直線道路 全体	道幅が狭いが、車両双方方向通行。車がすれ違うと、路側帯に車が入ってくる状況。	・児童への安全指導(学) ・用水路管理部署(若林区公園課)への転落防止柵の設置依頼(道)	○	○						○	○							○	
34	遠見塚	4	交通	霞の目交差点、ミドリ安全そばから、学校までの道路	霞の目交差点・ミドリ安全そばから、学校までの道路 全体	道幅が狭いが、車両双方方向通行。車がすれ違うときには特に危険。歩行者用路側帯なし。	・児童への安全指導(学) ・路面標示の検討(道)	○	○						○	未								R7年度完了予定
35	遠見塚	5	交通	遠見塚1号線(若林274)・遠見塚橋から遠見塚小付近までの道路	若林274・遠見塚橋から、遠見塚小付近までの道路 全体	道幅が狭いが、車両双方方向通行。歩行者用路側帯なし。	・児童への安全指導(学) ・路面標示の検討(道)	○	○						○	未								R7年度完了予定
36	遠見塚	6	交通	国道4号線	遠見塚古墳前歩道橋	階段付近の劣化、腐食あり。	・児童への安全指導(学) ・歩道橋の補修(国道)	○	○						○	未								・令和7年度以降に歩道橋の補修予定(国道)

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施					備考		
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)		その他	
37	蒲町	1	交通	土手下中線(若林560) 県道235号線	交差点	東西方向の横断歩道に歩行者用信号がなく、南北方向も押しボタン式横断歩道であるため、右左折車が多く、横断が大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・パトロールの強化(警・交) 	○	○					○	○				○	・交差点の形状から信号機の設置(改修)は困難(警・交)	
38	蒲町	2	交通	荒井西1号線(若林1513) 荒井西3号線(若林1515) 荒井西7号線(若林1519)	クロスモール魚べい前交差点横断歩道	カーブで見通しが悪い上に、交通量が多く、車がスピードを出している。横断歩道がなく、登下校が大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・信号機の新設を検討(警・交) ・横断歩行者妨害との交通取り締まりを強化(警・交) 	○	○					○	○				○	・要望するも設置不可。要望打ち切り。(再要望は可能)(警)	
39	蒲町	3	交通	霞目背戸1号線(若林524) 霞目背戸2号線(若林525)	路肩	路肩の白線とカラー舗装が薄くなっており、認識しにくい状況である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・外側線、中央線の塗直し(道) 	○	○					○	○				○	・カラー舗装は、塗膜摩耗なし・目視可能なため今回は塗直しは行わない(道)	
40	蒲町	4	交通	門田東七曲9号線(若林514) 門田東蒲町線(若林516)	交差点	車の抜け道になっており、狭い道であるが、交通量が多い。また、自転車もスピードを出している状況である。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・保護者、地域ボランティアへ周知(学) ・「速度注意」「歩行者注意」等の路面標示(道) ・パトロール活動の強化(警・交) 	○	○	○				○	○	○			○	・横断歩道については、条件を満たさないため設置不可(警・交)	
41	荒井	1	交通	伊在三丁目11号線(若林1445)	六丁の目南町周辺道路	歩道ゾーン内に電柱あり。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道) ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道) 	○	○					○	○				○		
42	荒井	2	交通	六丁の目中町7号線(若林436)	六丁の目中町周辺道路	歩道ゾーンがない。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・道路幅を確認後、外側線の設置及びカラー化の検討(道) ・通学路標識の設置検討(道) 	○	○					○	未						・R7年度完了予定。カラー化が難しい場合は、路面標示等を検討する(道)
43	荒井	3	交通	伊在二丁目23号線(若林1444)	六丁の目南町周辺道路	歩道ゾーン内に電柱あり。	<ul style="list-style-type: none"> ・児童への安全指導(学) ・電柱更新時に内側へ移設するよう依頼(道) ・路面標示(ドット線)の設置を検討(道) ・通学路標識の設置(道) 	○	○					○	未						R7年度完了予定。R6ドット設置済み。R7標識等設置予定

