

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署					対策完了又は継続実施					備考			
								学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署	警察署(生活安全課)	その他	学校	道路管理者	警察署(交通課)	区防犯担当部署		警察署(生活安全課)	その他	全て完了又は実施
80	根白石	1	交通	国道457号線	宝積寺バス停付近～元馬橋付近	車2台がやっとなすれ違うことができるほどの狭い道である。路線バスが運行されている道でもあり、朝や夕方には多くの車が通行している。また、元馬橋があった箇所の横断歩道は、カーブの先にあり見通しが悪く、児童だけの歩行は大変危険。新しい住宅が多く建設されており、今後交通量が多くなることが見込まれる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)</li> <li>防犯ボランティアの見守りの継続の依頼(学)</li> <li>道路拡幅事業の実現性についての検討(道)</li> </ul>	○	○					○	未						道路拡幅事業の一環として、R7年度より測量・予備設計に着手(R7.9.8契約)
81	黒松	1	交通	黒松48号線(泉5530)	黒松小学校近くの道路	路側帯の白線がほぼ消えている。(ブルーゾーンは見える) 道幅が狭く、車両がすれ違うのに歩行者通路部分まで通る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)</li> <li>PTAの見守りの強化(学)</li> <li>外側線の引き直し(道)</li> </ul>	○	○					○	○					○	
82	黒松	2	交通	黒松33号(泉5515)	黒松公団団地近くの道路	路側帯の白線がほぼ消えている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)</li> <li>PTAの見守りの強化(学)</li> <li>外側線の引き直し(道)</li> </ul>	○	○					○	○					○	
83	黒松	3	交通	黒松4号線(泉5486)	黒松小学校校門前の道路	路側帯の白線がほぼ消えている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)</li> <li>PTAの見守りの強化(学)</li> <li>外側線の引き直し(道)</li> </ul>	○	○					○	○					○	
84	将監	1	交通	七北田野山線(泉3212)	将監3丁目集会所からエトワール泉中央へと続く道路	道幅が狭い上に、工事などを行っていることもありさらに歩きづらくなっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)(児)</li> <li>PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)</li> <li>交通安全教室の実施(学)</li> <li>歩道未設置区間の路側帯のカラー化実施(道)</li> </ul>	○	○					○	未				○	R8年度完了予定(道)	
85	将監	2	交通	将監幹線3号線(泉3008) 将監幹線6号線(泉3011)	将監小北東交差点	信号機のない交差点で、一時停止はあるが交通量が多く危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)(児)</li> <li>PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)</li> <li>交通安全教室の実施(学)</li> <li>路面標示(「止まれ」)の引き直し(道)</li> </ul>	○	○					○	○				○	○	
86	将監	3	交通	将監幹線3号線(泉3008) 将監幹線7号線(泉3012)	山田ふとん店付近交差点	信号機のない交差点で、一時停止はあるが交通量が多く危険である。	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への安全指導(学)</li> <li>PTAによる登下校時の見守り活動の継続(学)</li> <li>交通安全教室の実施(学)</li> <li>停止線摩耗箇所の引き直し(警・交)</li> </ul>	○		○				○	未						・今年度工事対応(警・交)





