【別紙-2】仙台駅周辺の地下水位について

調査地点は，図 4.2-3(P282)の地下水・地盤沈下調査地点①である。

震災後約 1.04m 低下(GL-8.86m→GL-9.90m)したが，その後次第に回復しており，降雨に伴い水位が上がった 5/31 では GL-6.02mであった。なお、7/18 時点では GL-9.18mである。