H27　大和小学校　通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、PTA（学）
・道路管理者（道）
・警察署（警）



77
・道幅が狭い交差点だが交通量が多い。交差点の一方は一時停止となっているが、もう一方はそうなっていない。スピードを出して通過する車もいるので注意が必要。26年度に車同士の事故が2件発生。

＜対策メニュー＞
・交差点通行時に十分注意するよう児童への指導を継続（学）
・停止線引き直し済み。ダイヤマーク設置（警）