

H26 東宮城野小学校 通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA(学)
- ・道路管理者(道)
- ・警察署(警)

50

- ・道幅の割に交通量が多い。横断歩道があるが、スピードを出して通過する車が多い。



＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)
- ・一方通行路線の一時停止規制の検討。押しボタン信号機は検討箇所として本部報告(警)

51

- ・交通量が多いところで、押しボタンの電柱が路側帯内にあるため、ボタンを押すのに車道に出なければならない。雪が降ると路側帯に堆雪されるため、より車道に出る必要がある。



＜対策メニュー＞

- ・学校による交通指導(学)
- ・交差点カラー化、車止め設置(道)
- ・横断歩道・停止線の補修(警)

— : 通学路

● : 要対策箇所

