

ホーム > 施設案内・アクセス > 博物館の防煙垂れ壁落下に関する調査結果について

更新日：2021年5月21日

## 博物館の防煙垂れ壁落下に関する調査結果について

令和2年8月9日に当館で発生した防煙垂れ壁（ガラス製）の一部落下について調査結果がまとまりましたので報告いたします。

### 1 落下の原因（推定）

防煙垂れ壁を支えている吊り金具の根元が錆びて天井レールに固着していたため、地震時に揺れ幅が大きくなる中央部付近の吊り金具に疲労亀裂が発生して破断し、ガラスが落下したものと考えられる。

### 2 当館での対応

令和2年8月9日午後から9月末までに緊急点検・工事を行い、館内すべての防煙垂れ壁をガラス製から軽量不燃シートに交換しました。

市民の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしましたことをあらためてお詫び申し上げます。

#### 関連リンク

▶ [仙台市博物館の防煙垂れ壁落下による臨時休館のお知らせ（記者発表資料）](#)

#### お問い合わせ

教育局博物館  
仙台市青葉区川内26  
電話番号：022-225-3074 ファクス：022-225-2558

仙台市役所 法人番号 8000020041009

〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 | 代表電話 022-261-1111

市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分～17時00分です。

（土日祝日および12月29日～1月3日はお休みです）ただし、施設によって異なる場合があります。

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.