

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
1	通町	交通	青葉533 通町中山線	北山1丁目	車や自転車など交通量が非常に多いが、歩道が狭い。	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○		○				○	
2	通町	交通	青葉761 北田町線	通町1丁目・2丁目	車や自転車など交通量が非常に多いが、歩道が狭い。	・児童への安全指導(学) ・登下校時のパトロール(警・交)	○		○				○		○				○	
3	通町	交通	主要地方道22 仙台泉線	堤通雨宮町	歩道上にスピードを出した自転車が多く、危険である。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
4	通町	交通	青葉753 北九番丁2号線	通町1丁目9番地	歩道が狭い上に、見通しが悪い。大通りに出る所で歩行者や自転車との接触の危険が高い。	・児童への安全指導(学) ・地域内調整の上、交差点巻き込み箇所ポストコーン設置(道)	○	○					○	○					○	
5	通町	防犯	青葉732 恩慶寺前通線	新坂通と支倉通の間の道路	人目につきににくく、不審者が潜んだり、遭遇する可能性がある。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	設置基準通り、適切に街灯が設置されている(道)
6	通町	防犯	(路線名なし)	通町2丁目9番地から11番地にかかる路線名のない通路	人目につきににくく、不審者が潜んだり、遭遇する可能性がある。	・児童への安全指導(学) ・通学児童がいないため、通学路の見直しを図る(学)	○						○						○	
7	通町	交通	青葉758 神子町線	通町小西側の道路	歩道が狭いが利用児童が多い。	・児童への安全指導(学) ・東側路側帯のカラー化、西側外側線の設置(道)	○	○					○	○					○	
8	通町	交通	青葉750 北八番丁1号線	通町小南側の道路	歩道上にスピードを出した自転車が多く、危険である。	・児童への安全指導(学・児童館) ・自転車の通行帯として「矢羽根」を設置(道) ・自転車に対する指導(警・交)	○	○	○			○	○	○	○			○	○	
9	中山	交通	青葉138・144交差点 中山6丁目6番地	中山中学校南十字路	通勤時間帯の抜け道のため、通行量が多い。民家の塀などのため児童が見えにくく危険	・児童への安全指導(学) ・交差点表示(クロスマーク)の再塗装(道) ・外側線の再塗装(道) ・停止線の再塗装(警・交) ・乗用車通行禁止区域に関する取り締まり強化(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
10	中山	交通	青葉157 中山五丁目1号線	中山5丁目フラワー中山角の交差点	通勤時間帯の抜け道のため、バス通りから曲がる車が多く、通学する児童と交錯することが多く危険。	・児童への安全指導(学) ・止まれ標示・外側線の再塗装(道) ・一時停止線の再塗装(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
11	中山	交通	青葉177・青葉533交差点	中山4丁目ローソン角の交差点	東西方向の交通量が多い。また、コンビニからの車が一時的停止せず通行することも多い。コンビニの壁で見通しが悪く、路側帯が途中で切れる。	・児童への安全指導(学) ・交差点標示(クロスマーク)の再塗装(道) ・一時停止線の再塗装(警・交) ・交通取り締まりの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	
12	中山	交通	青葉254・荒巻泉線交差点、及び青葉1534までの坂道	ファミリーマート川平1丁目店 付近の横断歩道	通学の児童がいても、カーブになっていて横断歩道が見えにくいためか、止まらない車が多い。また、通行禁止の時間帯でも通行する車がある。	・児童への安全指導(学) ・道路用地内にある擁壁の撤去を行い、見通しの悪さの改善を行う(道) ・交通取り締まりの強化(警・交)	○	○	○				○	○	○				○	

一連番号	小学校名	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
							学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
13	折立	交通	青葉1387・青葉1417交差点	折立飯店前の交差点	通行量が多いが、横断歩道が足りない。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	横断歩道はコの字型の現状維持, 追加設置は困難(警・交)
14	折立	交通	青葉1509	折立交差点横断歩道	交通量が多い。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
15	折立	交通	青葉5214・青葉5213交差点	葛岡駅方面からの道路 (さつき台入り口道路)	歩道とブロックの隙間が年々広がってきている。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
16	折立	交通	主要地方道31 主要地方道55	おいせ橋手前横断歩道	朝の通勤時は非常に、急いでいる車両, オートバイが多い。	・児童への安全指導(学) ・標識の整理・建て直し(警・交) ・停止線の再塗装(警・交)	○		○				○		○				○	
17	折立	防犯	青葉1387 折立4丁目9－40	なかよしこみち	お墓側が死角になる。 人通りが少なく、一人帰りが心配。	・児童への安全指導(学)	○						○						○	
18	折立	交通・ 防犯	青葉1385	折立中前 東北自動車道下トンネル	現在7:30-9:30に車の進入禁止だが、8:30までと勘違いしている車がいる。 住宅地がなく人通りが少ない。 植栽がうっそうとして危険。 横断の際に横断歩道も標識もなく危険。	・児童への安全指導(学) ・車両進入禁止時間の見直し(～9:30を～8:30に変更)(警・交)	○		○				○		○				○	